

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen:	2	und Räder:	4	
3. Antriebsachsen Anzahl:	1	Lage:	Achse 1(A0)	
		gegenseitige Verbindung:	entfaellt	
3.1. Automatisierungsgrad:	nicht automatisiert			
Hauptabmessungen				
4. Radstand:	2729 mm	4.1. Achsabstände: 1-2:	- mm 2-3: - mm	
5. Länge:	4443 mm	6. Breite:	1849 mm 7. Höhe:	1618 mm
Massen				
13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs:	1570 kg	13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	1605 kg	
16. Technisch zulässige Höchstmassen				
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:	2070 kg			
16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse:	1 1105 kg	2 1010 kg	3 - kg	
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	3940 kg			
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines				
18.1. Deichselanhängers:	- kg	18.3. Zentralachsanhängers:	1800 kg	
18.4. ungebremsten Anhängers:	750 kg			
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	80 kg			
20. Hersteller der Antriebsmaschine:	MERCEDES-BENZ AG			
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	282814			
22. Arbeitsverfahren:	Fremdzuendung/4-Takt (A1)			
23. Reiner Elektroantrieb:	Nein (N)	23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs:	NOVC-HEV	
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4 in Reihe (A0)			
25. Hubraum	1332 cm³	26. Kraftstoff:	Hybr.Benzin/E (0008)	
26.1 Fahrzeug mit	Mono fuel (A0)	26.2. (nur Zweistoffmotoren):	-	
27. Höchstleistung	27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor):	120,00 kW	bei 5500 min ⁻¹	
27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor):	10,00 kW			
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung	8,00 kW			
28. Getriebetyp:	automatisch			
28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer	1: 4.462	2: 2.647	3: 1.438	
4: 0.976	5: 0.755	6: 0.683	7: 0.547 8: - 9: -	
28.1.1 Achsübersetzung:	-			
28.1.2. Achsübersetzungen: Gangnummer	1: 4.176	2: 4.176	3: 4.733	
4: 4.733	5: 4.733	6: 4.176	7: 4.176 8: - 9: -	
Höchstgeschwindigkeit	29. Höchstgeschwindigkeit:	210 km/h		
Achsen und Radaufhängung				
30. Spurweite:	1 1612 mm	2 1619 mm	3 - mm	
35. Reifen-/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenkategorie:				
Achse 1:	235/55 R18 100 W	7.5Jx18 ET53	Klasse A C1	
Achse 2:	235/55 R18 100 W	7.5Jx18 ET53	Klasse A C1	
Achse 3:	-			
36. Anhänger-Bremsanschlüsse:	mechanisch (A0)			
Aufbau	38. Code des Aufbaus	(AC)	40. Farbe des Fahrzeugs:	SCHWARZ (9)
41. Anzahl und Anordnung der Türen:	5,2links,2rechts,1hinten (A1)			
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	5			
42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):	-			
42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	-			
Umweltverträglichkeit				
46. Geräuschpegel	Fahrgeräusch	68,00 dB(A)		
bei der Motordrehzahl	3750 min ⁻¹	Standgeräusch:	72,00 dB(A)	
47. Abgasnorm:	Euro 6(EA)			

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vind:

47.1.1. Prüfmasse 1675 kg

47.1.2. Stirnfläche: 2.45 m² 47.1.2.1. Projizierte Lufteinlassfläche des Kühlergrills: entfaellt cm²

47.1.3 .Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0.f0 135.6 N 47.1.3.0.f1 0.137 N/(km/h) 47.1.3.0.f2 0.03527 N/(km/h)²

47.2. Fahrzyklus: 47.2.1. Fahrzyklus Klasse 1/2/3a/3b: 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor fdsc: entfaellt 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein): nein

48. Abgasemissionen: Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:

715/2007*2023/443EA

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP Höchst- Werte) oder WHSC (EURO VI):

CO:	211,9	-	-	mg/km
NO _x	18,8	-	-	mg/km
Partikelmasse:	0,04	-	-	mg/km
Partikelzahl:	6,57 * 10 ⁸	-	-	km ⁻¹
THC	21,2	-	-	mg/km
NMHC:	17,8	-	-	mg/km
THC+NO _x :	-	-	-	mg/km
NH ₃	-	-	-	ppm

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten): - m⁻¹

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte	NO _x	Partikelzahl
Vollständige RDE-Fahrt	60 mg/km	6 * 10 ¹¹ km ⁻¹
Innerstädtische RDE-Fahrt:	60 mg/km	6 * 10 ¹¹ km ⁻¹

49. CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten ausser extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen

WLTP Werte:	CO ₂ -Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:	Stromverbrauch:
Niedrig:	218 g/km	9.6 l/100km	- Wh/km
Mittel:	142 g/km	6.2 l/100km	- Wh/km
Hoch:	127 g/km	5.6 l/100km	- Wh/km
Höchstwert:	154 g/km	6.8 l/100km	- Wh/km
Kombiniert:	152 g/km	6.7 l/100km	- Wh/km

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)

Elektrische Reichweite	- km
Elektrische Reichweite innerorts	- km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

Nein (N)

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):

-

3.2.2 Einsparungen durch WLTP

- g/km

4. Extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen

WLTP Werte:	CO ₂ -Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:	Stromverbrauch	
Niedrig:	- g/km	- l/100km	- m ³ /100km	- kg/100km - Wh/km
Mittel:	- g/km	- l/100km	- m ³ /100km	- kg/100km - Wh/km
Hoch:	- g/km	- l/100km	- m ³ /100km	- kg/100km - Wh/km
Höchstwert:	- g/km	- l/100km	- m ³ /100km	- kg/100km - Wh/km
Innerorts:	- g/km	- l/100km	- m ³ /100km	- kg/100km - Wh/km
Kombiniert bei Ladungserhaltung:	- g/km	- l/100km	- m ³ /100km	- kg/100km - Wh/km
Kombiniert bei Entladung:	- g/km	- l/100km	- m ³ /100km	- kg/100km - Wh/km
Gewichtet, Kombiniert:	- g/km	- l/100km	- m ³ /100km	- kg/100km - Wh/km

Kd.Nr.	:	1003556	Kennzeichen	:	BO QY6472
Nachname, Vorname	:	Wall , Stephan	Im Namen von	:	Athletic Sport Sponsoring GmbH
FIN	:	W1N4N8HB0SJ743030	Bevollm. Person	:	Jörg Wall
Fahrzeug	:	Mercedes Benz GLA 5-trg. Edition Progressive Line (MC) + Autom.+ Winterkompl.-Räder	Rückkauf	:	LG
Kilometerstand	:	12635	Leasing	:	Mobility Concept GmbH (selbst)
Zulassungsdatum	:	01.04.2025	Autohändler	:	CAT Germany GmbH & Co. KG
Datum der Rückgabe	:	22.05.2026	Gutachter	:	Jörg-Peter Nagel
Bewertungsorganisation : SZU GmbH - KFZ-Gutachten					

Nachfolgend sind nur Schäden erfasst, die nicht gebrauchstypisch laut Fahrzeugleasingvertrag (Anlage zur Definition des Pflegezustands & Sachschäden) sind. Da wir diese dem Autohaus bzw. der Leasinggesellschaft zu ersetzen haben, muss der Kunde uns die entstandenen Kosten erstatten. Ist das Fahrzeug bei der Besichtigung nass oder verschmutzt, können bei einer Nachbesichtigung weitere Kosten anfallen!

Wird ein Versicherungsschaden festgestellt, gelten für die Abwicklung die Bedingungen des Fahrzeugmietvertrages, insbesondere die Abwicklung von Versicherungsansprüchen (z.B. Zahlung einer Selbstbeteiligung).



Kilometerstand



Fahrzeugschein (ZB1),
Fahrzeugschlüssel
und Fahrtenbuch



Fahrzeugübersicht vorne links



Fahrzeugübersicht hinten rechts

Beeinträchtigungen während der Bewertung

(ok, nicht ok)

 Keine

Übersicht Versicherungsschäden

Wurde ein Schaden während der Laufzeit repariert?	Nein	
(Exkl. Selbstbeteiligung aus Versicherungsansprüchen)		
Ist der Innenraum verschmutzt?	Nein	€
Ersatzschlüssel (auch Chipkartenschlüssel)	Vorhanden, funktionsfähig	-€
Antenne	Vorhanden, funktionsfähig	-€
Fahrzeugdokumente (außer Fahrzeugschein)	Vorhanden	-€
Zusätzlicher Satz Kompleträder	Vorhanden	-€
Kofferraumabdeckung	Vorhanden, funktionsfähig	-€
Fällige Inspektion	Bereits durchgeführt, Nachweis liegt vor	- €
ZB1 (Zulassungsbescheinigung 1)	Vorhanden	

Akzeptierter Zustand

Türen		Nebelscheinwerfer		Stoßfänger	
Vorne links	OK	Links	Nicht installiert	Front	OK
Vorne rechts	OK	Rechts	Nicht installiert	Heck	OK
Hinten links	Ok				
Hinten rechts	Ok				
Einstieg		Rücklicht		Sitze	
Vorne links	OK	Links	OK	Fahrsitz	OK
Vorne rechts	OK	Rechts	OK	Beifahrersitz	OK
Hinten links	OK			Rückbank	OK
Hinten rechts	OK				
Kotflügel		Innenverkleidung		Schweller	
Links	OK	Vorne links	OK	Rechts	OK
Rechts	OK	Vorne rechts	OK	Links	OK
		Hinten links	OK		
		Kofferraum	OK		
		Heckklappe	OK		
Reifen		Außenspiegel		Ersatz-/Notrad	
Vorne links	OK	Links	OK	Reifenkit	OK
Vorne rechts	OK	Rechts	OK		
Hinten links	OK				
Hinten rechts	OK				
Motorhaube		Seitenwand		Unterboden	
Motorhaube	OK	Links	OK	Unterboden	-
Motorraum	OK	Rechts	OK		
Schlusslicht		Dach		Zusätzlicher Reifensatz	
Heckklappe	OK	Dach	OK	Reifen	
Heckscheibe	OK			Vorne links	OK
				Vorne rechts	OK
				Hinten links	OK
				Hinten rechts	OK
Scheinwerfer		Felge		Zusätzlicher Reifensatz	
Links	OK	Vorne links	OK	Felge	
Rechts	OK	Vorne rechts	OK	Vorne links	OK
		Hinten links	OK	Vorne rechts	Beschädigungen vorhanden
		Hinten rechts	OK	Hinten links	OK
				Hinten rechts	Beschädigungen vorhanden

Reifen

Achse	Bezeichnung des Reifens	Hersteller	Type	Profiltiefe
Vorne links	215/65 R17	Michelin	Winterreifen	7 mm
Vorne rechts	215/65 R17	Michelin	Winterreifen	6 mm
Hinten links	215/65 R17	Michelin	Winterreifen	6 mm
Hinten rechts	215/65 R17	Michelin	Winterreifen	6 mm

Zusätzliche Reifen

Achse	Bezeichnung des Reifens	Hersteller	Type	Profiltiefe
Vorne links	235/55 R18	Continental	Sommer-Reifen	5 mm
Vorne rechts	235/55 R18	Continental	Sommer-Reifen	5 mm
Hinten links	235/55 R18	Continental	Sommer-Reifen	5 mm
Hinten rechts	235/55 R18	Continental	Sommer-Reifen	5 mm

Ergänzende Vereinbarung:

Die oben genannten Schäden wurden im Beisein des Fahrzeugnutzers oder einer befugten Person aufgenommen und mit ihm Grund und Höhe besprochen.
Gegen die Schadenfeststellung des Gutachters werden keine Einwände erhoben, weder hinsichtlich des Grundes noch der Höhe.
Fehlende Unterlagen oder Fahrzeugteile müssen innerhalb von 5 Werktagen ab Rückgabedatum nachgereicht werden.
Ein schriftlicher Nachweis ist ASS vom Nutzer vorzulegen.
Dies kann in Form eines Postbeleges oder einer EMail des Empfängers (Autohaus) erfolgen.
Verstreicht die Frist ungenutzt, werden die Kosten dem Nutzer in Rechnung gestellt.

Bei Nichtanerkennung hat der Nutzer das Recht, innerhalb von 7 Werktagen auf eigene Kosten einen Sachverständigen zu beauftragen.

Der Fahrzeugnutzer ist mit den vom Fahrzeugbewerter festgestellten Mängeln einverstanden. Ja

Seddiner See 22.05.2026
Ort/Datum


Unterschrift Kunde

Seddiner See 22.05.2026
Ort/Datum


Unterschrift des Prüfers

Allgemeine Fotos



Fahrzeugschein (ZB1), Fahrzeugschlüssel und Fahrtenbuch



FIN Fahrzeug-Identifizierungsnummer



Fahrzeugfront schrag rechts



Fahrzeug von hinten schrag links



Innenraum mit geöffneter Fahrertur



Innenraum mit geöffneter Beifahrertur



Innenraum Rucksitzbank



Innere



Innere



Innere


DEIN **AUTO.** DEIN **ABO.**



Motorraum



Handlungsvollmacht



Personalausweis

Fotos bestehender Schäden



Zusätzliche Felge vorne rechts
Kratzer Austausch 800€



Zusätzliche Felge vorne rechts
Kratzer Austausch 800€



Felge hinten rechts Kratzer Austausch 800€



Felge hinten rechts Kratzer Austausch 800€

DEIN AUTO. DEIN ABO.

Gebrauchsspuren

Fotos von versicherungsbedingten Schäden

Fotos erledigter Reparaturen

DEIN **AUTO.** DEIN **ABO.**