
Elaborato Peritale

Dettagli veicolo

VIN	VR3F45GBTMY503426	**Fabbricazione**	PEUGEOT	**Data di manutenzione**	-
		Modello	508 PSE SW 1.6 hybrid4 360cv e-eat8 (VP/BRK/5P/H/A/17CV)	**Chilometraggio di manutenzione**	0 Km
Data Immatricolazione	09/23/2021	**Anno**	-	**Colore esterno**	GRIGIO Pastel/Doppio
Contachilometri	55,720 Km	**Cilindrata**	-	**Colore interni**	-
Alimentazione	-	**Versione**	-	**Prossimo controllo tecnico**	-
Sedile	-	**Cambio**	-	**CO2**	-
Porte	-	**Marce**	-		

Dettagli ispezione

Data perizia	-	**Ispezione loc.**	Rivalta Torinese - Stellantis





Dotazioni generiche	
CAVO RIC. MODE 1	✔
Ripiano cappelliera	✔
Chiave con telecomando	✔
Climatizzatore manuale	✘
Ruota di scorta	✘
Kit Attrezzi	✘
Triangolo	✘
Cric	✘
Seconda chiave	✘
Carta di circolazione	✘
BORSA CAVO RIC. MODE 1	✘
CAVO RIC. MODE 2	✘
BORSA CAVO RIC. MODE 2	✘
KIT GONF./RIP. Pneum.	✔

Pneumatici

70% 



70% 

100%

70% 




70%

Danni



Componente	N°2 borse porta cavi
Posizione	-
Intensità	-







Componente	Sostituzione pneumatici asse post.
Posizione	-
Intensità	-






Componente	Paraurti post.
Posizione	-
Intensità	-














Componente	Porta ant.
Posizione	Dx
Intensità	-


Componente	Porta post.
Posizione	Dx
Intensità	-




Componente	Parafango post.
Posizione	Dx
Intensità	-


Componente	Tetto
Posizione	-
Intensità	-





Componente	Rettifica disco in lega ant.
Posizione	Sx
Intensità	-





Componente	Rettifica disco in lega ant.
Posizione	Dx
Intensità	-





Componente	Rettifica disco in lega post.
Posizione	Sx
Intensità	-



Componente	N°1 cavo di ricarica
Posizione	-
Intensità	-



Componente	Paraurti ant.
Posizione	-
Intensità	-






Componente	Rettifica disco in lega post.
Posizione	Dx
Intensità	-



Componente	Smart repair porta post.
Posizione	Sx
Intensità	-



Componente	Sfumatura Porta ant.
Posizione	Sx
Intensità	-

Totali

Totale	
Totale validazione	

Commenti

VETTURA BAGNATA E GRANDINATA/ MICHELIN 245/35 R20/ 1 CAVO A BORDO.