

Fiat e-Scudo L3H1 SX 75 kWh
2022 - 100 kW / 136 PK - Elektrisch - Automaat

Kenteken	
Chassisnummer	VXFVIZKXZNZ046258
Eerste registratie	31-08-2022
APK geldig tot	31-08-2026
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	97.120 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	24-07-2026
Definitieve kilometerstand	97.120 km



Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Bruto BPM / Rest BPM	- / -
Motorinhoud	-
Aantal cilinders	0
Euroklasse	Z
CO2 emissie (g/km)	-
Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

 Bouwjaar	 Vermogen	 Brandstof
2022	100 kW / 136 PK	Elektrisch
 Transmissie	 Kilometerstand	 BTW Voertuig
Automaat	97.120 km	Ja

Opties & accessoires 6

Achteruitrijcamera	Airco	Cruise control	Metallic lak	Navigatie	Parkeersensoren
--------------------	-------	----------------	--------------	-----------	-----------------

Aanwezig bij voertuig 3

Hoofdsleutel	Reservesleutel / digitale sleutel	Hoedenplank / rolhoes
--------------	-----------------------------------	-----------------------

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profiel diepte linksvoor	< 3 mm (Slecht)
Profiel diepte linksachter	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte rechtsvoor	< 3 mm (Slecht)
Profiel diepte rechtsachter	3 - 5 mm (Matig)

Merk band	Michelin
Velgen	16
Band breedte	215 mm
Band hoogte	65 mm

Voertuig gegevens

Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Bedrijfswagen
Kleur	Wit
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	16 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-09-2027

Schades (14)

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

krasjes - zijschuifdeur rechts

Schade exterieur - Dak

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

deukjes - dak

Andere - Andere

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

krasjes - bumper spoiler voor

Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Bestickerd - achterdeur links

Schade interieur - Laadruimte

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

beschadigd - bagageruimte

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

beschadigd - achterdeur rechts

Schade exterieur - Voor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

beschadiging > 10 cm - bumper voor

Schade exterieur - Linksvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

krasjes - scherm linksvoor

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

deukje en krasjes - zijde linksachter

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

beschadigd - achterlicht links

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

deukjes en krasjes - portier rechtsvoor

Andere - Andere

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

gedrukt - sponningen

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

deukje en krasjes - zijde rechtsachter

Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

beschadiging > 10 cm - portier linksvoor

Exterieur opmerking

11 gemelde schade

Klant niet aanwezig bij de inspectie

Banden en velgen opmerking

0 gemelde schade

-

Interieur opmerking

1 gemelde schade

-

Technisch opmerking

0 gemelde schade

-

Externe opmerking

-

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
08-07-2022		Lease
31-08-2022	Eerste toelating Datum deel IA / I	Lease
02-02-2023	Registratie datum goedkeuring	
14-07-2026	Laatste tenaamstelling	Lease
31-08-2026	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- 2 zitplaatsen rechtsvoor
- airco
- alarm klasse 1(startblokkering)
- Anti Blokkeer Systeem
- Apple Carplay/Android Auto
- armsteun voor
- bandenspanningscontrolesysteem
- bestuurdersairbag
- bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
- Bluetooth
- boordcomputer
- Brake Assist System
- buitenspiegels elektrisch inklapbaar
- buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
- buitentemperatuurmeter
- centrale vergrendeling met afstandsbediening
- cruise control
- DAB
- dimlichten automatisch
- elektrische ramen voor
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- grootlichtassistent
- hill hold functie
- lendesteun(en) verstelbaar
- mistlampen voor
- multimedia-voorbereiding
- navigatiesysteem full map
- oplaadmogelijkheid
- passagiersairbag
- radio
- regensensor
- rijstrooksensor
- spraakbediening
- stuur multifunctioneel
- stuur verstelbaar
- stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
- tussenschot volledig
- verkeersbord detectie
- vermoeidheids herkenning
- volledig digitaal instrumentenpaneel
- WiFi
- zijschuifdeur rechts

Extra foto's

