

# INFORME CONTROL VEHÍCULO



15 de junio de 2026

Nº Expediente: 3426376585

Nº Revision: WTWS\_624942

Página: 1 de 1

DATOS DEL VEHÍCULO			
MATRÍCULA:	4898-MFJ	Nº CHASIS:	VF1RFK00X69850951
KILOMETROS:	59341	MARCA:	RENAULT
F. PERI TACIÓN:	15/06/2026	MODELO:	KANGOO FURGON L1 1.5 BLUE DCI 70KW (95CV)
Seguro:	SI		

DATOS DE LA INSTALACIÓN			
INSTALACIÓN:	CAMPA CEVA MEJORADA PROFESIONAL	FECHA DE ENTRADA:	10/06/2026
DIRECCIÓN:	Antigua carretera de san Fernando, km	PERSONA CONTACTO:	WTWS_3457
LOCALI DAD:	MEJORADA DEL CAMPO	TELEFONO/E-MAIL:	-

VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS					
Nº LLAVES:	2	KIT ANTIPI NCHAZOS:	NO	RUEDA REPUESTO:	SI
LIBRO MANTENIMIENTO:	NO	Navegador GPS:	NO TIENE		
Neumático RunFlat:	NO	Vehículo eléctrico híbrido:	NO	Falta Cable carga Rápida:	NO
Falta Cable 220/230:	NO	Neumático Invierno:	NO		

PERSONALIZACIÓN DEL VEHÍCULO	
I VEHÍCULO COMERCIAL	

RESUMEN DE LA VALORACIÓN PERICIAL	
Concepto	Importe
Daños Generales	749,41 €
Daños Interiores	555,19 €
<b>Total Valoración</b>	<b>1304,60 €</b>

VALORACIÓN ELEMENTOS DE INTERIOR						
Referencia	Código	Descripción	Unidades	Precio Unidad	Descuento	Importe Total
909017613R	84EOL	Guarnecido puerta carga tr iz	1,00	226,19	67,86	158,33
909003984R	84EOR	Guarnecido puerta carga tr dr	1,00	192,12	57,64	134,48
769106635R	9852R	Guarnecido tr aleta tr dr	1,00	52,03	15,61	36,42
769091264R	9856L	Guarnecido aleta tr iz	1,00	56,56	16,97	39,59
829A05548R	9831R	Guarnecido puerta tr dr	1,00	266,24	79,87	186,37

OBSERVACIONES

<b>Nº Valoración</b>	CMA_624942	<b>Marca - Modelo</b>	RENAULT KANGOO III FURGON (FFK) (21-)		
<b>Fecha Alta</b>	15/06/2026 13:51:19	<b>CUM</b>	RE05201	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	15/06/2026 13:56:56	<b>Matrícula</b>	4898-MFJ		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VF1RFK00X69850951		

### Atributos de la Valoración

Estado	Abierta	Referencia	WTWS_624942
--------	---------	------------	-------------

### Atributos vehículo

Código color de fabricante	OQNG
Kilómetros	59.341

### Equipamiento

#### Manual

ACCESORIOS ADAPTACION ESPECIAL - CRITERIO DE CONTEXTO - SAN782

#### VIN Query

<p>ETIQUETAS DESIGNACION ADICIONAL RENAULT - APL03 PROGRAMA DE VENTAS PAIS TECNICO LEGISLATIVO - TL01A MANUAL 6 VELOCIDADES - TL4 VERSION VEHICULO SIN ADAPTACION - SAN017 PUERTAS PANELES LATERALES TR S/LUNAS - CSTOLE VARIANTE C/ PILAR B - PIEDML ADAS S/ASISTENTE CAMBIO/MANTENIMIENTO CARRIL - SDLIGM ADAS SIN SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO - SSITPK SUSPENSION TIPO CARRETERA GRAVEDAD 1 - TRSEV1 ADAS S/SISTEMA GESTION DE VELOCIDAD - SSGVIT NEUMATICOS 195/65 R 15 LLANTAS 6.0JX15" - RDIF10 FRENOS S/FRENO APARCAMIENTO AUTOMATICO - SSFRPA ADAS S/FRENADA EMERGENCIA ASISTIDA - SSAEBS  TURBO-DIESEL 1461CC 55KW (75) - K9K 876 COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL KXX - KXX GENERAL INDICE MOTOR - 876 EQUIPO MECANICO S/FUNCION RALENTI ACELERADO - SRALEN EQUIPO ELECTRICO SISTEMA AYUDA HIBRIDO LEVE SSG - HYB01 EQUIPO ELECTRICO S/SISTEMA CARGA RAPIDA - SCHARG ANTIPOLUCION NORMA EU6U - E06U ANTIPOLUCION S/CODIGO EMISIONES - SSPREM INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVALUNAS ELECTRICOS DL - LVAVEL INSTRUMENTACION PUERTAS S/ELEVALUNAS TR - SSLVAR SEGURIDAD S/AIRBAG LATERALES - SABLAV SEGURIDAD S/DESACTIVACION AIRBAG ACOM - AIRBCO CODIGO DE EQUIPO NIVEL EQUIPAMIENTO - EA1  INSTRUMENTACION CONSOLA TABLERO S/SOPORTE TABLET/ORDENADOR - SSUTAB INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS ANALOGICO - MET02 INSTRUMENTACION CONSOLA CONSOLA CENTRAL 1 - CSRBA1 INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - KM ACCESORIOS S/CARGADOR TELEFONO - SREACT ACCESORIOS PACK ILUMINACION - ECLHB1 ACCESORIOS S/REVESTIMIENTO PISO TR MADERA - SSADPL</p>	<p>POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DG VARIANTE INDICE CAJA VELOCIDADES - GB-369 TIPO SELECTOR MANUAL 6 VELOCIDADES - BVM6 PUERTAS PANEL LATERAL IZ CHAPA - PNLGT PUERTAS C/PUERTA LAT DR - PLDCT ADAS SIN SISTEMA CONDUCCION AUTONOMA 1 - NOADR ADAS S/GRABACION CONDUCTOR - WOSRE ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO - SDANGM SUSPENSION CARGA UTIL NORMAL - CHGNOR ADAS S/REGULADOR VELOCIDAD - SSRV LLANTAS LLANTAS 15" - RTOL15 LLANTAS RUEDA DE REPUESTO NORMAL - RSEC01 FRENOS S/INDICADOR DESGASTE PASTILLAS - STMUSP DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD+ASISTENTE ARRANQUE EN RAMPAS - ESPHSA GENERAL TIPO MOTOR - K9K COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - DIESEL EQUIPO MECANICO SIN KIT ZONAS POLVORIENTAS - SKTPOU EQUIPO MECANICO CLIMA TEMPLADO - TEMP EQUIPO ELECTRICO SIN NIVEL BATERIA - SSNBT EQUIPO ELECTRICO ALTERNADOR USO NORMAL - ALUTNO COMERCIAL FURGON - FFK GENERAL NIVEL MOTORIZACION - AB INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE CENTRALIZADO - CPE SEGURIDAD S/RETROVISOR INT - SRETIN SEGURIDAD S/RETROVISOR SUPERVISION INFANTIL - SRTENF SEGURIDAD AIRBAG CONDUCTOR - AIRBA1 INSTRUMENTACION CONSOLA S/SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS - NOTPR ADAS S/CAMARAS VISION - NOCAM  AUDIO/MULTIMEDIA SIN CABLEADO ADAPTACION - SCBBDP AUDIO/MULTIMEDIA SIST LLAMADA EMERGENCIA VOZ - RCALL ACCESORIOS S/ALUMBRADO ADICIONAL HABITACULO - SECAMH ACCESORIOS S/INMOVILIZADOR - SDPCLV ACCESORIOS MAMPARA SEPARACION DE CARGA - CLCTOL ACCESORIOS SIN PRESTACION ILUMINACION INTERIOR - SSPRLU</p>
--	--

<b>Nº Valoración</b>	CMA_624942	<b>Marca - Modelo</b>	RENAULT KANGOO III FURGON (FFK) (21-)		
<b>Fecha Alta</b>	15/06/2026 13:51:19	<b>CUM</b>	RE05201	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	15/06/2026 13:56:56	<b>Matrícula</b>	4898-MFJ		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VF1RFK00X69850951		

ACCESORIOS GUANTERA - BTAGA1	ACCESORIOS S/BANDEJA TR - SSTBAR
ACCESORIOS PARASOL ACOMPAÑANTE 1 - PSPA1	ACCESORIOS PARASOL CONDUCTOR 1 - PSCO1
ACCESORIOS BANDEJA PORTAOBJETOS TECHO 1 - RANPV1	ACCESORIOS S/CAJETIN ADAPTADOR INMOVILIZADOR - SANADP
VOLANTE Y MANDOS S/MANDOS EN VOLANTE - SCDVOL	TECHO PREPARACION BARRAS PORTAEQUIPAJES - PREGAL
RETROVISORES EXT 03 - RET03	RETROVISORES C/CARCASA SIN PINTAR - RENTC
RETROVISORES EXT C/INDICADOR DIRECCION - AVREPL	LUCES S/FARO ANTINEBLA - SPROJA
LUCES S/ASISTENTE LUZ EN CARRETERA - NOAHL	LUCES FAROS HALOGENOS - LAHALO
GENERALES EMBELLECEDOR MANILLA EXT TIPO 1 - PGPRT1	GENERALES SIN PARAGOLPES COLOR (IMPRIMADO) - BCNTC
GENERALES SIN ACCESORIOS COLOR CARROCERIA - SSACC	GENERALES 2 PUERTAS TR 180º - PARP18
EMBELLECEDORES S/PRESTACION - SPRTER	CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - 1234Y
CLIMATIZACIÓN S/CONDUCTO AIRE PLAZAS TR - SSAERA	CLIMATIZACIÓN S/CALEFACCION AUXILIAR - STHABT
CLIMATIZACIÓN S/CONDUCTO AIRE PLAZAS TR - SAIRAR	CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO - CA01
VOLANTE Y MANDOS S/VOLANTE TERMICO - VOLNCH	VOLANTE Y MANDOS VOLANTE ESPUMA - VLMOUS
VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA DE CAMBIOS 1 - PLVT1	AUDIO/MULTIMEDIA TOMA ACCESORIOS TIPO 2 - PRIAC2
AUDIO/MULTIMEDIA MODULO COMUNICACION DATOS - AIVCT	AUDIO/MULTIMEDIA S/SOPORTE TELEFONO - SSACTE
AUDIO/MULTIMEDIA AUTORRADIO - RA44A	PARTICULARIDADES TECNICAS VOLADIZO TR CORTO BATALLA 1 - L1C
ASIENTOS 3ª FILA S/ASIENTOS - 0P3RAN	ASIENTOS S/2ª FILA ASIENTOS - 0P2RAN
ASIENTOS CONDUCTOR REGULABLE ALTURA - COREHA	ASIENTOS TESTIGO CINTURON DE SEGURIDAD - ALOUC
ASIENTOS ACOMPAÑANTE C/REGULACION MANUAL - PARMA1	ASIENTOS DL S/CALEFACCION - SGSCHA
TAPICERIA/LINEA INT LINEA INTERIOR - DRAP04	TAPICERIA/LINEA INT HARMONIA 01 - HARM01
TAPICERIA/LINEA INT S/EMBELLECEDOR PUERTAS - SSENPI	TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDO LATERAL INT 1 - HLIN01
INSTRUMENTACION PUERTAS SIST APERTURA CON LLAVE 433MHZ - SOPC2C	FECHA FABRICACIÓN 26/08/2022
CRISTALES SENSOR LLUVIA C/SENSOR LUZ - ALEVA	CRISTALES S/LUNETA TR TERMICA - SSLAC
CRISTALES S/PARABRISAS TERMICO - PBNCH	CRISTALES S/LIMPIALUNETA TR - SSELA
CRISTALES LUNAS TINTADAS - VT	ACCESORIOS S/OCULTA RAILES PUERTAS TR - SPROPA
ACCESORIOS S/ENGANCHE REMOLQUE - SDRQAR	

### Automático











INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

ESPAÑA ESPAÑA

### Piezas

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
909017613R	Guarnecido puerta carga tr iz	1,00	226,19			226,19
909003984R	Guarnecido puerta carga tr dr	1,00	192,12			192,12
769106635R	Guarnecido tr aleta tr dr	1,00	52,03			52,03
769091264R	Guarnecido aleta tr iz	1,00	56,56			56,56
829A05548R	Guarnecido puerta tr dr	1,00	266,24			266,24

### Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T2  GtT7101L	Reparar Aleta dl iz	1,50 h	25,00			37,50
T2  GtT7101R	Reparar Aleta dl dr	1,00 h	25,00			25,00
T2  GtT7401L	Reparar Puerta dl iz	0,50 h	25,00			12,50
T2  GtT7801R	Reparar Puerta tr dr	2,00 h	25,00			50,00
T2  GtT8401L	Reparar Puerta carga tr iz	1,00 h	25,00			25,00
T1  04UG	Sustituir Guarnecido puerta carga tr iz	0,20 h	25,00			5,00
T1  04UG	Sustituir Guarnecido puerta carga tr dr	0,20 h	25,00			5,00
T1  7133	Sustituir Guarnecido puerta tr dr	0,20 h	25,00			5,00
T1  7149	Sustituir Guarnecido tr aleta tr dr	0,30 h	25,00			7,50
T1  A20L	Sustituir Guarnecido aleta tr iz	0,20 h	25,00			5,00

<b>Nº Valoración</b>	CMA_624942	<b>Marca - Modelo</b>	RENAULT KANGOO III FURGON (FFK) (21-)		
<b>Fecha Alta</b>	15/06/2026 13:51:19	<b>CUM</b>	RE05201	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	15/06/2026 13:56:56	<b>Matrícula</b>	4898-MFJ		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VF1RFK00X69850951		

**Pintura**

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
CHAPA						
 GtP93460	Piso tr (zona tr) Reparación (S=1)					
 GtP7101R	Aleta dl dr Reparación (S=1) (L=3)					
 GtP7101L	Aleta dl iz Reparación (S=1) (L=3)					
 GtP7801R	Puerta tr dr Reparación (S=1) (L=3)					
 GtP8401L	Puerta carga tr iz Reparación (S=1) (L=3)					
 GtP93450	Piso tr (zona dl) Reparación (S=1)					
 GtP7401L	Puerta dl iz Reparación (S=1) (L=3)					
 GtP9056R	Aleta tr dr c/estribo Reparación (S=0) (L=3)					
PLASTICO						
 GtP8105L	Paragolpes tr (zona iz) Reparación (S=0) (L=3) Color Carrocería Completo					
 GtP81050	Paragolpes tr Reparación (S=0) (L=3) Texturado Completo					
 GtP8105R	Paragolpes tr (zona dr) Reparación (S=0) (L=1) Texturado Completo					

Nº Valoración	CMA_624942	Marca - Modelo	RENAULT KANGOO III FURGON (FFK) (21-)		
Fecha Alta	15/06/2026 13:51:19	CUM	RE05201	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	15/06/2026 13:56:56	Matrícula	4898-MFJ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF1RFK00X69850951		

## Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	02/06/2026	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	793,14 €	Subtotal Horas MO	177,50 €	Subtotal Horas MO	200,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (7,10 h)	177,50 €	Subtotal M.O. (8,00 h)	200,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	177,50 €	Total mano de obra	200,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	793,14 €			Subtotal material	371,91 €
Dto. sobre total piezas (30,00%)	237,94 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	555,20 €			Total del material	371,91 €
				Total sin descuentos	571,91 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	571,91 €






Sistema de pintura: Centro Zaragoza  
Tipo de pintura: Monocapa

Nº colores 1

## Total

Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	555,20 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	177,50 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	571,91 €	Base del impuesto	1.304,61 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	1.304,61 €	IVA (21%)	273,97 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	1.578,58 €
				Total	<b>1.578,58 €</b>

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza prepintada  
± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_624942	<b>Marca - Modelo</b>	RENAULT KANGOO III FURGON (FFK) (21-)		
<b>Fecha Alta</b>	15/06/2026 13:51:19	<b>CUM</b>	RE05201	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	15/06/2026 13:56:56	<b>Matrícula</b>	4898-MFJ		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VF1RFK00X69850951		

### Equipamiento

#### Manual

ACCESORIOS ADAPTACION ESPECIAL - CRITERIO DE CONTEXTO - SAN782

#### VIN Query

ETIQUETAS DESIGNACION ADICIONAL RENAULT - APL03  
PROGRAMA DE VENTAS PAIS TECNICO LEGISLATIVO - TL01A  
MANUAL 6 VELOCIDADES - TL4  
VERSION VEHICULO SIN ADAPTACION - SAN017  
PUERTAS PANELES LATERALES TR S/LUNAS - CSTOLE  
VARIANTE C/ PILAR B - PIEDML  
ADAS S/ASISTENTE CAMBIO/MANTENIMIENTO CARRIL - SDLIGM  
ADAS SIN SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO - SSITPK  
SUSPENSION TIPO CARRETERA GRAVEDAD 1 - TRSEV1  
ADAS S/SISTEMA GESTION DE VELOCIDAD - SSGVIT  
NEUMATICOS 195/65 R 15  
LLANTAS 6.0JX15" - RDIF10  
FRENOS S/FRENO APARCAMIENTO AUTOMATICO - SSFRPA  
ADAS S/FRENADA EMERGENCIA ASISTIDA - SSAEBS  
TURBO-DIESEL 1461CC 55KW (75) - K9K 876  
COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL KXX - KXX  
GENERAL INDICE MOTOR - 876  
EQUIPO MECANICO S/FUNCION RALENTI ACELERADO - SRALEN  
EQUIPO ELECTRICO SISTEMA AYUDA HIBRIDO LEVE SSG - HYB01  
EQUIPO ELECTRICO S/SISTEMA CARGA RAPIDA - SCHARG  
ANTIPOLUCION NORMA EU6U - E06U  
ANTIPOLUCION S/CODIGO EMISIONES - SSPREM  
INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVALUNAS ELECTRICOS DL - LVAVEL  
INSTRUMENTACION PUERTAS S/ELEVALUNAS TR - SSLVAR  
SEGURIDAD S/AIRBAG LATERALES - SABLAV  
SEGURIDAD S/DESACTIVACION AIRBAG ACOM - AIRBCO  
CODIGO DE EQUIPO NIVEL EQUIPAMIENTO - EA1  
INSTRUMENTACION CONSOLA TABLERO S/SOPORTE TABLET/ORDENADOR - SSUTAB  
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS ANALOGICO - MET02  
INSTRUMENTACION CONSOLA CONSOLA CENTRAL 1 - CSRBA1  
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - KM  
ACCESORIOS S/CARGADOR TELEFONO - SREACT  
ACCESORIOS PACK ILUMINACION - ECLHB1  
ACCESORIOS S/REVESTIMIENTO PISO TR MADERA - SSADPL  
ACCESORIOS GUANTERA - BTAGA1  
ACCESORIOS PARASOL ACOMPAÑANTE 1 - PSPA1  
ACCESORIOS BANDEJA PORTAOBJETOS TECHO 1 - RANPV1  
VOLANTE Y MANDOS S/MANDOS EN VOLANTE - SCDVOL  
RETROVISORES EXT 03 - RET03  
RETROVISORES EXT C/INDICADOR DIRECCION - AVREPL  
LUCES S/ASISTENTE LUZ EN CARRETERA - NOAHL  
POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DG  
VARIANTE INDICE CAJA VELOCIDADES - GB-369  
TIPO SELECTOR MANUAL 6 VELOCIDADES - BVM6  
PUERTAS PANEL LATERAL IZ CHAPA - PNLGT  
PUERTAS C/PUERTA LAT DR - PLDCT  
ADAS SIN SISTEMA CONDUCCION AUTONOMA 1 - NOADR  
ADAS S/GRABACION CONDUCTOR - WOSRE  
ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO - SDANGM  
SUSPENSION CARGA UTIL NORMAL - CHGNOR  
ADAS S/REGULADOR VELOCIDAD - SSRV  
LLANTAS LLANTAS 15" - RTOL15  
LLANTAS RUEDA DE REPUESTO NORMAL - RSEC01  
FRENOS S/INDICADOR DESGASTE PASTILLAS - STMUSP  
DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD+ASISTENTE ARRANQUE EN RAMPAS - ESPHSA  
GENERAL TIPO MOTOR - K9K  
COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - DIESEL  
EQUIPO MECANICO SIN KIT ZONAS POLVORIENTAS - SKTPOU  
EQUIPO MECANICO CLIMA TEMPLADO - TEMP  
EQUIPO ELECTRICO SIN NIVEL BATERIA - SSNBT  
EQUIPO ELECTRICO ALTERNADOR USO NORMAL - ALUTNO  
COMERCIAL FURGON - FFK  
GENERAL NIVEL MOTORIZACION - AB  
INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE CENTRALIZADO - CPE  
SEGURIDAD S/RETROVISOR INT - SRETIN  
SEGURIDAD S/RETROVISOR SUPERVISION INFANTIL - SRTENF  
SEGURIDAD AIRBAG CONDUCTOR - AIRBA1  
INSTRUMENTACION CONSOLA S/SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS - NOTPR  
ADAS S/CAMARAS VISION - NOCAM  
AUDIO/MULTIMEDIA SIN CABLEADO ADAPTACION - SCBADP  
AUDIO/MULTIMEDIA SIST LLAMADA EMERGENCIA VOZ - RCALL  
ACCESORIOS S/ALUMBRADO ADICIONAL HABITACULO - SECAMH  
ACCESORIOS S/INMOVILIZADOR - SDPCLV  
ACCESORIOS MAMPARA SEPARACION DE CARGA - CLCTOL  
ACCESORIOS SIN PRESTACION ILUMINACION INTERIOR - SSPRLU  
ACCESORIOS S/BANDEJA TR - SSTBAR  
ACCESORIOS PARASOL CONDUCTOR 1 - PSCO1  
ACCESORIOS S/CAJETIN ADAPTADOR INMOVILIZADOR - SANADP  
TECHO PREPARACION BARRAS PORTAEQUIPAJES - PREGAL  
RETROVISORES C/CARCASA SIN PINTAR - RENTC  
LUCES S/FARO ANTINEBLA - SPROJA  
LUCES FAROS HALOGENOS - LAHALO

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_624942	<b>Marca - Modelo</b>	RENAULT KANGOO III FURGON (FFK) (21-)		
<b>Fecha Alta</b>	15/06/2026 13:51:19	<b>CUM</b>	RE05201	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	15/06/2026 13:56:56	<b>Matrícula</b>	4898-MFJ		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VF1RFK00X69850951		

GENERALES EMBELLECEDOR MANILLA EXT TIPO 1 - PGPRT1  
 GENERALES SIN ACCESORIOS COLOR CARROCERIA - SSACC  
 EMBELLECEDORES S/PRESTACION - SPRTER  
 CLIMATIZACIÓN S/CONDUCTO AIRE PLAZAS TR - SSAERA  
 CLIMATIZACIÓN S/CONDUCTO AIRE PLAZAS TR - SAIRAR  
 VOLANTE Y MANDOS S/VOLANTE TERMICO - VOLNCH  
 VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA DE CAMBIOS 1 - PLVT1  
 AUDIO/MULTIMEDIA MODULO COMUNICACION DATOS - AIVCT  
 AUDIO/MULTIMEDIA AUTORRADIO - RA44A  
 ASIENTOS 3ª FILA S/ASIENTOS - 0P3RAN  
 ASIENTOS CONDUCTOR REGULABLE ALTURA - COREHA  
 ASIENTOS ACOMPAÑANTE C/REGULACION MANUAL - PARMA1  
 TAPICERIA/LINEA INT LINEA INTERIOR - DRAP04  
 TAPICERIA/LINEA INT S/EMBELLECEDOR PUERTAS - SSENPI  
 INSTRUMENTACION PUERTAS SIST APERTURA CON LLAVE 433MHZ - SOPC2C  
 CRISTALES SENSOR LLUVIA C/SENSOR LUZ - ALEVA  
 CRISTALES S/PARABRISAS TERMICO - PBNCH  
 CRISTALES LUNAS TINTADAS - VT  
 ACCESORIOS S/ENGANCHE REMOLQUE - SDRQAR

GENERALES SIN PARAGOLPES COLOR (IMPRIMADO) - BCNTC  
 GENERALES 2 PUERTAS TR 180º - PARP18  
 CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - 1234Y  
 CLIMATIZACIÓN S/CALEFACCION AUXILIAR - STHABT  
 CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO - CA01  
 VOLANTE Y MANDOS VOLANTE ESPUMA - VLMOUS  
 AUDIO/MULTIMEDIA TOMA ACCESORIOS TIPO 2 - PRIAC2  
 AUDIO/MULTIMEDIA S/SOPORTE TELEFONO - SSACTE  
 PARTICULARIDADES TECNICAS VOLADIZO TR CORTO BATALLA 1 - L1C  
 ASIENTOS S/2ª FILA ASIENTOS - 0P2RAN  
 ASIENTOS TESTIGO CINTURON DE SEGURIDAD - ALOUC  
 ASIENTOS DL S/CALEFACCION - SGSCHA  
 TAPICERIA/LINEA INT HARMONIA 01 - HARM01  
 TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDO LATERAL INT 1 - HLIN01  
 FECHA FABRICACIÓN 26/08/2022  
 CRISTALES S/LUNETA TR TERMICA - SSLAC  
 CRISTALES S/LIMPIALUNETA TR - SSELA  
 ACCESORIOS S/OCULTA RAILES PUERTAS TR - SPROPA

### Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

ESPAÑA ESPAÑA



IMGP3641.JPG



IMGP3642.JPG

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_624942	<b>Marca - Modelo</b>	RENAULT KANGOO III FURGON (FFK) (21-)		
<b>Fecha Alta</b>	15/06/2026 13:51:19	<b>CUM</b>	RE05201	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	15/06/2026 13:56:56	<b>Matrícula</b>	4898-MFJ		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VF1RFK00X69850951		



IMGP3643.JPG



IMGP3644.JPG



IMGP3645.JPG



IMGP3646.JPG

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_624942	<b>Marca - Modelo</b>	RENAULT KANGOO III FURGON (FFK) (21-)		
<b>Fecha Alta</b>	15/06/2026 13:51:19	<b>CUM</b>	RE05201	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	15/06/2026 13:56:56	<b>Matrícula</b>	4898-MFJ		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VF1RFK00X69850951		



IMGP3647.JPG



IMGP3648.JPG



IMGP3649.JPG



IMGP3650.JPG

## Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_624942	Marca - Modelo	RENAULT KANGOO III FURGON (FFK) (21-)		
Fecha Alta	15/06/2026 13:51:19	CUM	RE05201	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	15/06/2026 13:56:56	Matrícula	4898-MFJ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF1RFK00X69850951		



IMGP3651.JPG



IMGP3652.JPG



IMGP3653.JPG



IMGP3654.JPG

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_624942	<b>Marca - Modelo</b>	RENAULT KANGOO III FURGON (FFK) (21-)		
<b>Fecha Alta</b>	15/06/2026 13:51:19	<b>CUM</b>	RE05201	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	15/06/2026 13:56:56	<b>Matrícula</b>	4898-MFJ		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VF1RFK00X69850951		



IMGP3655.JPG



IMGP3656.JPG



IMGP3658.JPG



IMGP3657.JPG

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_624942	<b>Marca - Modelo</b>	RENAULT KANGOO III FURGON (FFK) (21-)		
<b>Fecha Alta</b>	15/06/2026 13:51:19	<b>CUM</b>	RE05201	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	15/06/2026 13:56:56	<b>Matrícula</b>	4898-MFJ		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VF1RFK00X69850951		



IMGP3659.JPG



IMGP3660.JPG



IMGP3661.JPG



IMGP3662.JPG

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_624942	<b>Marca - Modelo</b>	RENAULT KANGOO III FURGON (FFK) (21-)		
<b>Fecha Alta</b>	15/06/2026 13:51:19	<b>CUM</b>	RE05201	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	15/06/2026 13:56:56	<b>Matrícula</b>	4898-MFJ		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VF1RFK00X69850951		



IMGP3663.JPG



IMGP3664.JPG



IMGP3665.JPG