

BMW

BMW 1 LIMOUSINE (F70)(07.2024->) 120 M SPORT MILD-HYBRID 125 KW (MOTOR 1,5 LTR. - 115 KW) 5-TÜRIG

VIN: WBA81GE0907T05843



Beschreibung

|                         |                        |               |
|-------------------------|------------------------|---------------|
|                         | Zulassungsdatum        | Laufleistung  |
|                         | 06/05/2025             | 38236 km      |
| Farbe                   | Jahr                   | Polster       |
| BLACK SAPPHIRE METALLIC | 2024                   | -             |
| Anzahl der Türen        | Anzahl der Sitze       | Generation    |
| 5                       | 5                      | -             |
| Karosserietyp           | CO2                    | Hubraum       |
| Schrägheck              | 132                    | 1499          |
| Getriebe                | Motortyp               | Kraftstoff    |
| Automatisch             | Verbrennung            | Benzin        |
| Anzahl Gänge            | Antriebsstrang         | Max. Leistung |
| 7                       | Vorderradantrieb (FWD) | 125 KW        |

Mängel

| #   | Element                                                                             | Defekt    | Korrektur |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 001 | Füllflasche NothilfeKit / -                                                         | Fehlt     | Ersetzen  |
|     |  |           |           |
| 002 | Kompressor NothilfeKit / -                                                          | Fehlt     | Ersetzen  |
|     |  |           |           |
| 003 | Windschutzscheibe / -                                                               | Gebrochen | Ersetzen  |



004 Klebesatz / -


Steinschlag

Ersetzen

005 Motorhaube / -

Kratzer

Lackieren



006 Stoßfänger / Vorne

Delle

Ersetzen



007 Stoßfängerleiste / Vorne

Lackiert : Ja / Material : Kunststoff

Delle

Ersetzen



008 Felge / Vorne Links

Material : Aluminium / Felgen-/Reifendurchmesser : 18 " / Oberfläche : Lackiert

Kratzer

Ersetzen



009 Dach / -

Delle

Smart Repair



|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| 010                                                                                                                                                                               | Stoßfänger / Hinten                                                                                     | Kratzer | Smart Repair |
| <div></div>     |                                                                                                         |         |              |
| 011                                                                                                                                                                               | Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten<br>Bezugsmaterial : Kunststoff                              | Kratzer | Smart Repair |
| <div></div>     |                                                                                                         |         |              |
| 012                                                                                                                                                                               | Tür / Vorne Rechts                                                                                      | Kratzer | Smart Repair |
| <div></div>     |                                                                                                         |         |              |
| 013                                                                                                                                                                               | Felge / Vorne Rechts<br>Material : Aluminium / Felgen-/Reifendurchmesser : 18 " / Oberfläche : Lackiert | Kratzer | Reparieren   |
| <div></div> |                                                                                                         |         |              |

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bordmappe
- ☒ Hutablage
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Ersatzrad
- ☐ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☐ Serviceheft
- ☐ Füllflasche NothilfeKit
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Pannenset
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

|               |            |                        |      |
|---------------|------------|------------------------|------|
| Vorne Links   | VREDESTEIN | 195 / 50 / 18 / Winter | 5 mm |
| Vorne Rechts  | VREDESTEIN | 195 / 50 / 18 / Winter | 5 mm |
| Hinten Links  | VREDESTEIN | 195 / 50 / 18 / Winter | 6 mm |
| Hinten Rechts | VREDESTEIN | 195 / 50 / 18 / Winter | 6 mm |

Kommentar

## Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts




Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Füllflasche Nothilfekt / - / Fehlt



Kompressor Nothilfekt / - / Fehlt



Windschutzscheibe / - / Gebrochen



Windschutzscheibe / - / Gebrochen



Motorhaube / - / Kratzer




Motorhaube / - / Kratzer



Motorhaube / - / Kratzer



Motorhaube / - / Kratzer



Motorhaube / - / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfängerleiste / Vorne / Delle



Stoßfängerleiste / Vorne / Delle



Stoßfängerleiste / Vorne / Delle



Felge / Vorne Links / Kratzer




Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer



Dach / - / Delle



Dach / - / Delle



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten / Kratzer



Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten / Kratzer



Tür / Vorne Rechts / Kratzer



Tür / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer

