

Stato d'uso del veicolo

Dati Perito

Dati Perito e Società Peritale

Dati Generali Riconsegna

Data e ora di riconsegna
03/02/2026 10:59

Targa

Km
159221

Danni Totali

Dati Veicolo

Marca
SKODA

Modello
Octavia dal 2020

Colore
Bianco.pastell/doppio

Data Immatricolazione
14.12.2021

Stato d' uso

Marca
SKODA

Note

Accessori e Dotazione

Descrizione	Previsto	Presente
Veicolo immatr.Autocarro		NO
Cambio		Automatico
Navigatore		SI
Carta di circolazione		SI
Radio		SI

Descrizione	Previsto	Presente
1 ° Chiave		SI
2 ° Chiave		SI
Tessera Code		SI
Code Radio		NO
Cerchi in lega		SI

Descrizione	Previsto	Presente
Scheda SD		NO
Kit gonfiaggio riparazione	SI	SI
Ruota di Scorta	NO	NO
Ruotino	NO	NO

Allestimenti particolari

Presente copia conforme della carta di circolazione

Pneumatici

Marca Anteriore Michelin	Tipologia: 4 stagioni	Battistrada 60%
-----------------------------	--------------------------	--------------------

Marca Posteriore Michelin	Tipologia: 4 stagioni	Battistrada 70%
------------------------------	--------------------------	--------------------

Importi calcolati in base a:

Degrado 0 %

Sconto listino ricambi: 10 %

Tariffa h mano d'opera: €

Anomalie Ricontrate

Meccanica	Descrizione:
-----------	--------------

Elettriche / Elettronico	Descrizione:
--------------------------	--------------

Valorizzazione stato d'uso

Item	Descrizione	Tipologia	Importo
5	Paraurti ant.	Graffio	
8	Parafango post. dx	Difetto esecuzione	
2	Parabrezza	Rottura	
3	Calotta retrovisore est. Sx	Nuc	
4	Disco ruota ant, sx	Graffio	
6	Calotta retrovisore est dx	Nuc	
9	Spoiler paraurti post.	Nuc	
		Totale	