

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen **S BP2120E** **FIN** **KNACD81DGN5533335**

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	02.06.2022	Letzte Zulassung	03.06.2024
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Kia
Type / Verkaufsbez.	Niro (DE)(2016->) / Niro 1.6 Aufbauart		Kombi
	Plug-in Hybrid Spirit (EURO 6d)		
Türen	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	KNACD81DGN5533335
HSN / TSN	2233 / AAJ	DAT Europa-Code®	014250420210001
DAT Marktindex	DE003 6253	Km-Stand abgelesen	57216
Nächste HU §29 StVZO	12 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.auf.
Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb	Leistung (kW)	77
Hubraum (ccm)	1580	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 6	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	Aurora Black PEARL / ABP	Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Bewertung zum Stichtag 08.06.2026 (Besichtigung 08.06.2026)

Listenneupreis nach DAT Europa-Code® und Marktindex ohne Sonderausstattungen		40.490,00 EUR
Listenneupreis für zusätzlich berücksichtigte Sonderausstattungen		619,99 EUR
Listenneupreis gesamt		41.109,99 EUR
Richtwert nach DAT Europa-Code® und Marktindex		21.253,40 EUR
Bezugsfahrstrecke in km: 49000		
Laufleistung / Laufleistungsdifferenz: 57216 / 8216		
Laufleistungskorrektur	-	733,24 EUR
Erstzulassungskorrektur	+	78,59 EUR
Basiswert durch DAT Ermittlung		20.598,74 EUR
Gesamtwert der Ausstattungen	+	96,87 EUR
Grundwert durch DAT Ermittlung		20.695,61 EUR
Zu-/Abschlag der montierten Reifen (Differenz zur Serienbereifung)	-	80,82 EUR
Zwischensumme I		20.614,79 EUR
Zwischensumme II		20.614,79 EUR
Reparaturkosten (mit 82,45 EUR MwSt.)	-	516,41 EUR
Händlerverkaufswert DAT (mit 3.208,98 EUR MwSt.)	20.100,00 EUR	20.098,37 EUR
Handelsspanne (mit 452,87 EUR MwSt.)	2.835,00 EUR	2.836,41 EUR
Händlereinkaufswert DAT (mit 2.756,11 EUR MwSt.)	17.265,00 EUR	17.261,96 EUR

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	NP	Abw.	%	VK
83504	Motor 1,6 Ltr. - 77 kW (System: 104 kW)				
	Hybrid	0,00*			0,00
11000	Metallic-Lackierung	619,99*			96,87
Summe Sonderausstattung		619,99			96,87 EUR

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto	
1. Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 8, 9)	622	50.87	-316,41	
2. Lackvorbereitung	200	100	-200,00	
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	822			-516,41 EUR

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Tür vorne links, eingedellt,
Stoßfänger vorne, Steinschlag,

Der Sachverständige
Marcin Jucha

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.




Bild 1 : Diagonal von vorne




Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Zusätzlicher Radsatz (Profil erkennbar)



Bild 7 : Ladekabel beim E-Fahrzeug



Bild 8 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 9 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau

DEKRA Automobil GmbH
Stuttgarter Str. 13, 70469 Stuttgart

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Stuttgart
Stuttgarter Str. 13
70469 Stuttgart
Telefon 0711 / 32019-0
Fax 0711 / 32019-47
E-Mail stuttgart.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Marcin Jucha
Tel. direkt 0711 32019-0

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

S BP2120E

FIN

KNACD81DGN5533335

Vertragsnummer	320172
Auftragsnummer	ELSRM004579
Rahmenkostenstelle	RDA
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	08.06.2026, telefonisch
Besichtigung	08.06.2026 um 10:00 Uhr DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Stuttgart, Stuttgarter Str. 13, 70469 Stuttgart

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 08.06.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	14.508,40 EUR	17.265,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	16.890,76 EUR	20.100,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 08.06.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 08.06.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 08.06.2026 um 10:00 Uhr durch Herrn Marcin Jucha bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Stuttgart, Stuttgarter Str. 13, 70469 Stuttgart, im Beisein von Frau Schwarz.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Grube von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 145 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	S BP2120E
Tag der Erstzulassung	02.06.2022
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	03.06.2024

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	12 / 2027
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Kia
Typ / Verkaufsbezeichnung	Niro (DE)(2016->) / Niro 1.6 Plug-in Hybrid Spirit (EURO 6d)
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	2233 / AAJ
Fahrzeug-Ident.-Nr.	KNACD81DGN5533335
Türen	5
Farbe (Hersteller)	Aurora Black PEARL
Lackierung	ABP
Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.auf.
Motorart / Zylinderanzahl	Hybridantrieb / 4
Leistung / Hubraum	77 kW / 1580 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 6
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	57.216
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.	

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 60 R 16 92 H	Michelin / Energy Saver	S / O	5 mm
rechts	205 / 60 R 16 92 H	Michelin / Energy Saver	S / O	5 mm
2 links	205 / 60 R 16 92 H	Michelin / Energy Saver	S / O	5 mm
rechts	205 / 60 R 16 92 H	Michelin / Energy Saver	S / O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.11.2026			

S/ Sommer; /O Original;

Zusätzlicher Winterradsatz (Stahlfelgen): Michelin Alpin 6 // 205/60R16 92T Profil: 6/6/8/8

Serienausstattung

3. Bremsleuchte, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Aktives Bremslicht (ESS), Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Anzeiginstrumente Supervision mit LCD Display, Audio-Navigationssystem KIA (10,25"), Audiobedienung am Lenkrad, Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel elektr. verstellbar, beide, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Bremsassistent, Chromeinfassung Seitenfenster, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Dachreling silber, Dachspoiler, Einparkhilfe hinten, Einparkhilfe vorn, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Einstiegsleisten (Aluminium), Elektromotor 44 kW (Hybridantrieb), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC), Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenten-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode), Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenten-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgängererkennung, Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW), Fahrassistenten-System: Querverkehrs-Assistent (Rear Cross Traffic Alert, RCTA), Fahrassistenten-System: Spurwechselassistent, Fahrassistenten-System: Stauassistent, Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung, Fahrassistenten-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Frontscheibe Akustikglas, Frontscheibe Solar-Reflect, Fußmatten, Füllstandsanzeige Scheibenwaschanlage, Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT, Getränkehalter hinten, Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer, Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Hybrid 104 kW (Motor 1,6 Ltr. - 77 kW), Induktionsladeschale für Smartphone, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaanlage 2-Zonen, Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Airbag-System vorn und hinten, LED-Paket, LM-Felgen 6,5x16, Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mennekes-Stecker), Laderaumabdeckung, Last-Paket (Anhängelast), Lenkrad (Leder), Lenkrad heizbar, Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Luftausströmer im Fond mitte,

Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn, Mobile Online Dienste UVO Connect / Kia Connect, Modellpflege, Nebelscheinwerfer, Nebelscheinwerfer LED, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch, Pedale Aluminium, Plug-in Hybrid, Radstand 2700 mm, Reifen 205/60 R16 ..H, Reifen-Reparaturset, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenwischer mit Regensensor, Schließ-/Startsystem Smart-Key, Seitenairbag, Seitenscheiben Solar-Reflect, Seitenschutzleisten Chromoptik, Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder, Sitzheizung vorn, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Sound-System JBL Premium, Soundgenerator (innen), Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole, Steckdose 230V, Stoßfänger Wagenfarbe, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen verchromt, USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Metallic-Lackierung, Motor 1,6 Ltr. - 77 kW (System: 104 kW) Hybrid

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Letzte Wartung erfolgte am 15.12.2025 bei Kilometerstand 51.569.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 8, 9); Lackvorbereitung.

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Tür vorne links, eingedellt, ; Stoßfänger vorne, Steinschlag, .

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Marcin Jucha

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.