

Scheda Perizia Veicolo

Veicolo	Opel Astra		
Targa		Telaio	WOLBF6EK9HG178429
Colore	Bianco	Km rilevati	268909


Pneumatici e cerchi

Posizione	Battistrada residuo in mm	Stato Cerchio		Estivi	Invernali	Diametro	Note
		Integro	Graffiato				
Anteriore sx	5	✓		✓		17	
Anteriore dx	5	✓		✓		17	
Posteriore sx	5	✓		✓		17	
Posteriore dx	5	✓		✓		17	
Ruota di scorta	Si	No		kit di riparazione	Si	No	

Tappezzeria e Rivestimenti interni

	Pelle	Stoffa	Integro	Usurato	Danneggiato	Macchiato	Note
Sedile Ant . Sx		✓	✓				
Sedile Ant . Dx		✓	✓				
Sedili Posteriori		✓	✓				
Moquette		✓	✓				
Cruscotto e pannelli		✓	✓				

Carrozzeria



Leggenda Carrozzeria

- 1- Graffio
- 2- Amaccatura
- 3- Sostituzione
- 4- Lucidatura
- 5- Grandine

Cristalli

- X- Scheggiatura
- R- Rotto

Veicolo Grandinato	Si	No	Note:	
Spie	Si	No	Note:	
Meccanica Apparentemente Funzionante	Si	No	Note:	

Dotazioni

	Si	No	Note
Doppie Chiavi	Si	No	
Cambio Aut.	Si	No	
Gancio traino	Si	No	
Attrezzi di Bordo	Si	No	
Batteria Carica	Si	No	

Proiettori da controllare

Sede di perizia

Veicolo Periziato da:		