Voertuig rapport

Taxatiedatum: 11-11-2026

Renault Master T35 2.3 dCi 150 L3H3 Energy
2021 - 110 kW / 150 PK - Diesel - Automaat



Kenteken	VJL76T
Chassisnummer	VF6MF000866890682
Eerste registratie	25-02-2021
APK geldig tot	25-02-2027
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	181.990 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	11-11-2026
Definitieve kilometerstand	181.990 km
Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Motorinhoud	2.298
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	-
Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Bouwjaar	Vermogen	Brandstof
2021	110 kW / 150 PK	Diesel
Transmissie	**Kilometerstand**	**BTW Voertuig**
Automaat	181.990 km	Ja

Opties & accessoires 9

Achteruitrijcamera | Airco | Apple CarPlay - Android Auto | Cruise control | LED verlichting | Metallic lak | Navigatie | Parkeersensoren | Trekhaak

Aanwezig bij voertuig 8

Digitaal onderhoud | Volledig onderhouden | Instructieboekje | Hoofdsleutel | Onderhoudsboekje | Reservesleutel / digitale sleutel | Krik | Reserve wiel

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	167862
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Alle seizoenen
Profieldiepte linksvoor	3 - 5 mm (Matig)
Profieldiepte linksachter	3 - 5 mm (Matig)
Profieldiepte rechtsvoor	3 - 5 mm (Matig)
Profieldiepte rechtsachter	3 - 5 mm (Matig)
Merk band	-
Velgen	-
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Bedrijfswagen
Kleur	Grijs
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-03-2026

Schades (6)

Schade exterieur - Voorruit

Soort schade
Scheur
Oplossing
-




Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade
Deuk
Oplossing
-




Omschrijving
Deuken in achterdeuren

Schade exterieur - Achter

Soort schade
Anders
Oplossing
-



Omschrijving
Instap schade

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade
Anders
Oplossing
-



Omschrijving
Hendel defect en ontbreekt

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade
Deuk
Oplossing
-





Omschrijving
Deuk en krassen rechterzijkant

Schade interieur - Laadruimte

Soort schade
Slijtage
Oplossing
-






Omschrijving
Laadruimte beschadigd

Exterieur opmerking	5 gemelde schade	Rondom diverse krassen en lakdefecten.
Banden en velgen opmerking	0 gemelde schade	Wieldoppen aan vervanging toe.
Interieur opmerking	1 gemelde schade	-
Technisch opmerking	0 gemelde schade	-

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
18-02-2021		Importeur
25-02-2021	Eerste toelating Datum deel IA / I Laatste tenaamstelling	Lease
25-02-2027	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

2 zitplaatsen rechtsvoor | airco | alarm klasse 1(startblokkering) | Anti Blokkeer Systeem | Anti Slip Regeling | armsteun voor | bestuurdersairbag | Bluetooth | boordcomputer | buitenspiegels elektrisch verstelbaar | buitenspiegels verwarmbaar | centrale vergrendeling met afstandsbediening | DAB | dimlichten automatisch | elektrische ramen voor | Elektronisch Stabiliteits Programma | elektronische remkrachtverdeling | hill hold functie | LED dagrijverlichting | parkeersensor achter | radio | regensensor | start/stop systeem | stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk | tussenschot volledig | zijschuifdeur rechts | zijwind assistent

Extra foto's




























