DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

Détails véhicule

VIN	VF7SWYHYP KT539361	Kilométrage	30 339 km	Energie	Diesel
Immatriculation	FE967HP	Date d'immatriculation	05/03/2019	Cylindrée	1398
Marque	CITROEN	Niveau carburant	75 %	Transmission	Manuelle
Modèle	C3-2009	Genre	VU	Vitesses	5
Carrosserie	Berline	Nb de places	-	Etat du véhicule	Conforme
Portes	5	Couleur	Blanc		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	28/10/2026	Parc	CAT AMBERIEU	Propriétaire	ARVAL FR



















Autres informations techniques

Véhicule Roulant	- OK -	Roue de secours	✓	Manuel d'utilisation	✓
Moteur fonctionnant	- OK -	Kit roue secours Complet	✓	Carnet de garantie	✓
Batterie fonctionnelle	- OK -			Carnets de bord	✓
Boîte de vitesse fonc.	- OK -			Double clefs	✓

Options / Equipements

Pneumatiques

Hankook 195/65/15 H Eté 6.4 mm		Hankook 195/65/15 H Eté 6.4 mm	
Hankook 195/65/15 H Eté 6.4 mm		Hankook 195/65/15 H Eté 6.4 mm	

Dommages

1



Elément	Niveau liquide refroidissement
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2



Elément	Bas de caisse
Position	Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

3



Elément	Aérateur
Position	Avant Gauche
Dommages	Cassé
Intensité	-
Opération	Echange

4



Elément	Révision
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

5



Elément	Pavillon
Position	-
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

6



Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Malfaçon
Intensité	-
Opération	Réparation

7



Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	Nombre > 1
Opération	Smart Repair

Commentaires

plus de liquide de refroidissement