

INFORME CONTROL VEHÍCULO



26 de mayo de 2026

Nº Expediente: 3426374250

Nº Revision: WTWS_622450

Página: 1 de 1

DATOS DEL VEHÍCULO			
MATRÍCULA:	0731-LXY	Nº CHASIS:	SJNFAAF16U1176438
KILOMETROS:	84919	MARCA:	NISSAN
F. PERITACIÓN:	26/05/2026	MODELO:	JUKE DIG-T 84 KW (114 CV) 6M/T N-CO
Seguro:	SI		

DATOS DE LA INSTALACIÓN			
INSTALACIÓN:	CAMPA CEVA MEJORADA PROFESIONAL	FECHA DE ENTRADA:	21/05/2026
DIRECCIÓN:	Antigua carretera de san Fernando, km	PERSONA CONTACTO:	WTWS_3457
LOCALIDAD:	MEJORADA DEL CAMPO	TELEFONO/E-MAIL:	-

VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS					
Nº LLAVES:	2	KIT ANTIPINCHAZOS:	SI	RUEDA REPUESTO:	NO
LIBRO MANTENIMIENTO:	NO	Navegador GPS:	NO TIENE		
Neumático RunFlat:	NO	Vehículo eléctrico híbrido:	NO	Falta Cable carga Rápida:	NO
Falta Cable 220/230:	NO	Neumático Invierno:	NO		

PERSONALIZACIÓN DEL VEHÍCULO	
I VEHÍCULO SIN PERSONALIZACIÓN	

RESUMEN DE LA VALORACIÓN PERICIAL	
Concepto	Importe
Daños Generales	980,39 €
Daños Interiores	384,83 €
Total Valoración	1365,22 €

VALORACIÓN ELEMENTOS DE INTERIOR						
Referencia	Código	Descripción	Unidades	Precio Unidad	Descuento	Importe Total
909016PA0B	84D00	Guarnecido portón/capó tr	1,00	61,73	18,52	43,21
57350BV85A	99700	Compresor aire - Nueva	1,00	59,45	17,84	41,61
		IIIMPIEZA EXTREMA	1,00	300,00	0,00	300,00

OBSERVACIONES

Nº Valoración	CMA_622450	Marca - Modelo	NISSAN JUKE (F16) 5P (19-)		
Fecha Alta	26/05/2026 16:55:32	CUM	NS04701	Origen	VinDecoder
F.Cálculo/Modif.	26/05/2026 16:59:27	Matrícula	0731-LXY		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	SJNFAAF16U1176438		

Atributos de la Valoración

Estado	Abierta	Referencia	WTWS_622450
--------	---------	------------	-------------

Atributos vehículo

Kilómetros	84.919
------------	--------

Equipamiento

Manual

ACABADO TECNICO TEKNA - TEKNA	LLANTAS 7.0JX17" - DWHL8
NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS - STRGA	FECHA FABRICACIÓN 01/05/2026

VIN Decoder

TODOS TERRENOS 5 PUERTAS - 5H/B	INYECCION MULTIPUNTO 999CC 86KW (117) - HR10DDT
---------------------------------	---

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS	ESPAÑA ESPAÑA
---	---------------

Piezas

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
909016PA0B	Guarnecido portón/capó tr	1,00	61,73			61,73
H21526PAMA	Panel ext puerta tr dr	1,00	278,70			278,70
403156PA1B	Tapacubos rueda dl dr	4,00	43,78			175,12
57350BV85A	Compresor aire - Nueva	1,00	59,45			59,45

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T2 EM7802R	Sustituir Panel ext puerta tr dr	4,20 h	25,00			105,00
I EM000TA	Trat. Anticorrosión Panel ext puerta tr dr					
I UK10A1	Desarmar/Despiezar Puerta tr dr					
I UK10A1EM	Desmontar y montar Puerta tr dr					
T2 GtT7401R	Reparar Puerta dl dr	2,00 h	25,00			50,00
T1 EM99700	Sustituir Compresor aire	0,20 h	25,00			5,00
T2 GtTi3	Limpiar limpieza interior	0,00 h	0,00			300,00
T1 PW18A1EM	Sustituir Tapacubos rueda dl dr	0,10 h	25,00			2,50
T1 UM28A1	Sustituir Guarnecido portón/capó tr	0,20 h	25,00			5,00
I VB38A1	Desmontar y montar Bandeja tr					

Pintura

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
CHAPA						
GtP7401R	Puerta dl dr Reparación (S=1) (L=3)					
GtP7802R	Panel ext puerta tr dr Sustitución					
PLASTICO						
GtP81050	Paragolpes tr Reparación (S=0) (L=3) Color Carroceria Completo					
GtP69050	Paragolpes dl Reparación (S=0) (L=3) Color Carroceria Completo					

Nº Valoración	CMA_622450	Marca - Modelo	NISSAN JUKE (F16) 5P (19-)		
Fecha Alta	26/05/2026 16:55:32	CUM	NS04701	Origen	VinDecoder
F.Cálculo/Modif.	26/05/2026 16:59:27	Matrícula	0731-LXY		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	SJNFAAF16U1176438		

Resumen






Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/05/2026	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	300,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	575,00 €	Subtotal Horas MO	167,50 €	Subtotal Horas MO	167,50 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (6,70 h)	467,50 €	Subtotal M.O. (6,70 h)	167,50 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	467,50 €	Total mano de obra	167,50 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	575,00 €			Subtotal material	327,72 €
Dto. sobre total piezas (30,00%)	172,50 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	402,50 €			Total del material	327,72 €
				Total sin descuentos	495,22 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	495,22 €

Sistema de pintura: Centro Zaragoza
Tipo de pintura: Bicapa

Nº colores 1

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	402,50 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	467,50 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	495,22 €	Base del impuesto	1.365,22 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	1.365,22 €	IVA (21%)	286,70 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	1.651,92 €
				Total	1.651,92 €

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza pre pintada
± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_622450	Marca - Modelo	NISSAN JUKE (F16) 5P (19-)		
Fecha Alta	26/05/2026 16:55:32	CUM	NS04701	Origen	VinDecoder
F.Cálculo/Modif.	26/05/2026 16:59:27	Matrícula	0731-LXY		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	SJNFAAF16U1176438		

Equipamiento

Manual

ACABADO TECNICO TEKNA - TEKNA
NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS - STRGA

LLANTAS 7.0JX17" - DWHL8
FECHA FABRICACIÓN 01/05/2026

VIN Decoder

TODO TERRENO 5 PUERTAS - 5H/B

INYECCION MULTIPUNTO 999CC 86KW (117) - HR10DDT

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

ESPAÑA ESPAÑA



IMGP8731.JPG



IMGP8732.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_622450	Marca - Modelo	NISSAN JUKE (F16) 5P (19-)		
Fecha Alta	26/05/2026 16:55:32	CUM	NS04701	Origen	VinDecoder
F.Cálculo/Modif.	26/05/2026 16:59:27	Matrícula	0731-LXY		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	SJNFAAF16U1176438		



IMGP8733.JPG



IMGP8734.JPG



IMGP8735.JPG



IMGP8736.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_622450	Marca - Modelo	NISSAN JUKE (F16) 5P (19-)		
Fecha Alta	26/05/2026 16:55:32	CUM	NS04701	Origen	VinDecoder
F.Cálculo/Modif.	26/05/2026 16:59:27	Matrícula	0731-LXY		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	SJNFAAF16U1176438		



IMGP8737.JPG



IMGP8738.JPG



IMGP8739.JPG



IMGP8740.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_622450	Marca - Modelo	NISSAN JUKE (F16) 5P (19-)		
Fecha Alta	26/05/2026 16:55:32	CUM	NS04701	Origen	VinDecoder
F.Cálculo/Modif.	26/05/2026 16:59:27	Matrícula	0731-LXY		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	SJNFAAF16U1176438		



IMGP8741.JPG



IMGP8742.JPG



IMGP8743.JPG



IMGP8744.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_622450	Marca - Modelo	NISSAN JUKE (F16) 5P (19-)		
Fecha Alta	26/05/2026 16:55:32	CUM	NS04701	Origen	VinDecoder
F.Cálculo/Modif.	26/05/2026 16:59:27	Matrícula	0731-LXY		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	SJNFAAF16U1176438		



IMGP8745.JPG



IMGP8746.JPG



IMGP8747.JPG



IMGP8748.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_622450	Marca - Modelo	NISSAN JUKE (F16) 5P (19-)		
Fecha Alta	26/05/2026 16:55:32	CUM	NS04701	Origen	VinDecoder
F.Cálculo/Modif.	26/05/2026 16:59:27	Matrícula	0731-LXY		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	SJNFAAF16U1176438		



IMGP8720.JPG



IMGP8722.JPG



IMGP8721.JPG



IMGP8725.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_622450	Marca - Modelo	NISSAN JUKE (F16) 5P (19-)		
Fecha Alta	26/05/2026 16:55:32	CUM	NS04701	Origen	VinDecoder
F.Cálculo/Modif.	26/05/2026 16:59:27	Matrícula	0731-LXY		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	SJNFAAF16U1176438		



IMGP8724.JPG



IMGP8723.JPG



IMGP8726.JPG



IMGP8729.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_622450	Marca - Modelo	NISSAN JUKE (F16) 5P (19-)		
Fecha Alta	26/05/2026 16:55:32	CUM	NS04701	Origen	VinDecoder
F.Cálculo/Modif.	26/05/2026 16:59:27	Matrícula	0731-LXY		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	SJNFAAF16U1176438		



IMGP8728.JPG



IMGP8730.JPG



IMGP8727.JPG