

Volkswagen TRANSPORTER 2.0 TDI L2H1 DC 150pk Comfortline, nov-19, 168.353 km



Memo/Aantekening



Chassisnummer	WV1ZZZ7HZKH189260
Eerste toelating	19-11-2019
Eerste afgifte NL	19-11-2019
Europese typegoedkeuring	e4*2007/46*1043*15
Afgelezen tellerstand	168.353 km 
Verklaarbaarheid tellerstand:	Logisch (NAP)
Automaat	Nee
Brandstof	Diesel
Cil / Motorinhoud	4 / 1968
Gewicht	2011 kg
Deuren	5
Vermogen	110 kW
Emissiecode / Energielabel	6
Wielbasis	340
Laadruimte	
Laadvermogen	989
Bijzonderheden RDW	
Accucapaciteit	
Actierradius	
Accu gezondheid	
Oplaadkabels Type	
AC/DC	
Accu koop/huur	Onbekend
Fiscaal	BTW (Grijs kent.)
Kleur	Wit
Land van registratie	Nederland
Herkomst	Lease
Indicatieve catalogusprijs	

Op voertuig aanwezige accessoires



Airconditioning handbediend



Cruisecontrol



Schuifdeur rechts



Bluetooth telefoonvoorbereiding



Elektrische ramen voor



Trekhaak



Centrale vergrendeling afstandsbediening



Parkeersensoren achter



Verwarmde voorruit

Op voertuig aanwezige accessoires (opgegeven door aanbieder, onder voorbehoud)

- Achterklep
- Achterklep met ruit
- Airco
- Bestuurdersairbag
- Bluetooth telefoonvoorb.
- Boordcomputer
- Buitensp. elektr. verst.
- Comfortstoel(en)
- Cruise control
- Dimlichten aut.
- ESD
- ESP
- Hill hold functie
- Mistlampen v. adaptief
- Multimedia-voorbereiding
- Passagiersairbag
- Start/stop systeem
- Vermoeidheids herkenning
- Vervolgbotsing preventie
- Verwarmde voorruit
- Volledig tussenschot
- Zijschuifdeur rechts



Staat van het voertuig

APK vervaldatum	19-11-2026	Distr. vervangen:		Laadkabel tbv laadpaal 2 (7 pins)	Niet aanwezig
Onderhoudshistorie	Niet aanwezig	Aantal sleutels	1	Laadkabel tbv laadpaal 1 (5 pins)	Niet aanwezig
Ingevuld tot		Navigatie Medium	Niet aanwezig	Laadkabel tbv stopcontact	Niet aanwezig
CVO/COC	Niet aanwezig	Voertuig locatie	Op locatie Eigenaar	Wielsloten	Niet aanwezig




Banden

Velggrootte	16"	Type	Profiel diepte
Wiel	Merk		
Linker voorwiel	Continental	Winterband	6 mm
Rechter voorwiel	Continental	Winterband	6 mm
Linker achterwiel	Continental	Winterband	8 mm
Rechter achterwiel	Continental	Winterband	6 mm
Reservewiel	n/a	n/a	n/a
Staat reservewiel			

Carrosserie inspectie

Incident	Deel	Constatering
Niet acceptabele schade		
1	Contactsleutel	Manco

2		Sd kaart navigatie	Manco
3		Bekl zitting v l	versleten
4		Interieur	Niet origineel
5		Stoelbekleding zitting a	scheur
6		Bekl zitting v r	versleten
7		Linker achterscherm	ontzet
8		Middenstijl l	ontzet
9		Bumper v bekleding	Gebroken
10		Koplamp r	kras(sen)
11		Voorruit	barst
12		Rechter voorportier	ontzet
13		Dorpel r	ontzet
14		Side bar r	ontzet
15		Buitenspiegel r kap	kras(sen)
16		Bumper a bekleding	Gebroken

17



Koetswerk

Niet origineel