

# Skoda

OCTAVIA 1.5 TSI 110KW (150CV) M-HEV DSG 7 VEL. AUTOMÁTICO

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): TMBJR8NX6SY147183



## Descripción

|                                 |                                      |                           |
|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Matrícula<br>2623NCN            | Fecha de matriculación<br>10/06/2025 | Kilometraje<br>27712 km   |
| Color<br>Verde                  | Año<br>-                             | Tapicería<br>-            |
| Número de puertas<br>5          | Numero de asientos<br>-              | Generation<br>-           |
| Tipo de carrocería<br>Compacto  | Desplazamiento de motor<br>1498 cc   | Transmisión<br>Automático |
| Tipo de combustible<br>Gasolina | Numero de velocidades<br>7           | Potencia Máxima<br>110 KW |

## Detalles del estado

|                                                  |                                 |                                            |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|
| Localización de la Inspección<br>SINTAX VALENCIA | Fecha del encargo<br>08/06/2026 | Fecha de peritación aprobada<br>09/06/2026 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|

## Mecánica

### Detected issues

|                  |      |                        |      |
|------------------|------|------------------------|------|
| Motor / Sound    | ✓ Ok | Vehicle leak proofness | ✓ Ok |
| Escape / Clarity | ✓ Ok |                        |      |

## Daños y valoraciones

| #   | Elemento       | Defecto  | Operación   |
|-----|----------------|----------|-------------|
| 001 | Paraguas / -   | Faltante | Sustitución |
|     |                |          |             |
| 002 | Parabrisas / - | Rayado   | Aceptable   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                 |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|---------|
|                                                                                                                                                                                      |                              |                 |         |
| 003                                                                                                                                                                                                                                                                   | Capó / -                     | Abolladura      | Reparar |
| <div></div>                                                                                         |                              |                 |         |
| 004                                                                                                                                                                                                                                                                   | Paragolpes / Delantero       | Ralladura       | Pintar  |
| <div></div>                                                                                         |                              |                 |         |
| 005                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aleta / Delantero Izquierdo  | Mala reparación | Reparar |
| <div></div>                                                                                     |                              |                 |         |
| 006                                                                                                                                                                                                                                                                   | Puerta / Delantero Izquierdo | Mala reparación | Reparar |
| <div></div> |                              |                 |         |
| 007                                                                                                                                                                                                                                                                   | Puerta / Trasero Izquierdo   | Mala reparación | Reparar |
| <div></div>                                                                                     |                              |                 |         |
| 008                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aleta / Trasero Izquierdo    | Mala reparación | Reparar |
| <div></div>                                                                                     |                              |                 |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |            |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|---------|
| 009                                                                                                                                                                                                                                                             | Portón trasero / puerta del maletero / - | Ralladura  | Pintar  |
| <div></div>                                                                                   |                                          |            |         |
| 010                                                                                                                                                                                                                                                             | Paragolpes / Trasero                     | Ralladura  | Pintar  |
| <div></div> |                                          |            |         |
| 011                                                                                                                                                                                                                                                             | Aleta / Trasero Derecho                  | Abolladura | Reparar |
| <div></div>                                                                                   |                                          |            |         |
| 012                                                                                                                                                                                                                                                             | Puerta / Trasero Derecho                 | Ralladura  | Pintar  |
| <div></div>                                                                                                                                                                  |                                          |            |         |
| 013                                                                                                                                                                                                                                                             | Manetas de puerta / Trasero Derecho      | Rayado     | Pintar  |
| <div></div>                                                                                                                                                                  |                                          |            |         |
| 014                                                                                                                                                                                                                                                             | Puerta / Delantero Derecho               | Ralladura  | Pintar  |
| <div></div>                                                                               |                                          |            |         |

Elementos faltantes

- ☐ Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2)
- ☒ Cubierta de carga
- ☐ Libro de mantenimiento
- ☐ Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)
- ☒ Kit de reparación de neumáticos compresor
- ☒ Manual de instrucciones
- ☐ Chaleco reflectante
- ☒ Kit de reparación de neumáticos de recarga
- ☐ Neumático de rueda de repuesto

Neumáticos

|                     |          |                 |      |
|---------------------|----------|-----------------|------|
| Delantero Izquierdo | GOODYEAR | 205 / 55 / 17 / | 5 mm |
| Delantero Derecho   | GOODYEAR | 205 / 55 / 17 / | 5 mm |
| Trasero Izquierdo   | GOODYEAR | 205 / 55 / 17 / | 5 mm |
| Trasero Derecho     | GOODYEAR | 205 / 55 / 17 / | 5 mm |

## Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Elementos faltantes / Cubierta de carga



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos compresor



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos de recarga



Elementos faltantes / Manual de instrucciones



Paraguas / - / Faltante



Parabrisas / - / Rayado



Capó / - / Abolladura



Capó / - / Abolladura



Paragolpes / Delantero / Ralladura



Paragolpes / Delantero / Ralladura



Aleta / Delantero Izquierdo / Mala reparación



Aleta / Delantero Izquierdo / Mala reparación



Puerta / Delantero Izquierdo / Mala reparación



Puerta / Delantero Izquierdo / Mala reparación



Puerta / Delantero Izquierdo / Mala reparación



Puerta / Trasero Izquierdo / Mala reparación



Puerta / Trasero Izquierdo / Mala reparación



Aleta / Trasero Izquierdo / Mala reparación



Aleta / Trasero Izquierdo / Mala reparación



Portón trasero / puerta del maletero / - / Ralladura



Portón trasero / puerta del maletero / - / Ralladura



Paragolpes / Trasero / Ralladura



Paragolpes / Trasero / Ralladura




Paragolpes / Trasero / Ralladura



Aleta / Trasero Derecho / Abolladura



Aleta / Trasero Derecho / Abolladura



Puerta / Trasero Derecho / Ralladura



Manetas de puerta / Trasero Derecho / Rayado



Puerta / Delantero Derecho / Ralladura



Puerta / Delantero Derecho / Ralladura