

Ford

KUGA 2.5 PHEV 243CV WT + GANCHO AUTOMÁTICO

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): WF0FXXWPMHTL15523



Descripción

Matrícula 1978NKM	Fecha de matriculación 12/02/2026	Kilometraje 13342 km
Color Azul	Año -	Tapicería -
Número de puertas 5	Numero de asientos -	Generation -
Tipo de carrocería Compacto	Desplazamiento de motor 2488 cc	Transmisión Automático
Tipo de combustible Gasolina	Numero de velocidades 5	Potencia Máxima 179 KW

Detalles del estado

Localización de la Inspección
Campa HERTZ Loeches

Fecha del encargo
25/06/2026

Fecha de peritación aprobada
25/06/2026

Mecánica

Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok		

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Kit de reparación de neumáticos de compresor / -	Faltante	Sustitución
002	Rellenar kit de emergencia / -	Faltante	Sustitución



003 Cable de carga rápida / -

Faltante

Sustitución



004 Interior completo / Interior Interior

Manchado

Limpieza



005 Paragolpes / Delantero

Ralladura

Aceptable



006 Puerta / Delantero Izquierdo

Abolladura

Reparar



007 Moldura de aleta / Trasero Izquierdo
Largo : Largo / Material : Plastico / Cromado : No

Rayado

Pintar



008 Aleta / Trasero Izquierdo

Abolladura

Reparar



009	Paragolpes / Trasero	Rayado	Pintar
010	Puerta / Trasero Derecho	Rayado	Pintar

Elementos faltantes

- Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2)
- Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)
- Chaleco reflectante
- Cubierta de carga
- Kit de reparación de neumáticos compresor
- Kit de reparación de neumáticos de recarga
- Libro de mantenimiento
- Manual de instrucciones
- Neumático de rueda de repuesto

Neumáticos

Delantero Izquierdo	GOODYEAR	225 / 60 / 18 /	5 mm
Delantero Derecho	GOODYEAR	225 / 60 / 18 /	5 mm
Trasero Izquierdo	GOODYEAR	225 / 60 / 18 /	6 mm
Trasero Derecho	GOODYEAR	225 / 60 / 18 /	6 mm

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Otro



Otro



Otro



Otro



Kit de reparación de neumáticos de compresor / - / Fallante



Rellenar kit de emergencia / - / Fallante



Cable de carga rápida / - / Fallante



Interior completo / Interior Interior / Manchado



Paragolpes / Delantero / Ralladura



Puerta / Delantero Izquierdo / Abolladura



Moldura de aleta / Trasero Izquierdo / Rayado



Aleta / Trasero Izquierdo / Abolladura



Paragolpes / Trasero / Rayado



Puerta / Trasero Derecho / Rayado