

49. CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEFZ-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m ³] / [L]	sonstige [L]
Innerorts	130	----	----	4.9	----	----
Außerorts	86	----	----	3.3	----	----
Kombiniert	103	----	----	3.9	----	----
Gewichtet, kombiniert	----	----	----	----	----	----

- Abweichungsfaktor (falls zutreffend): -----
Differenzierungsfaktor (falls zutreffend): -
2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)
Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]: -----
Elektrische Reichweite [km]: -----
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e13 28 29
3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen
3.2.1. NEFZ-Einsparungen (falls zutreffend) 3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend)
Benzin/Diesel [g/km]: ---- Benzin/Diesel [g/km]: 1.81
Gas (CNG/LPG) [g/km]: ---- Gas (CNG/LPG) [g/km]: ----
Sonstige [g/km]: ---- Sonstige [g/km]: ----
4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m ³] / [L]	sonstige [L]
Niedrig	165	----	----	6.3	----	----
Mittel	114	----	----	4.3	----	----
Hoch	101	----	----	3.9	----	----
Extra hoch	125	----	----	4.8	----	----
Kombiniert	121	----	----	4.6	----	----
Gewichtet, kombiniert	----	----	----	----	----	----

- 5.1. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend)
Stromverbrauch [Wh/km]: -----
Elektrische Reichweite [km]: -----
Elektrische Reichweite innerorts [km]: -----
5.2. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)
Stromverbrauch (EC AC, weighted) [Wh/km]: -----
Elektrische Reichweite (EAER) [km]: -----
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city) [km]: -----
51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung
Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5:
52. Anmerkungen:
NO.4: max 2630##NO.5: max 4351##NO.7: max 1466##NO.30: A1 max 1557##NO.30: A2 max 1544##NO.16.2.: mit Anhänger Achse 2: +70 kg##NO.35.: alt. z u Pos35 mit abw. Werten zu Pos49:##205/55 R16 91V#7,0JX16 ET40;##225/40 R18 92Y# 8,0JX18 ET46;##225/45 R17 91Y#8,0JX17 ET46;##225/45 R17 94V#8,0JX17 ET46;##205/5 0 R17 93H M+S#6,5JX17 ET43;##205/55 R16 91H M+S#6,5JX16 ET43;##225/40 R18 92V M+ S#8,0JX18 ET46;##225/45 R17 94V M+S#8,0JX17 ET46;##

AUDI

EG - Übereinstimmungsbescheinigung


Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

- 0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers): Audi
0.2. Typ: GY
Variante: SDTRBF1
Version: FD7FD7CW002RT011A164BIAEM1VLN1D0A
0.2.1. Handelsbezeichnung: A3 Sportback
0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie: IP-MQB37WZ_A1_0581-WAU-1
0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie: AT-5Q0_0V_0302_000-WAU-1
0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie: 13-WAU-715W_GY_DTRB_FD7_00_A-000
0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie: RL-DQ200_7F_20_001-WVW-1
0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie: -----
0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung: PR-VW_00202_00_000-WVW-1
0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie: -----
0.4. Fahrzeugklasse: M1
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers: AUDI AG
DE-85045 Ingolstadt
0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder: An der rechten A-Säule, geklebt
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer: Am Rahmenlängsträger rechts
0.9. Firmenname und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers: -----
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: WAUZZZGY7NA017860
0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs: 2021-10-28
* mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:
e1*2007/46*2060*14, erteilt am 2021-04-07
* zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Ingolstadt

2021-10-28



Markus Duesmann
Vorsitzender des Vorstands



V0538NASC
V0RELNAS

Interne Herstellerdaten

DEU390 B 20346 R11 ZBT II wurde erstellt WAUZZZGY7NA017860 HSN:0588
BZP003162Original LCF4601822021 000138 00000000 00066

046CC0118209



www.PS-Team.de

Zulassungsbescheinigung
Teil II (Fahrzeugbrief) Nr. GF 365596
ausgegeben am 16. Dez. 2021



1. Anzahl der Achsen/Räder: 2 / 4

3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage): 1 , Achse 1

Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen: -----

3.1. Angabe, ob das Fahrzeug nicht-automatisiert / teilautomatisiert/vollautomatisiert ist: nicht automatisiert

4. Radstand [mm]: 2618

4.1. Achsabstand [mm]: 2618

5. Länge [mm]: 4339

6. Breite [mm]: 1816

7. Höhe [mm]: 1391

13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: 1450

13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: 1455

16. Technisch zulässige Höchstmassen:

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: 1920

16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]: 1060 / 945

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: 3420

18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines

18.1. Deichselanhängers [kg]: -----

18.3. Zentralachsanhängers [kg]: 1500

18.4. Ungebremsten Anhängers [kg]: 720

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: 80

20. Hersteller des Motors: AUDI AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: DTR

22. Arbeitsweise: Selbstzündung / 4-Takt

23. Reiner Elektrobetrieb: nein

23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: -----

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4; in Reihe

25. Hubraum [cm³]: 1968

26. Kraftstoff: Diesel

26.1. Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor: Fzg. mit Einstoffbetrieb

26.2. Typ des Zweistoffmotors: -----

27. Höchstleistung:

27.1. Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor): 85.00 bei 3250

27.3. Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor): -----

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor): -----

28. Getriebe (Typ): automatisch

Gang: -----

28. Übersetzungsverhältnisse: -----

28.2. Übersetzung des Achsgetriebes: -----

Gesamtübersetzung: -----

29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]: 206

30. Spurweite Achse 1/2 [mm]: 1539 / 1526

35. Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:

Achse 1: 205/55 R16 91V / 7,0JX16 ET40 / A / C1

Achse 2: 205/55 R16 91V / 7,0JX16 ET40 / A / C1

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -----

38. Code des Aufbaus: AB

40. Farbe des Fahrzeugs: SCHWARZ

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 4 / links 2, rechts 2

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5

42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): ---

42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: ---

46. Geräuschpegel:

Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]: 74.40 bei 3188

Fahrgeräusch [dB(A)]: 67.00

47. Abgasnorm: EURO 6 AP

47.1. Parameter für die Emissionsmessung von Vind:

47.1.1. Prüfmasse [kg]: 1524

47.1.2. Querschnittsfläche [m²]: -----

47.1.3. Straßenlastkoeffizienten

f ₀ (47.1.3.0.)	f ₁ (47.1.3.1.)	f ₂ (47.1.3.2.)
104.5	0.173	0.03154

f₀ [N] / f₁ [N/(km/h)] / f₂ [N/(km/h)²]:

47.2. Fahrzyklus:

47.2.1. Fahrzyklusklasse: 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (f_{dsc}): -----

47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit: nein

48. Abgasemissionen: 715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

	CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel	Partikel #
Benzin/ Diesel	20.9	-----	-----	31.9	53.8	-----	0.1400	0.13E11
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----E--
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----E--

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel	Partikel #
Benzin/ Diesel	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----E--
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----E--
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----E--

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]: 0.500

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte: NO_x [mg/km] Partikelzahl mit Exponent [# / km]

Vollständige RDE-Fahrt: 80.0 6.00 E11

Innerstädtische RDE-Fahrt: 80.0 6.00 E11




Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Spiegelkappe links, Matt



Bild 15 : Windschutzscheibe, Steinschlag




Bild 16 : Windschutzscheibe, Steinschlag




Bild 17 : Dach, mehrfach eingedellt




Bild 18 : Tür vorne links, eingedellt




Bild 19 : Tür hinten links, eingedellt



Bild 20 : Stoßfängerabdeckung hinten, verschrammt



Bild 21 : Stoßfängerabdeckung hinten, verschrammt




Bild 22 : Stoßfängerabdeckung hinten Unterteil, verschrammt



Bild 23 : Stoßfängerabdeckung hinten Unterteil, verschrammt




Bild 24 : Tür hinten rechts, mehrfach eingedellt mit Lackschaden



Bild 25 : Tür hinten rechts, mehrfach eingedellt mit Lackschaden




Bild 26 : Tür hinten rechts, mehrfach eingedellt mit Lackschaden




Bild 27 : Tür vorne rechts, eingedellt



Bild 28 : Türgriff vorne rechts, verschrammt



Bild 29 : Stoßfängerabdeckung vorne, verschrammt



Bild 30 : 3x Sommerfelgen, verschrammt



Bild 31 : 3x Sommerfelgen, verschrammt



Bild 32 : 3x Sommerfelgen, verschrammt



Bild 33 : 4x Sommerfelgen, verschrammt

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 363571
Hersteller Audi
Model A3
Variante DE - LimS5 30 2.0 TDI EU6d, basis, 2020 - 2024 2.0
30 TDI
Listenpreis 33.760,51
VIN WAUZZZGY7NA017860
Erstzulassungsdatum 1.12.2021
Kennzeichen B BB4041

Schadensfälle der int. Belegnummer: 363571

13.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023114089	01.10.2023	Kennzeichen hinten Kennzeichen vorne	
2025111470	04.08.2025	Marderschaden	46,93

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
02.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 130 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	16.12.2021	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Audi	Typ / Verkaufsbez.	A3 Sportback (8YA)(03.2020->) / A3 30 2.0 TDI Sportback basis (EURO 6d)
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZGY7NA017860
HSN / TSN	0588 / BZP	DAT Europa-Code®	010602500200002
DAT Marktindex	DE002 6229	Km-Stand abgelesen	40308
Nächste HU §29 StVZO	12 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	85
Hubraum (ccm)	1968	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	DSG / 7
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Schwarz / 0E, LY9T
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 16 91 V	Nexen / N blue S AO	S /O	4 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 V	Nexen / N blue S AO	S /O	4 mm
2 links	205 / 55 R 16 91 V	Nexen / N blue S AO	S /O	4 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 V	Nexen / N blue S AO	S /O	4 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.07.2025			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
205 / 55 R 16 91 H	Continental / WinterContact TS 870	W /O	6 mm
205 / 55 R 16 91 H	Continental / WinterContact TS 870	W /O	6 mm
205 / 55 R 16 91 H	Continental / WinterContact TS 870	W /O	6 mm
205 / 55 R 16 91 H	Continental / WinterContact TS 870	W /O	6 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Audi connect (Notruf- und Assistance-System), Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel konvex, rechts, Batterie 59 Ah, Bremsscheiben hinten (272 mm x 10 mm), Bremsscheiben vorn (312 mm x 25 mm), Dachhimmel Stoff, Dachkantenspoiler, Elektr. Bremskraftverteilung (EBV), Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC), Fahrassistenten-System: Ausweich-Assistent, Fahrassistenten-System: Bremsassistent (Audi pre sense front), Fahrassistenten-System: Spurverlassenswarnung, Frontscheibe Wärmeschutzverglasung, Funkschlüssel, Fußmatten Velours, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic, Hinterachse: Verbundlenker, Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile in der Armaturentafel in Glasoptik schwarz, Innenausstattung: Dekoreinlagen Seideneffektlack, Platinum-Grau, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 4-türig, Kindersicherung elektr. betätigt, Kofferraumbelag, Kopf-Airbag-System (Sideguard), Kopfstützen hinten (3-fach), Kältemittel R 1234 YF, LM-Felgen 7x16 (5-Doppelarm), Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung, Licht- und Regensensor, Luftzusatzheizung elektrisch, Motor 2,0 Ltr. - 85 kW 16V TDI, Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus, Nichtraucher-Paket, Normalsitze vorn, Parkbremse elektro-mechanisch, Radioempfang digital (DAB), Reifen 205/55 R16 ..V, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheinwerfer Basis (LED - Technologie), Seitenairbag vorn, Servolenkung elektronisch gesteuert, Sitzbelegungserkennung für Sicherheitsgurte, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Index, Standard-Fahrwerk, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn, Stoßfänger Ausführung: Basis, Tagfahrlicht, Universal-Schnittstelle Bluetooth, Verglasung Klarglas, Wartung: Longlife-Service, Wegfahrsperre (elektronisch)

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
86725	Motor 2,0 Ltr. - 85 kW 16V TDI KAT (DTRB)
1202	Ablage- und Gepäckraum-Paket
42613	Audi Drive Select
2707	Business-Paket
25792	Fahrassistenten-System: Parklenkassistent
28807	Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
33401	Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
69018	Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion und Schaltfunktion
11000	Metallic-Lackierung
39804	Rückfahrkamera

29500 Sitzheizung vorn
24621 Sound-System Bang & Olufsen
25196 Vorbereitung Head-up-Display

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 14.100 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Tirefit, abgelaufen, erneuern
2. Windschutzscheibe, Steinschlag, erneuern (Bild 15, 16)
3. Dach, mehrfach eingedellt, drücken (Bild 17)
4. Stoßfängerabdeckung hinten, verschrammt, instandsetzen (Bild 20, 21)
5. Stoßfängerabdeckung hinten Unterteil, verschrammt, erneuern (Bild 22, 23)
6. Tür hinten rechts, mehrfach eingedellt mit Lackschaden, instandsetzen (Bild 24, 25, 26)
7. Tür vorne rechts, eingedellt, drücken (Bild 27)
8. Stoßfängerabdeckung vorne, verschrammt, smart repair (Bild 29)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Spiegelkappe links, Matt, polieren (Bild 14)
Heckklappe, eingedellt,
Tür vorne links, eingedellt, (Bild 18)
Tür hinten links, eingedellt, (Bild 19)
Türgriff vorne rechts, verschrammt, (Bild 28)
4x Sommerfelgen, verschrammt, (Bild 33)