

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKFCYHZ1 R1082036	Erstzulassung	17.04.2025	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	10 644 km
Modell	ASTRA ST 1.5 Diesel 96kW GS Auto	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz




Lose Teile

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Inspektion	✓

Reifen

Michelin 225/45/17 V Sommerreifen
7.0 mm



Michelin 225/45/17 V Sommerreifen
6.0 mm




Michelin 225/45/17 V Sommerreifen
7.0 mm

Michelin 225/45/17 V Sommerreifen
7.0 mm

Winter Kit

Semperit 205/55/16 H Winterreifen
6.0 mm



Semperit 205/55/16 H Winterreifen
6.0 mm



Semperit 205/55/16 H Winterreifen
7.0 mm

Semperit 205/55/16 H Winterreifen
7.0 mm

Außenschäden

1



Bauteil	Radkappe 16"	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	13,84€
Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	28,00€	Nettokosten	37,66€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

2



Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	100,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	100,00€		

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto 137,66€