DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Informe de evaluación

datos del vehículo

NIV		Fecha matriculación	11/06/2024	Color	Arktis White
Marca	OPEL	Matrícula		Cuentakilómetros	29 200 km
Modelo	Grandland GS 1.2T XHT MT6 S/S 130 CV (96kW)	Condition of the car	Desconocido		
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

Detalles de Inspección

Parque					











Elemento extraíble


Compresor kit reparar pinchazos	✔
Botella kit reparar pinchazos	✔
Bandeja trasera	✔

Documento técnico

Neumáticos


Daños externos

1



Elemento	Parabrisas
Posición	-
Daños	Impacto
Comentarios	-

2



Elemento	Capó
Posición	-
Daños	Rayadura
Comentarios	-

4



Elemento	Paragolpes
Posición	Delantero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

5



Elemento	Moldura de paragolpes
Posición	Delantero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

6



Elemento	Spoiler
Posición	Delantero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

7



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Abollado
Comentarios	-

8



Elemento	Puerta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Abollado
Comentarios	-

9



Elemento	Techo
Posición	-
Daños	Rayadura
Comentarios	-

10



Elemento	Portón trasero o maletero
Posición	-
Daños	Abollado
Comentarios	-

11



Elemento	Paragolpes
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

12



Elemento	Puerta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

13



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

Daños internos

3



Elemento	Bandeja trasera
Posición	-
Daños	Falta
Comentarios	-

Otros Daños

14

Elemento	Tiempo auxiliar
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-