


» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002387103
Besichtigt am:	30.03.2026 08:29
Berichts-Nr:	10321352
FIN:	WVGZZA10RV149318



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	T-Roc
HSN / TSN:	0603 / CJS
Erstzulassungsdatum:	08.04.2024
Laufleistung:	34.497 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Deep Black Perleffekt
Farbe Dach:	Deep Black Perleffekt
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	221 kW (301 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz-Blau/Titanschwarz/ Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	11.200 KM

» Fahrzeugausstattung

"Easy Open & Close" - Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung, mit Fernentriegelung
 2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten
 2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W
 3 Kopfstützen hinten
 4 Leichtmetallräder "Estoril" 8 J x 19 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht
 4 Türen
 4-Zylinder-Ottomotor 2,0 l
 4-Zylinder-Ottomotor 2,0 l TSI, 221 kW
 6 Lautsprecher
 7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG für Allrad Beachtung: Fam. EDF
 Abbiege- und Schlechtwetterlicht
 Abdeckungen für Leichtmetallräder
 Abgas-Doppelendrohr verchromt, links und rechts
 Abgasnorm EU6 AP
 Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung
 Aktivkohlebehälter (EVAP)
 Allradantrieb 4MOTION
 Ambientebeleuchtung blau
 App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto
 Außen-Sound Standard
 Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, mit Memory-Funktion
 Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex
 Außenspiegelgehäuse in Kontrastfarbe lackiert
 Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer
 Batterie 420A (70Ah)
 Batterie/Generator Kapazität Standard
 Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
 Beifahrersitzlehne nicht umklappbar
 Berganfahr- und Bergabfahrassistent
 Betriebserlaubnis Nachtrag
 Betriebsspannung 12 V
 Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)
 Bordwerkzeug und Wagenheber
 Bremsbelagverschleißanzeige
 Chrom-Applikationen an Lichtdreh-, Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern; Ausströmer mit Rahmen in Schwarz
 Dachhimmel schwarz
 Dachreling schwarz
 Dämpfung hinten
 Dämpfung vorn

Dekoreinlagen "Lava Stone Black" für Instrumententafel, Mittelkonsole und Türverkleidungen vorn
 Design-Paket "Black Style"
 Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
 Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
 Digitaler Radioempfang DAB+
 Diversity-Antenne für FM-Empfang
 Doppelkupplungsgetriebe DQ381
 Drehstromgenerator 140 A
 Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
 Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
 Dynamischer Fernlichtassistent "Dynamic Light Assist"
 ECO-Funktion
 Einstiegsleisten vorn mit "R"-Schriftzug
 Einton-Signalhorn
 Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
 Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung
 Entfall der Kühlmöglichkeit des Handschuhfaches
 Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
 Estoril 8 J x 19 in Schwarz / glanzgedreht, Reifen 235/40 R 19, Volkswagen R
 Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
 Fahrprofilauswahl
 Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
 Fahrzeugklassen-Differenzierung -2GA-
 Federbereich 15 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
 Fensterheber elektrisch
 Fertigungsablauf Standard
 Folienbeklebung in Carbon-Optik auf den C-Säulen
 Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
 Fußgängererkennung
 Fußmatten vorn und hinten
 Gepäckraumboden höheneinstell- und herausnehmbar
 Gewichtsbereich 2 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
 Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
 Innenspiegel automatisch abblendend
 IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht
 ISOFIX-Halteösen (Vorrichtung zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf der Rücksitzbank)
 Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Spurwechselassistent
Keine Aktionsausführung	Ohne Steckdose
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und 2-Zonen-Temperaturregelung	Ohne Trennwand
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne UNECE CS&SU
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer mit rücklauffreiem Einspritzsystem, Hochmot	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Kurzheck	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Zusatz-/Standheizung
LED-Rückleuchten mit dynamischer Blinkleuchte	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Leiste zwischen den Scheinwerfern beleuchtet	Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
Lendenwirbelstützen vorn	Pedale in Edelstahl gebürstet
Leuchte im Fußraum vorn	Progressivlenkung
Leuchtweitenregulierung dynamisch	Radio
Linkslenker	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Radstand
Michelin-Reifen	Rechtsverkehr
Mittelarmlehne vorn	Regensensor
Modul Boden hinten Ausführung 7	Regionscode " ECE " für Radio
Müdigkeitserkennung	Reifen 235/40 R 19
Multifunktionskamera	Reifenkontrollanzeige
Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, beheizbar, mit Touch-Bedienung und Schaltwippen	Rückfahrkamera "Rear View"
Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"	Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne
Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"	Rückstrahler in allen Türen
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Schalthebelknauf in Leder
Nicht Heissland	Scheibenbremsen hinten
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Scheibenbremsen vorn
Normal-Lackierung	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung
Notruf-Service, Laufzeit 10 Jahre ab Erstauslieferung, Voraussetzung: Verfügbarkeit benötigter Mobilfunknetze	Schublade unter dem rechten Vordersitz
Ohne alternativ-Antriebssystem	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Ohne Anhängavorrichtung	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "R", -innenwangen in "ArtVelours"
Ohne Feuerlöscher	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Klappstisch an Vordersitzlehne	Sprachbedienung
Ohne Ladedose	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Ohne Ladekabel	Stabilisator hinten
Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen	Stabilisator vorn
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage	Standard-Klimazonen
	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
	Stoßfänger im "R"-Styling

Telefonschnittstelle
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Top-Sport
Top-Sportsitze vorn
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder
Typprüfland Deutschland
Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
Variante Grundausstattung
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung
Vierlenkerachse
Volldach
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus" oder
"VW Connect" und "VW Connect Plus"
Vordersitze beheizbar
Vordersitze mit Höheneinstellung
Warnleuchte für Waschwasserstand
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Winterräder "Dijon" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 6 J x 17,
Winterreifen 215/55 R 17 V
Winterräder "Dijon" (zusätzlich), 6 J x 17, Winterreifen 215/55
R 17 V
Zierleisten schwarz

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin	Vorne	Links	Winter	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm
Michelin	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm
Michelin	Hinten	Links	Winter	Aluminium	215/55 R 17 94 V	7,0 mm
Michelin	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	215/55 R 17 94 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Nein

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook			Sommer	Aluminium	235/40 R 19 96 Y	5,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	235/40 R 19 96 Y	5,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	235/40 R 19 96 Y	5,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	235/40 R 19 96 Y	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 01.2028

Kompressor vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Delle(n)	Smart Repair

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfängerzierblende vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZA10RV149318

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung




Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1




Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Räder - eingelegt im Fahrzeug



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger hinten - Delle(n) - Smart Repair



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfängerzierblende vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

