

Volkswagen Polo 1.2 Easyline
2011 - 44 kW / 60 PK - Benzine - Handgeschakeld

Chassisnummer	WVWZZZ6RZBY323287
Eerste registratie	15-07-2011
APK geldig tot	08-05-2027
BTW Voertuig	Nee
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	323.388 km
NAP check	Geen oordeel
Verwachte inleverdatum	21-07-2026
Verwachte kilometerstand	323.388 km

Import voertuig	Ja
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Motorinhoud	1.198
Aantal cilinders	3
Euroklasse	Euro 5
CO2 emissie (g/km)	128
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Opties & accessoires 7

Apple CarPlay - Android Auto	Cruise control	Klimaatregeling	Lichtmetalen velgen	Metallic lak
Panoramadak	Stoelverwarming			

Aanwezig bij voertuig 6

Volledig onderhouden	Instructieboekje	Hoofdsleutel	Onderhoudsboekje	Reservesleutel / digitale sleutel
Hoedenplank / rolhoes				

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	312175
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profiel diepte linksvoor	> 5 mm (Goed)
Profiel diepte linksachter	> 5 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsvoor	> 5 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsachter	> 5 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	16
Band breedte	-
Band hoogte	-



Bouwjaar 2011	Vermogen 44 kW / 60 PK	Brandstof Benzine
Transmissie Handgeschakeld	Kilometerstand 323.388 km	BTW Voertuig Nee

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Hatchback
Kleur	Bruin
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	-
Bijtellingspercentage geldig tot	-

Schades (9)

Schade exterieur - Achter

Soort schade
Anders
Oplossing
-



Omschrijving
Zie foto

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade
DLT
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade
DLT
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade
Deuk
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade
DLT
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Voor

Soort schade
Anders
Oplossing
-



Omschrijving
Koplampen polijsten


Schade exterieur - Linksvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Bumperhoek spuiten


Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor

Soort schade

Velgschade

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Technische schade - Technisch

Soort schade

Motormanagement

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
15-07-2011	Eerste toelating	
22-02-2018		Autobedrijf
16-04-2018	Datum deel IA / I LET OP: IMPORT	Particulier
25-06-2026	Laatste tenaamstelling	Autobedrijf
08-05-2027	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- achterbank neerklapbaar
- alarm klasse I(startblokkering)
- Anti Blokkeer Systeem
- Anti doorSlip Regeling
- bestuurdersairbag
- bumpers in carrosseriekleur
- centrale vergrendeling
- elektrische ramen voor
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- elektronische remkrachtverdeling
- getint warmtewerend glas
- passagiersairbag
- stuurbevestiging snelheidsafhankelijk
- zij airbag(s) voor

Extra foto's

