

Skoda

KAROQ 1.5 TSI 110 KW (150 CV) DSG 7 VEL.

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): TMBJR7NU5T5050477



Descripción

Matrícula	Fecha de matriculación	Kilometraje
9126NKF	30/01/2026	20320 km
Color	Año	Tapicería
Gris	-	Tela
Número de puertas	Numero de asientos	Generation
5	-	-
Tipo de carrocería	Desplazamiento de motor	Transmisión
Compacto	1498 cc	Automático
Tipo de combustible	Numero de velocidades	Potencia Máxima
Gasolina	7	110 KW

Detalles del estado

Localización de la Inspección	Fecha del encargo	Fecha de peritación aprobada
Campa HERTZ Loeches	01/07/2026	02/07/2026

Mecánica

Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok		

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	tapa guarnecido maletero / Trasero Izquierdo ¹	Faltante	Sustitución
002	Paragolpes / Delantero	Ralladura	Pintar

			
003	Poste de techo A / B / C / Delantero Izquierdo	Ralladura	Pintar
			
004	Aleta / Trasero Izquierdo	Abolladura	Reparar
			
005	Paragolpes / Trasero	Ralladura	Pintar
			
006	Manetas de puerta / Trasero Derecho	Ralladura	Pintar
			
007	Puerta / Trasero Derecho	Abolladura	Reparar
			
008	Puerta / Delantero Derecho	Ralladura	Pintar
			

¹ tapa guarnecido maletero

Elementos faltantes

- ☐ Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2)
- ☐ Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)
- ☐ chaleco reflectante
- ☐ Cubierta de carga
- ☒ Kit de reparación de neumáticos compresor
- ☒ Kit de reparación de neumáticos de recarga
- ☒ Libro de mantenimiento
- ☐ Manual de instrucciones
- ☐ Neumático de rueda de repuesto

Neumáticos

Delantero Izquierdo	BRIDGESTONE	215 / 50 / 18 /	3 mm
Delantero Derecho	BRIDGESTONE	215 / 50 / 18 /	3 mm
Trasero Izquierdo	BRIDGESTONE	215 / 50 / 18 /	3 mm
Trasero Derecho	BRIDGESTONE	215 / 50 / 18 /	3 mm

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Otro



Otro



Otro



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos compresor



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos de recarga



Elementos faltantes / Libro de mantenimiento



tapa guarnecido maletero / Trasero izquierdo / Faltante



Paragolpes / Delantero / Ralladura



Poste de techo A/ B / C / Delantero Izquierdo / Ralladura



Aleta / Trasero Izquierdo / Abolladura



Paragolpes / Trasero / Ralladura



Manetas de puerta / Trasero Derecho / Ralladura



Puerta / Trasero Derecho / Abolladura



Puerta / Delantero Derecho / Ralladura