

Hyundai

HYUNDAI I30 (PD)(01.2017->) SELECT MILD-HYBRID MILD-HYBRID 88 KW (MOTOR 1,0 LTR. - 88 KW T-GDI) 5-TÜRIG


VIN: TMAH251BGNJ212696



Beschreibung

	Zulassungsdatum 10/08/2023	Laufleistung 105502 km
Farbe Phantom Black / MIC	Jahr 2020	Polster -
Anzahl der Türen 5	Anzahl der Sitze 5	Generation -
Karosserietyp Schrägheck	Hubraum 998	Getriebe Automatisch
Motortyp Verbrennung	Kraftstoff Benzin	Anzahl Gänge 7
Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)	Max. Leistung 88 KW	

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen
			
002	Reifen / Hinten Rechts Geschwindigkeitsindex : H / Traglastindex : 91 / Reifenmarke : KUMHO / Breite : 205 mm / Pannenschutz : Keine / Höhe : 55 / Felgen-/Reifendurchmesser : 16 " / Saison : Ganzjahresreifen	Nicht konform	Ersetzen
			

003	Sitzbezug / Vorne Links	Kratzer	Akzeptabel
004	Türeinstieg / Hinten Links	Delle	Akzeptabel
005	Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / -	Kratzer	Akzeptabel
006	Heckklappe / Kofferraumtür / -	Kratzer	Polieren
 			
007	Stoßfänger / Hinten	Kratzer	Lackieren
  			
008	Kotflügel / Hinten Links	Kratzer	Akzeptabel
009	Tür / Hinten Links	Kratzer	Polieren
  			
010	Tür / Vorne Links	Kratzer	Lackieren
    			
011	Kotflügel / Vorne Links	Kratzer	Akzeptabel
012	Spoiler / Vorne	Kratzer	Akzeptabel
013	Stoßfänger / Vorne	Steinschlag	Akzeptabel
014	Motorhaube / -	Steinschlag	Akzeptabel
015	Windschutzscheibe / -	Steinschlag	Ersetzen



016	Felge / Vorne Rechts Material : Aluminium / Felgen-/Reifendurchmesser : 16 " / Oberfläche : Glanzgedreht	Kratzer	Akzeptabel
-----	--	---------	------------

017	Tür / Vorne Rechts	Kratzer	Lackieren
-----	---------------------------	---------	-----------



018	Tür / Hinten Rechts	Delle	Reparieren
-----	----------------------------	-------	------------



019	Türverkleidung / Hinten Rechts	Kratzer	Ersetzen
-----	---------------------------------------	---------	----------



020	Dachhimmel / -	Fleck	Reinigen
-----	-----------------------	-------	----------



021	Felge / Hinten Rechts Material : Aluminium / Felgen-/Reifendurchmesser : 16 " / Oberfläche : Glanzgedreht	Kratzer	Akzeptabel
-----	---	---------	------------

022	Kotflügel / Hinten Rechts	Kratzer	Akzeptabel
-----	----------------------------------	---------	------------

023	Motorhaube / -	Kratzer	Lackieren
-----	-----------------------	---------	-----------



024	Klebesatz / Vorne	Steinschlag	Ersetzen
-----	-------------------	-------------	----------

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bordmappe
- ☒ Hutablage
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Ersatzrad
- ☐ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☒ Serviceheft
- ☒ Füllflasche Nothilfekit
- ☒ Kompressor Nothilfe
- ☐ Pannenset
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	HANKOOK	205 / 55 / 16 / Ganzjahresreifen	5 mm
Vorne Rechts	HANKOOK	205 / 55 / 16 / Ganzjahresreifen	5 mm
Hinten Links	VREDESTEIN	205 / 55 / 16 / Ganzjahresreifen	7 mm
Hinten Rechts	KUMHO	205 / 55 / 16 / Ganzjahresreifen	4 mm

Kommentar

Fzg. Verschmutzt.

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation



Spare Tyre



Vin




Sonstige



Sonstige




Sonstige




Sonstige



Sonstige



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Reifen / Hinten Rechts / Nicht konform



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Kratzer



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer




Tür / Hinten Links / Kratzer



Tür / Hinten Links / Kratzer



Tür / Hinten Links / Kratzer



Tür / Vorne Links / Kratzer



Tür / Vorne Links / Kratzer



Tür / Vorne Links / Kratzer



Tür / Vorne Links / Kratzer



Tür / Vorne Links / Kratzer



Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Tür / Vorne Rechts / Kratzer



Tür / Vorne Rechts / Kratzer



Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle




Tür / Hinten Rechts / Delle



Türverkleidung / Hinten Rechts / Kratzer



Türverkleidung / Hinten Rechts / Kratzer



Dachhimmel / - / Fleck



Dachhimmel / - / Fleck



Motorhaube / - / Kratzer



Motorhaube / - / Kratzer



Motorhaube / - / Kratzer



Motorhaube / - / Kratzer



Motorhaube / - / Kratzer



Motorhaube / - / Kratzer