




Rapport d'évaluation



A104 - D2606179085

Volkswagen T-Roc (D11)(12.2021->)

VIN

WVGZZZA1ZPV555060

Immatriculation

Kilométrage

78164 KM

Première immatriculation

16/01/2023

Couleur carrosserie

NOIR



Rapport d'évaluation

Compteur

Immatriculation

VIN

Annexe Photographies des dommages Extérieur
Double de clé

Type	MANQUE/ CASSE
Mode de réparation	F - Forfait




Pare-brise

Type	Impacts
Mode de réparation	F - Forfait



Rapport d'évaluation



Moulure d'aile AVG

Type	Cassures (Elément non peint)
Mode de réparation	E - Echange



Pare-chocs

Type	Déformé (PC peint)
Mode de réparation	F - Réparation Tôlerie + Peinture



Rapport d'évaluation



Spoiler peint

Type

Griffes - Rayures

Mode de réparation

MEM - Mémoire



Porte avant droit

Type

Rayures griffures

Mode de réparation

RPP - Réparation Peinture uniquement



Rapport d'évaluation



Pare chocs arrière

Type

Rayures griffures (PC point)

Mode de réparation

RPP - Réparation Peinture uniquement





Rapport d'évaluation



Jupe AR peinte

Type

Griffes - Rayures

Mode de réparation

RPP - Réparation Peinture uniquement



Grêle

Type


Grêle - 1 élément

Mode de réparation

F - Forfait



Rapport d'évaluation



Porte avant gauche



Rapport d'évaluation

Type

Enfoncements étendus

Mode de réparation

F - Réparation Tôlerie + Peinture



Moulure Pare-choc AV peinte

Type

Déformé

Mode de réparation

E - Échange d'élément peint



Annexe Photographies des dommages contrôles spécifiques



Contrôles pneumatiques



Rapport d'évaluation



Planche de photographies commerciales





Rapport d'évaluation

