

24.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: SKODA Octavia 1.4 TSI iV DSG FIRST EDITION COMBI Kombi 5-türig 1395 ccm 150 PS / 110 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -NN 0712E	Fahrgestell-Nummer:	TMBJW0NXXNY079355
Vertrags-Nummer:	14255084	Erstzulassung:	06.05.2022
Internes KZ:	15080931	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

SKODA Octavia 1.4 TSI iV DSG FIRST EDITION COMBI Kombi 5-türig 1395 ccm 150 PS / 110 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **33.016,38**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

manuelle Anlage	0,00
-----------------	------

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **33.016,38**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	SKODA Octavia 1.4 TSI iv DSG FIRST EDITION COMBI Kombi5-türig 1395 ccm 150 PS / 110 KW Elektrisch 6-Gang Automatik		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	110 / 150	Hubraum:	1395
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	31
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	40
Max. Km/h:	220	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,800
Leergewicht (kg):	1620	zul. Gewicht (kg):	2090

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 14255084
Amtliches Kennzeichen: HD -NN 0712E
Übersicht erstellt am: 24.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA Octavia 1.4 TSI iv DSG FIRST EDITION COMBI Kombi5-türig 1395 ccm 150 PS / 110 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
-------	-----	-------------	--------------	------------------------	--------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 14255084
Amtliches Kennzeichen: HD -NN 0712E
Übersicht erstellt am: 24.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA Octavia 1.4 TSI iv DSG FIRST EDITION COMBI Kombi5-türig 1395 ccm 150 PS / 110 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum *Km-Stand* *Art der Wartung*

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



TMBJW0NXXNY079355

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	68.112 km
Hersteller	Skoda	Restlauf bis Service	6.100 km
Typ/Modell	OCTAVIA	HU (Bericht lag nicht vor)	05/2027
Fahrgestellnummer	TMBJW0NXXNY079355	Leistung / Hubraum	110 kW / 1.395 ccm
Erstzulassung	06.05.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufi	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	Serviceheft (Wartungsnachweise fehlen) - kein Abzug
2	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel (Fehlt) - erneuern
3	Unterlagen	HU Bescheinigung (Fehlt) - erneuern
4	Unterlagen	Bordbuchmappe (Fehlt) - erneuern
5	Seitenwand rechts	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair
6	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair
7	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
8	Tür vorn links	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand links	Seitenwand (Abrieb) - Kratzer - kein Abzug
2	Tür vorn rechts	Griff außen - Kratzer - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe (Steinschläge) - kein Abzug
4	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/45 R18 91Y	Goodyear	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	225/45 R18 91Y	Goodyear	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/55 R17 95V	Dunlop	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	205/55 R17 95V	Bridgestone	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 16.07.2026
Protokollnummer: 46565415
Anlieferungsdatum: 16.07.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Skoda	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	OCTAVIA	Laufleistung (abgelesen)	68.112 km
Fahrgestellnummer	TMBJW0NXXNY079355	Erstzulassung	06.05.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 16.07.2026
Protokollnummer: 46565415
Anlieferungsdatum: 16.07.2026



Abbildung 25: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #6: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair




Beschädigung #6: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #6: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängerkupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



TMBJW0NXXNY079355

Vehicle details

Operator		Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
License number		Mileage (Read)	68,112 km
Manufacturer	Skoda	Next maintenance in	6,100 km
Type / Model	OCTAVIA	Main inspection (Report not on hand)	05/2027
Vehicle Identification number	TMBJW0NXXNY079355	Power / Engine displacement	110 kW / 1,395 ccm
First registration	6 May 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance		Paintwork	
Fuel type	Hybr.B/E ext.aufl	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Documents	Service book (Wartungsnachweise fehlen) - No deduction
2	Equipment	Tirefit filler (Fehlt) - Replace
3	Documents	Main inspection certificate (Fehlt) - Replace
4	Documents	Log book (Fehlt) - Replace
5	Side panel - rear right side	Sill - Scratched - Smart repair
6	Side panel - rear right side	Side panel - Dent / paintcoat damage - Smart repair
7	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Repair and paint
8	Door - front left side	Door - Scratched - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Side panel - rear left side	Side panel (Abrieb) - Scratch(es) - No deduction
2	Door - front right side	Door handle - outside - Scratch(es) - No deduction
3	Vehicle glazing	Windscreen (Steinschläge) - No deduction
4	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
None detectable	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 16 Jul 2026
Protocol number: 46565415
Delivery date: 16 Jul 2026



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/45 R18 91Y	Goodyear	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	225/45 R18 91Y	Goodyear	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	205/55 R17 95V	Dunlop	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	205/55 R17 95V	Bridgestone	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 16 Jul 2026
Protocol number: 46565415
Delivery date: 16 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	Skoda	Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
Type / Model	OCTAVIA	Mileage (Read)	68,112 km
Vehicle Identification number	TMBJW0NXXNY079355	First registration	6 May 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior




Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.



Figure 23: Misc.



Figure 24: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 16 Jul 2026
Protocol number: 46565415
Delivery date: 16 Jul 2026



Figure 25: Misc.

Pictures of damage



Damage #5: Side panel - rear right side: Sill - Scratched - Smart repair



Damage #5: Side panel - rear right side: Sill - Scratched - Smart repair



Damage #6: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Smart repair




Damage #6: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #6: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #7: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #7: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #7: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #7: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #8: Door - front left side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #8: Door - front left side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #8: Door - front left side: Door - Scratched - Repair and paint