


## Information véhicule


|                    |                   |                            |                   |
|--------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| Marque:            | SEAT              | Plaque d'immatriculation:  |                   |
| Boîte de vitesses: |                   | Couleur de la carrosserie: |                   |
| Modèle:            | LEON              | NIV:                       | VSSZZZKLZNR053687 |
| Type de carburant: |                   | Puissance:                 | 81 kW             |
| Version:           | 1.0 TSI 110 STYLE | Première immatriculation   | 20/05/2022        |
| Kilométrage:       | 67502 km          | Nombre de portes:          |                   |

## Résumé des dommages

|               |   |        |   |
|---------------|---|--------|---|
| Arrière       | 1 | Avant  | 1 |
| Droite        | 2 | Gauche | 4 |
| Toit & autres | 1 |        |   |

## Photos commerciales





## Équipement correspondant au NIV selon les renseignements du fabricant

|                                        |               |                      |                                   |
|----------------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------------------|
| Airbag                                 | Cache-bagages | Contrôle de distance | Direction assistée                |
| Fonctionnement électrique des fenêtres | Isofix        | Jantes alu           | Rétroviseurs réglables électrique |
| Support lombaire réglable              | Téléphone     | Verrouillage central | Volant cuir                       |
| Volant multifonctions                  |               |                      |                                   |

## Options selon l'inspecteur

Aucune Information trouvé

## Dommages

### Aile ARG

Bosse(s)  
PDR - Débosselage ss peinture  
Gauche





Aile AVG  
Griffe(s)  
Peindre  
Gauche



**Carrosserie**  
Endommagé  
Acceptable  
Toit & autres



**Jante alum. ARD**

Griffe(s)  
LI - Réparer et peindre (complet)  
Droite



**Jante alum. ARG**

Griffe(s)  
LI - Réparer et peindre (complet)  
Gauche



**Jante alum. AVD**

Griffe(s)

LI - Réparer et peindre (complet)

Droite



**Jante alum. AVG**

Griffe(s)

LI - Réparer et peindre (complet)

Gauche





**Pare-chocs AR**  
Griffe(s)  
Peindre  
Arrière



**Pare-chocs AV**  
Bosse(s) et griffe(s)  
Peindre  
Avant



| Pneus          |      |           |                |             |            |
|----------------|------|-----------|----------------|-------------|------------|
| Emplacement    | Type | Jante     | Dimensions     | Marque      | Profondeur |
| Avant Gauche   | Eté  | Aluminium | 205/55/16/91/V | Continental | 5,5 mm     |
| Avant Droite   | Eté  | Aluminium | 205/55/16/91/V | Continental | 5,5 mm     |
| Arrière Gauche | Eté  | Aluminium | 205/55/16/91/V | Continental | 5,5 mm     |
| Arrière Droite | Eté  | Aluminium | 205/55/16/91/V | Continental | 5,5 mm     |

| Contrôles                                    |                             |                                              |                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Catégorie                                    | <b>Vehicule particulier</b> | Certificat d'immatriculation partie domicile | <b>Oui</b>                        |
| Certificat d'immatriculation partie véhicule | <b>Oui</b>                  | Certificat de Conformité                     | <b>Oui</b>                        |
| Compresseur                                  | <b>Oui</b>                  | Contrôle technique                           | <b>OK</b>                         |
| Entretien                                    | <b>OK</b>                   | Kit réparation                               | <b>Oui</b>                        |
| Nbr cable de charge (220V)                   | <b>0</b>                    | Nbr cable de charge (charge rapide)          | <b>0</b>                          |
| Nbre clés total                              | <b>2</b>                    | Réinitialisation des paramètres d'usine      | <b>Non, ce n'est pas possible</b> |
| Type de carnet d'entretien                   | <b>Entretien digital</b>    |                                              |                                   |

| Détails du NIV                                   |                                                               |                                                     |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ABS (antiblocage des freins)                     | Airbag conducteur                                             | Airbag passager                                     |
| Airbag passager désactivable                     | Airbags latéraux avant                                        | Airbags rideaux                                     |
| Antenne de toit                                  | Appuie-tête arrière réglables en hauteur (3)                  | Appuis-tête avant réglables en hauteur              |
| APS à l'arrière                                  | ASR                                                           | Banquette AR rabattable 1/3-2/3                     |
| Bluetooth                                        | Boîte à gants éclairée                                        | Caméra de recul                                     |
| Ceintures AR à 3 points (3)                      | Ceintures AV + prétensionneurs + régl. en hauteur             | Ciel de toit en gris                                |
| City Safety Assist                               | Climatronic 1 zone                                            | Colonne de direction régl. en hauteur/profondeur    |
| Commande au volant de la radio                   | Compte-tours                                                  | Contour de calandre chromée                         |
| Contrôle de pression des pneus                   | Couvre-coffre rabattable                                      | DAB+                                                |
| Détecteur de fatigue                             | Eclairage du coffre                                           | Ecran couleur 8,25"                                 |
| ESC (Système électronique de stabilité)          | Essuie-glace avant avec intermittence et vitesse variable (4) | Extincteur                                          |
| Feux arrière LED                                 | Feux de jour LED                                              | Filtre à pollen et à poussières                     |
| Frein à main électrique                          | Front Assist                                                  | Full Link                                           |
| Haut-parleurs (7)                                | Hill Hold Control                                             | Immobilisateur                                      |
| Indicateur de température extérieure             | Intérieur tissu                                               | JAV Urban 16"+205/55 R16 91V                        |
| Kessy Go (démarrage sans clé)                    | Kit chrome intérieur                                          | Kit de dépannage avec spray et compresseur          |
| Lane Assist                                      | Limiteur de vitesse                                           | Miroir de courtoisie éclairé (conducteur/passag     |
| OPF (Otto Partikel Filter)                       | Ordinateur de bord                                            | Pare-chocs dans la teinte de la carrosserie         |
| Pare-soleil AV                                   | Park Assist+APS AV & AR                                       | Peinture métallisée                                 |
| Peinture rouge Pur                               | Phares Eco-LED                                                | Plafonnier central avant avec extinction temporisée |
| Poches de rangement au dos des sièges avant      | Poignées de maintien (3)                                      | Poignées de portes teinte carrosserie               |
| Pommeau du levier de vitesse en cuir             | Porte-gobelets à l'avant                                      | Ports UBS-C à l'avant (2)                           |
| Préparation ISOFIX - fixation 2 sièges enfant AR | Prise 12V à l'avant                                           | Radio                                               |
| Rappel de ceintures (sonore+visuel) AV/AR        | Réglage automatique de la hauteur des phares                  | Régulateur de vitesse                               |
| Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique      | Rétroviseurs à commande électrique                            | Rétroviseurs dans la teinte de la carrosserie       |
| Rétroviseurs extérieurs chauffants.              | Retroviseurs extérieurs rabattables électriquement            | SEAT Connect 5 ans                                  |
| Servotronic (direction assistée variable)        | Siège conducteur avec réglage lombaire                        | Siège conducteur réglable en hauteur                |
| Siège passager avant réglable en hauteur         | Sièges confort à l'avant                                      | Spoiler arrière                                     |
| Start/Stop                                       | Suspension Comfort                                            | Tiroir sous le siège conducteur                     |
| Triangle de détresse                             | Troisième feu stop                                            | Trousse de secours                                  |
| Verrouillage central avec commande à distance    | Vitres athermanes de teinte verte                             | Vitres électriques AV/AR                            |
| Volant multifonctions                            | Volant sport en cuir                                          | XDS (Electric Dynamix Stability)                    |

Informations sur le contenu et la portée du rapport d'inspection :

- L'évaluation est basée sur les normes de vente spécifiées par le client.
- Les dommages d'utilisation acceptables selon les normes de vente ne sont pas toujours documentés dans ce rapport d'état.
- Les méthodes de réparation spécifiées et/ou les temps de réparation qui en résultent ont été déterminés en tenant compte des méthodes de réparation industrielles modernes.
- Le revendeur doit évaluer les coûts de réparation individuels.
- L'inspection a été effectuée sans démontage. Macadam ne peut être tenu responsable de toute information manquante. Pour plus d'informations, veuillez contacter le vendeur.