DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

PSA PEUGEOT CITROËN

Détails véhicule

VIN	VR3USHPY4 SJ802472	Date d'immatriculation	24/07/2025	Couleur	NOIR PERLA NERA
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	HE-296-WE	Odometre	16 430 km
Modèle	2008 V2 STYLE HYBRID 136 CH E-DCS6	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	TOULOUSE











Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Plage arrière	✓


Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Clef Plip	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Goodyear 215/65/16 Eté 5.0 mm

Goodyear 215/65/16 Eté 5.3 mm



Goodyear 215/65/16 Eté 5.0 mm

Goodyear 215/65/16 Eté 5.3 mm



Dommages extérieurs

2



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Commentaires	-

3

Elément	Spoiler
Position	Avant
Dommages	Rayure
Commentaires	-

4



Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

5



Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

6

Elément	Aile
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

7

Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Commentaires	-

8

Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

9

Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

10

Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

12

Elément	Capot
Position	-
Dommages	Eclat
Commentaires	-

13

Elément	Pare-brise
Position	-
Dommages	Eclat
Commentaires	-

Dommages intérieurs

11



Elément	Tapis
Position	-
Dommages	Brûlé
Commentaires	-

Autres dommages

14

Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Commentaires

PneuARG Goodyear 215/65/16 5.3 Mm
PneuAVD Goodyear 215/65/16 5.0 Mm
PneuAVG Goodyear 215/65/16 5.0 Mm
PneuARD Goodyear 215/65/16 5.3 Mm