

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

4657NGW / WBA31EG0205471287 / 5471287

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X1 SDRIVE20D U11	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X1 sDrive20d U11	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	26.179

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 CARPETA MANUALES

 MANUAL PROPIETARIO

 TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

4657NGW Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	MICHELIN	245/45/19	102	Y	-
DI	MICHELIN	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	MICHELIN	245/45/19	102	Y	-
TI	MICHELIN	245/45/19	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	LA RODA
Fecha Inspección:	29/05/2026		
Comentarios:			

Daños no valorables:

4657NGW COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
----------------------	--------	------------

4657NGW COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR
4. Juego fijación luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
5. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
6. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
7. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Reparado Pieza desmontada Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR
8. Emblema capó dl	-	DESMONTAR Y MONTAR
9. Retrovisor iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
10. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR
11. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
12. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
13. Capó dl	Pintar Superficial Pieza montada Combinada no adyacente	-
14. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
15. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
16. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
17. Retrovisor iz	-	Pintura plásticos pequeños
18. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA