

Fahrzeugdaten	Hersteller DS Automobiles		Typ DS 7 Crossback Bastille +		Modell 1.5 BlueHDi 130 FAP EU6d, Bastille ..		
	VIN VR1JCYHZUNY567654		Aufbau Sport-Utility-Vehicle		Anzahl Türen 5	Kraftstoff Diesel	KBA-Schlüssel 1889/AAB
	Erstzulassung 25.07.2022	Halter lt. Zulbesch. II k. A.	Halter lt. Kunde 1	Leistung (kW) 96 kW	Anzahl Zylinder 4	Hubraum (ccm) 1499	HU 07/25
	Batteriezustand (SoH %) 0,00 %	Ladestand (SoC %) 0,00 %	HV-Batterie (kWh) 0	Energieeffizienzklasse keine Angabe	CO ₂ -Emission (g/km) 134-145 (WLTP)		
	Gesamtfahrh. lt. Halter k. A.	Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler 23.020 km	max. km-Stand bei Übergabe 60.000 km	Raucherfahrzeug k. A.	letzter KD am 08/23	Letzter KD (km) 17.522 km	
	Farbe LACK WEISS PERLGLÄNZEND/META..	Lackierung metallic	Reimport k. A.	nächster KD in Tagen k. A.	nächster KD (km) k. A.		
	Scheckheft nicht vollständig	Scheckheft Bemerkung					
	Polster Vollleder	Polsterfarbe Braun	Getriebe Getriebe Automatik - (.	Schadstoffk. Euro6d			
	Ehemalige Nutzung keine Sondernutzung	Eigentum des Kunden k. A.					
	Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe		Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.		Chiptuning: k.A.	

Ausstattung	Serienausstattung:		
	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite Audio-Navigationssystem: Connect Nav mit d.. Bordcomputer Einschaltautomatik für Fahrlicht Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung.. Fahrassistenz-System: Spurassistent (AFIL) Fensterheber elektrisch hinten Getriebe Automatik - (8-Stufen) Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz Komfort-Paket Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsvers.. Modularitäts-Paket Parkbremse elektrisch Reifendruck-Kontrollsystem indirekt (ohne Lo.. Scheibenwischer mit Regensensor Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunk..	Anti-Blockier-System (ABS) Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und ankl.. DS Connect-Box / SOS-Taste (Notruf für Lokal.. Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung.. Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerken.. Fzg. ohne Induktionsladeschale für Smartpho.. Heckscheibe heizbar Karosserie: 5-türig Kopf-Airbag-System Leuchtweitenregelung elektrisch Motor 1,5 Ltr. - 96 kW Blue-HDI FAP Radstand 2738 mm Rußpartikelfilter SCR-System (AdBlue-Technologie) Sitz vorn links höhenverstellbar	Antriebsart: Frontantrieb Ausstattungs-Paket: DS Inspiration Bastille Einparkhilfe hinten Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent Fensterheber elektr., vorn mit Komfortschalt.. Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) i.. Innenspiegel rahmenlos mit Ablendautomatik Kindersicherung, manuell Kopf-Airbag-System hinten LM-Felgen Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht Reifen-Reparaturkit Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d Seitenairbag vorn Stop-Start-Anlage
	Sonderausstattung:		
	Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung vorn Fußmatten Scheinwerfer DS LED Vision Sonderlackierung Perlmutter-Weiß	Fahrassistenz-System: DS Night Vision Klimaautomatik mit Bedienelemente vorn un.. Sitze vorn mit Massagefunktion Zentralverriegelung / Startanlage Keyless Sy..	Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Panorama-Glasdach Sitze vorn mit Sitzheizung und Sitzbelüftung

Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat -	Nachlackierung ja	Technischer Mangel -	Sonstiges -	Vorschadenshöhe 0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat nein	Nachlackierung -	Technischer Mangel nein	Sonstiges nein	Vorschadenshöhe 0,00 €

Unfallfreiheit	Unfallfrei = nein
	reparierte Unfallschäden: 1 (Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem (U) gekennzeichnet)

Optischer Zustand				
LNR	Beschreibung - Reparaturart	Reparaturkosten	Anteil	Minderwert
1.	Felge (Sommer-Radsatz) - Hinterachse links - Erneuern	500,00 €	60 %	300,00 €
2.	Fondseite links - Delle entfernen	100,00 €	100 %	100,00 €
3.	Schließzylinder vorn links beschädigt	200,00 €	100 %	200,00 €
4.	Stoßfänger hinten - Lackieren	500,00 €	60 %	300,00 €
Zwischensumme (Netto)		1.300,00 €		900,00 €

Technischer Zustand / Zustandsbeschreibung				
LNR	Beschreibung - Reparaturart	Reparaturkosten	Anteil	Minderwert
1.	Inspektion - Inspektion groß	500,00 €	100 %	500,00 €
2.	Sonstiger Auftrag - Aufbereitung	0,00 €	0 %	0,00 €
Zwischensumme (Netto)		500,00 €		500,00 €

Fehlteile und Dienstleistungen				
LNR	Beschreibung - Reparaturart	Reparaturkosten	Anteil	Minderwert
---	---	---	---	---
Zwischensumme (Netto)		0,00 €		0,00 €

Summe Minderwerte				
Optischer Zustand		1.300,00 €		900,00 €
Technischer Zustand		500,00 €		500,00 €
Fehlteile und Dienstleistungen		0,00 €		0,00 €
Endbetrag (Netto)		1.800,00 €		1.400,00 €
19% Mehrwertsteuer		342,00 €		266,00 €
Endbetrag (Brutto)		2.142,00 €		1.666,00 €

Wertminderung aus Vorschäden (In den Minderwerten nicht enthalten) steuerneutral				
LNR	Beschreibung - Reparaturart	Schadenshöhe	Wertminderung	
1.	(U) Nachlackierung -> Nedderfeld: Komplette linke Seite	13.631,00 €	1.363,00 €	
Summe		13.631,00 €	1.363,00 €	

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.	
	237 µ	163 µ	164 µ	225 µ	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	
Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert) Sommerreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)							Felgenbeschreibung k. A.				
	Reifen vorne 235/50 R19 103V		VL 6,00 mm (Michelin)				VR 6,00 mm (Michelin)					
	Reifen hinten 235/50 R19 103V		HL 6,00 mm (Michelin)				HR 6,00 mm (Michelin)					
	Bemerkung									Ausstattung ER Reifendichtmittel		

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers

<p>Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass</p> <ul style="list-style-type: none"> - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt, - das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. <p>Der Fahrzeughalter versichert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. 	<p>Der Fahrzeugeigentümer/ Leasingnehmer übergibt:</p> <table border="1"> <tr> <td>Zulassungsbescheinigung Teil I</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alle Fahrzeugschlüssel (2 fach) vollständig</td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>COC-Papiere</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Kundendienstcheckheft <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>HU-Bescheinigung</td> <td></td> <td>Ladekabel</td> </tr> <tr> <td>Felgenschlösser</td> <td></td> <td>Kundenrechnung</td> </tr> <tr> <td>Reparaturnachweis</td> <td></td> <td>Schlüssel Anhängerkupplung</td> </tr> <tr> <td>Fernbedienung / Schlüssel Standheizung</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anhängerkupplung / Kugelkopf</td> <td></td> <td>Laderaumabdeckung <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Trennnetz</td> <td></td> <td>Bordbuch / -mappe <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Kompressor</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Zweiter Radsatz</td> </tr> </table>		Zulassungsbescheinigung Teil I	<input checked="" type="checkbox"/>		Alle Fahrzeugschlüssel (2 fach) vollständig		<input checked="" type="checkbox"/>	COC-Papiere	<input checked="" type="checkbox"/>	Kundendienstcheckheft <input checked="" type="checkbox"/>	HU-Bescheinigung		Ladekabel	Felgenschlösser		Kundenrechnung	Reparaturnachweis		Schlüssel Anhängerkupplung	Fernbedienung / Schlüssel Standheizung			Anhängerkupplung / Kugelkopf		Laderaumabdeckung <input checked="" type="checkbox"/>	Trennnetz		Bordbuch / -mappe <input checked="" type="checkbox"/>	Kompressor	<input checked="" type="checkbox"/>	Zweiter Radsatz
	Zulassungsbescheinigung Teil I	<input checked="" type="checkbox"/>																														
Alle Fahrzeugschlüssel (2 fach) vollständig		<input checked="" type="checkbox"/>																														
COC-Papiere	<input checked="" type="checkbox"/>	Kundendienstcheckheft <input checked="" type="checkbox"/>																														
HU-Bescheinigung		Ladekabel																														
Felgenschlösser		Kundenrechnung																														
Reparaturnachweis		Schlüssel Anhängerkupplung																														
Fernbedienung / Schlüssel Standheizung																																
Anhängerkupplung / Kugelkopf		Laderaumabdeckung <input checked="" type="checkbox"/>																														
Trennnetz		Bordbuch / -mappe <input checked="" type="checkbox"/>																														
Kompressor	<input checked="" type="checkbox"/>	Zweiter Radsatz																														

Wichtige Eckdaten

Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	ja	-	-	0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	-	nein	nein	0,00 €
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer k.A.				

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Übergabe.

Ort / Datum Übergabe

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Schadensbilder

Hersteller / Typ: DS Automobiles DS 7 Crossback Bastille +

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: VR1JCYHZUNY567654

Kilometerstand: 23.020 km

Erstzulassung: 25.07.2022

Anzahl Halter lt. Kunde: 1

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Inspektion - Inspektion groß



Schließzylinder vorn links beschädigt (REPARIERT)



Felge (Sommer-Radsatz) - Hinterachse links - Erneuern



Stoßfänger hinten - Lackieren (REPARIERT)



Fondseite links - Delle entfernen (REPARIERT)

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: DS Automobiles DS 7 Crossback Bastille +

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: VR1JCYHZUNY567654

Kilometerstand: 23.020 km

Erstzulassung: 25.07.2022

Anzahl Halter lt. Kunde: 1

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe











