

Ford

FORD KUGA (2020->) ST-LINE MOTOR 1,5 LTR. - 137 KW ECOBOOST KAT 5-TÜRIG

VIN: WF0FXXWPMFSB30542



Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum	Laufleistung
	08/07/2025	31224 km
Farbe	Jahr	Polster
Solar-Silber	2024	-
Anzahl der Türen	Anzahl der Sitze	Generation
5	5	-
Karosserietyp	CO2	Hubraum
SUV	178	1496
Getriebe	Motortyp	Kraftstoff
Automatisch	Verbrennung	Benzin
Anzahl Gänge	Antriebsstrang	Max. Leistung
8	Vorderradantrieb (FWD)	137 KW

Equipment

Standard

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten	6 Lautsprecher	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)	Anti-Blockier-System (ABS)	Antischlupfregelung (ASR)
Antriebsart: Frontantrieb	Audio-Navigationssystem Ford mit AppLink	Radioempfang digital (DAB)
Audiobedienung am Lenkrad	Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C, 45 W) vorn	Außenspiegel elektr. anklappbar	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
Glanz-Paket	Seitenschweller Wagenfarbe	Kühlergrill Single-Frame-Optik schwarz
Stoßfänger Sport-Design (S-line)	Bordcomputer	Dachhimmel Stoff, dunkel
Dachrelling schwarz	Dachspoiler Wagenfarbe	Doppelendrohr Auspuffanlage
Eco-Anzeige für verbrauchoptimiertes Fahren (EcoCoach)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Fahrassistenz-System: Active City Stop
Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)	Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)	Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)	Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
Audi connect (Notruf- und Assistance-System)	Fußmatten ST-Design	Gepäckraumabdeckung / Rollo
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer	Getränkhalter vorn
Heckleuchten LED	Induktionsladeschale für mobile Endgeräte	Innenspiegel mit Abblendautomatik
Intelligent Protection System (IPS)	Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten	Seitenairbag vorn
Warnanlage für Sicherheitsgurte	Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
Karosserie: 5-türig	Schlüssellose Türentriegelung	Keyless Go Startanlage
Klimaautomatik 2-Zonen	Kombiinstrument digital (virtual cockpit)	Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar
Kühlergrill, Aktive Luftklappen	Lackierung Blazer-Blau uni	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts	Lenkrad (Sport/Leder, ST)	Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
LM-Felgen 7,5x18 (Performance II, Cosmo Grau, glanzgedreht, FR Sport)	Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß	Mittelkonsole mit Armlehne
Modellpflege	My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)	Off-Road Multi-Meter-Anzeigen inkl. Neigungswinkel, Kompass
Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion	Parkpilotsystem vorn und hinten	Radstand 2710 mm
Reifen 225/60 R18 ...H	Reifen-Reparaturkit	Reifendruck-Kontrollsystem
Rückfahrkamera	Rücksitzlehne geteilt	Rücksitzlehnen klappbar
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	Schalt-/Wählhebelgriff Aluminium	Scheibenrahmen schwarz
Scheibenwischer mit Regensensor	Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung	Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
Servolenkung elektrisch	Sitz vorn links verstellbar (8-fach)	Sitz vorn rechts verstellbar (8-fach)
Sitzheizung vorn	Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
Sport-Fahrwerk	Sportsitze	Start/Stop-Anlage
Tagfahrlicht LED	Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Optional

Adaptive Scheinwerfer LED mit Abbiegelicht	Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung	Fahrassistenz-System: Müdigkeits-Warner (Driver-Alert-Control, DAC)
Frontscheibe heizbar	Fzg. ohne Abschirmung heizbare Windschutzscheibe	Fzg. ohne Nebelscheinwerfer
Getriebe Automatik - Typ: 8F35 (8-Stufen)	Head-up-Display	Hinterachsaufhängung - Stufe 1
Lenkrad heizbar	Sitzheizung hinten	Technologie-Paket
Winter-Paket 2		

Zusätzliche Kosten

Zusatzkosten total: 76,50 EUR

Name	Zusatzkosten netto
Lackvorbereitung	76,50 EUR

Zusatzkosten total: 76,50 EUR

Instrumententafel

Datum letzte Inspektion	Laufleistung letzte Inspektion	Datum nächste HU
-	0 km	-
Datum nächste Inspektion	Laufleistung nächste Inspektion	Ladestand (%)
-	0 km	-

Bewertungsdetails

Bewertungsort	Bewertungsdatum	Versanddatum
Hartmann Dorfmark GmbH	09/07/2026	10/07/2026

Mechanisch

Detected issues			
Motor / Geräusch	✓ OK	Dichtheit	✓ OK
Abgasanlage / Klarheit	✓ OK		

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Türeinstieg / Hinten Links	Kratzer	Smart Repair
			
002	Kompressor Nothilfekit / -	Fehlt	Ersetzen
			

003	Stoßfänger / Hinten	Kratzer	Lackieren
 			
004	Kotflügelzierleiste / Hinten Rechts	Kratzer	Lackieren
 			
005	Stoßfänger / Vorne	Kratzer	Akzeptabel
			
006	Motorhaube / Vorne	Delle	Reparieren
  			

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- | | | |
|---|--|---|
| ☐ Bedienungsanleitung | ☒ Bordmappe | ☒ Ersatzschlüssel |
| ☐ Erste-Hilfe-Kit | ☐ Füllflasche Nothilfekit | ☒ Hutablage |
| ☐ Kompressor Nothilfe | ☐ Mechanischer Schlüssel | ☒ Serviceheft |
| ☐ Tasche für das Ladekabel | ☐ Werkzeugsatz | |

Hauptreifensatz

Vorne Links	GOODYEAR	225 / 60 / 18 / Ganzjahresreifen	6 mm
Vorne Rechts	GOODYEAR	225 / 60 / 18 / Ganzjahresreifen	6 mm
Hinten Links	GOODYEAR	225 / 60 / 18 / Ganzjahresreifen	6 mm
Hinten Rechts	GOODYEAR	225 / 60 / 18 / Ganzjahresreifen	6 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Hinten Links



Hinten



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Vorderer Fahrgastraum



Vorne Rechts



Vorne



Laufleistung



Navigation




Spare Tyre



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Türeinstieg / Hinten Links / Kratzer



Türeinstieg / Hinten Links / Kratzer



Kompressor Nothilfe / - / Fehlt



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Koffelgelzerleiste / Hinten Rechts / Kratzer



Koffl getzerleiste / Hinten Rechts / Kratzer




Sto f nger / Vorne / Kratzer



Motorhaube / Vorne / Delle



Motorhaube / Vorne / Delle



Motorhaube / Vorne / Delle