

Tel.: 05523/56568

Fax:

(9) Bgst. Nr. 84.341

# Gutachten gemäß § 57a Abs 4 KFG 1967

Gutachten-Nr. 64642683

Letzte Begutachtung: Gutachten-Nr. 64634924 Datum 23.01.2025 KM-Stand 48129

(2) Kennzeichen	Marke	Opel	Hubraum	1199 ccm
(1) Fahrgestell-Nr. W0VBE8ES9M8019954	Type	B-K	(4) KM-Stand	48129
(5) Fahrzeugklasse M1	Erstzulassung	28.02.2022		

Zulassungsbesitzer Prüfgewicht 1403 kg Techn. zul. Gesamtmasse 1870 kg

## (6) An ihrem Fahrzeug wurden folgende Daten und Mängel festgestellt

1.1 Mechanischer Zustand und Funktion / 1.1.13 Bremsbeläge und Bremsklötze schwerer Mangel (behaben)

(10) Bemerkung: Bremsbeläge vorne und hinten abgenützt!

1.1 Mechanischer Zustand und Funktion / 1.1.14 Bremstrommeln, Bremsscheiben schwerer Mangel (behaben)

(10) Bemerkung: Bremsscheibe Vorne und Hinten verschlissen!

### 1.2 Betriebsbremse Wirkung und Wirksamkeit

Achse	Wirkung (kN)		Achse	Wirkung (kN)		Eigengewicht	Wirkung (%)
1	L 3,30	R 3,50	2	L 2,50	R 2,30	BBA	84,28
						HBA ein Kreis der BBA	40,69

### 1.4 Feststellbremse

Achse	Wirkung (kN)		Achse	Wirkung (kN)		Bremsenart	Wirkung (%)
2	L 2,00	R 2,40				FBA	31,97

1.8 Bremsflüssigkeit schwerer Mangel (behaben)

Wasseranteil:	Werte vor der Behebung	Aktuell	SiedeTemp.:	Werte vor der Behebung	Aktuell
H <sub>2</sub> O	2,1 %	0 %		199 °C	255 °C

(10) Bemerkung: Siedepunkt niedriger als 150°C/ Wassergehalt größer als 2 % - SM (behaben)

(10) Bemerkung: Die Messung der Abgase ist entfallen. Ergebnis der durchgeführten OBD-Auslese: Bestanden Ersetzt kein Ankaufstest!

Prüfumfang gemäß PBStV Anlage 6

(7) Das Fahrzeug entspricht den Erfordernissen der Umwelt, der Verkehrs- und Betriebssicherheit: keine Mängel

Das Fahrzeug erhält folgende Begutachtungsplakette: Farbe: weiß Nr.: TCA4408

(8) Nächste Begutachtung 02.2027  
 (3) Prüfort  
 (3) Druckdatum/Zeit 23.01.2025 14:02  
 (9) Prüfstelle



(9) Erstellt durch

(9) Unterschrift des Prüfers

Die Prüfung des Fahrzeuges erfolgte ohne Zerlegungsarbeiten, ausgenommen solche Zerlegungsarbeiten, die für den Zugang zu Prüfanschluss- oder Entnahmepunkten notwendig sind. Fehler konnten daher nur bei jenen Punkten angezeichnet werden, wo diese Mängel offensichtlich erkennbar waren. Bei der Fahrzeugüberprüfung wurden die Verkehrs- und Betriebssicherheit sowie die Umweltverträglichkeit überprüft. Bei Fahrzeugen mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3 500 kg sowie bei historischen Fahrzeugen wurde darüber hinaus die Vorschriftsmäßigkeit überprüft. Der beschriebene Zustand bezieht sich auf den Zeitpunkt der Begutachtung und beinhaltet keine Prognose über den Zustand des Fahrzeuges bis zum nächsten Begutachtungstermin. Bitte bewahren Sie dieses Gutachten auf und übergeben Sie es bei einer allfälligen Veräußerung des Fahrzeuges dem neuen Besitzer. Das Gutachten entspricht der Richtlinie 2014/45/EU. Die Zahlen in runden Klammern entsprechen den harmonisierten Codes nach Anhang II dieser Richtlinie.