Renault

SYMBIOZ ICONIC E-TECH FULL HYBRID 145

VIN: VF1RJB00774554993



Description

N° d'immatriculation HC-349-VZ	**Date de 1ère immatriculation** 02/04/2025	**Odomètre** 69945 km
Couleur -	**Année modèle** -	**Capitonnage** -
Nombre de portes -	**Nombre de sièges** -	**Generation** -

Equipements véhicule

Allumage automatique des essuie-glaces	Allumage automatique des feux	Caméra de recul
Climatisation automatique	Hayon hydraulique	Jantes alliage
Projecteurs LED	Radar de proximité arrière	Radar de proximité avant
Rétroviseur rabattable électriquement	Régulateur de vitesse	Système de navigation
Sellerie réglable électriquement	Sellerie chauffante	

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection CERTINES - GCA (TEA)	**Date de l'inspection** 10/09/2026	**Date de validation de l'inspection** 11/09/2026

Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

001	Jante / Avant Droit Diamètre Jante/Pneu : 19 "	Rayure	Réparation



002	Jante / Arrière Droit Diamètre Jante/Pneu : 19 "	Rayure	Réparation



003	Jante / Arrière Gauche Diamètre Jante/Pneu : 19 "	Rayure	Réparation



004	Entrée de porte / Arrière Gauche	Enfoncement	Réparation



005	Pare-chocs / Arrière	Rayure	Peinture



006	Baguette de pare-chocs / Arrière Gauche	Rayure	Echange



007	Hayon / Porte de coffre / -	Enfoncement	Smart repair

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



008	Porte / Avant Droit	Enfoncement	Smart repair



009	Coquille de rétroviseur / Gauche	Rayure	Peinture



010	Porte / Avant Droit	Enfoncement	Smart repair



Éléments amovibles

- [ ] Cable de charge lente (Type 2, Mode 2)
- [ ] Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- [ ] Cache bagages
- [ ] Compresseur kit réparation pneumatique
- [ ] Cric
- [x] Kit réparation pneumatique complet
- [ ] Outillage de bord
- [x] Plage arrière
- [ ] Recharge kit réparation pneumatique
- [ ] Roue de secours

Pneus principaux

Avant Gauche	HANKOOK	225 / 45 / 19 / Tous	5 mm
Avant Droit	HANKOOK	225 / 45 / 19 / Tous	5 mm
Arrière Gauche	HANKOOK	225 / 45 / 19 / Tous	5 mm
Arrière Droit	HANKOOK	225 / 45 / 19 / Tous	5 mm

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Commentaires

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos


Avant gauche



Coffre ouvert


Arrière droit


Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant


Odomètre



Navigation


Spare Tyre



Vin


Jante / Avant Droit / Rayure


Jante / Arrière Droit / Rayure


Jante / Arrière Gauche / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Entrée de porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Baguette de pare-chocs / Arrière Gauche / Rayure



Hayon / Porte de coffre / - / Enfoncement



Porte / Avant Droit / Enfoncement



Coquille de rétroviseur / Gauche / Rayure



Porte / Avant Droit / Enfoncement

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.