

Volkswagen Golf 1.5 eTSI R-Line
2021 - 110 kW / 150 PK - Benzine - Automaat

Kenteken	
Chassisnummer	WVWZZZCDZMW351412
Eerste registratie	14-04-2021
APK geldig tot	14-04-2027
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	96.338 km
NAP check	Geen oordeel
Ingeleverd op	17-06-2026
Definitieve kilometerstand	96.338 km



Import voertuig	Ja
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Bruto BPM / Rest BPM	
Motorinhoud	1.498
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	130
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

 Bouwjaar 2021	 Vermogen 110 kW / 150 PK	 Brandstof Benzine
 Transmissie Automaat	 Kilometerstand 96.338 km	 BTW Voertuig Ja

Opties & accessoires 11

Achteruitrij assistent	Achteruitrijcamera	Adaptieve Cruise control	Armsteun voor	DAB ontvanger
Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd	Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd	Klimaatregeling		
Lichtmetalen velgen	Navigatie	Schuif / open dak		

Aanwezig bij voertuig 1

Hoofdsleutel

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profiel diepte linksvoor	< 1,6 mm (Slecht)
Profiel diepte linksachter	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsvoor	< 1,6 mm (Slecht)
Profiel diepte rechtsachter	> 3,6 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	18
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Hatchback
Kleur	Wit
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-05-2026

Schades (18)

Schade interieur - Bekleding


Soort schade
Anders
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Technische schade - Technisch

Soort schade
Anders
Oplossing
-



Omschrijving
Tijdens beperkt testrit geen merkbare afwijkingen geconstateerd. Voor diagnose naar de dealer.(wij kunnen deze niet uitlezen)

Technische schade - Technisch


Soort schade
Servicemelding
Oplossing
-



Omschrijving
Auto heeft onderhoud nodig

Schade interieur - Voorstoel links

Soort schade
Vlek
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade interieur - Bekleding


Soort schade
Anders
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade interieur - Voorstoel rechts

Soort schade
Brandgaatje
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterior - Voor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterior - Rechtsvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg
linksvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterior - Portier rechtsvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterior - Spiegel rechts

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg
rechtsvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

+vliegroeest.

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

+vliegroeest.

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Vliegroeest.

Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Exterieur opmerking 10 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 2 gemelde schade -

Interieur opmerking 4 gemelde schade -

Technisch opmerking 2 gemelde schade -

Externe opmerking -

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
14-04-2021	Eerste toelating	
04-11-2021	Registratie datum goedkeuring	
12-11-2021		Autobedrijf
14-12-2021	Datum deel IA / I LET OP: IMPORT	Autobedrijf
10-02-2022		Autobedrijf
11-02-2022	Laatste tenaamstelling	Overig zakelijk
14-04-2027	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- aanhangervest
- achterbank in delen neerklapbaar
- achteropkomend verkeer waarschuwing
- airco automatisch
- alarm klasse 1(startblokkering)
- Anti Blokkeer Systeem
- Anti doorSlip Regeling
- Apple Carplay/Android Auto
- armsteun achter
- armsteun voor
- Autonomous Emergency Braking
- bandenspanningscontrolesysteem
- bestuurdersairbag
- bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
- binnenspiegel automatisch dimmend
- Bluetooth
- bots waarschuwing systeem
- buitenspiegels elektr. met geheugen
- buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
- centrale vergrendeling met afstandsbediening
- connected services
- cruise control adaptief met Stop&Go en stuurhulp
- DAB
- dimlichten automatisch
- draadloze telefoonlader
- elektrische ramen achter
- elektrische ramen voor
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- extra getint glas achter
- file assistent
- hill hold functie
- hoofd airbag(s) achter
- hoofd airbag(s) voor
- hoofdsteunen anti-whiplash
- keyless start
- kruisend verkeer detectie
- LED achterlichten
- LED dagrijverlichting
- LED koplampen
- lendesteun(en) verstelbaar
- lichtmetalen velgen 17"
- mistlampen voor
- multimedia-voorbereiding
- navigatiesysteem full map
- parkeersensor achter
- parkeersensor voor
- passagiersairbag
- passagiersstoel in hoogte verstelbaar
- radio
- regensensor
- rijstrooksensoren met correctie

R-Line exterieur	schakelpaddles	sfeerverlichting	sportonderstel	sportstoelen	sportstuur
spraakbediening	start/stop systeem	stuur leder	stuur multifunctioneel	stuur verstelbaar	uitwijk assistent
variabele stuuroverbrenging	velours bekleding	verkeersbord detectie	vermoeidheids herkenning		
vervolgbotsing preventie	volledig digitaal instrumentenpaneel	zij airbag(s) voor			

