DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

Détails véhicule

VIN	VXKKAHPY0 S6015997	Date d'immatriculation	12/05/2025	Couleur	Gris Kristall
Marque	OPEL	Immatriculation	HD-111-LG	Odometre	21 486 km
Modèle	GRANDLAND GS 1.2 Turbo HYBRID 136ch Automatique	Etat du véhicule	Inconnu		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	VATRY MOSOLF				










Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Outillage de bord	✓
Plage arrière	✓


Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Carnets de bord	✓

Pneumatiques

Michelin 225/55/19 V Eté 5.5 mm

Michelin 225/55/19 V Eté 6.0 mm



Michelin 225/55/19 V Eté 5.5 mm

Michelin 225/55/19 V Eté 5.9 mm



Dommages extérieurs

1



Elément	Jante spéciale 19'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

2



Elément	Pneu
Position	Arrière Droit
Dommages	
Commentaires	-

3

Elément	Jante spéciale 19'
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

4



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Commentaires	-

5



Elément	Baguette de Pare-choc
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

6



Elément	Grille de pare-chocs
Position	Avant
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

7



Elément	Haut de hayon ou malle
Position	-
Dommages	Rayure
Commentaires	-

8



Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

Autres dommages

9



Elément	Kit réparation phare
Position	Avant Droit
Dommages	Cassé
Commentaires	-

10

Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Commentaires

PneuARG Michelin 225/55/19 V 6.0 Mm
PneuAVD Michelin 225/55/19 V 5.5 Mm
PneuAVG Michelin 225/55/19 V 5.5 Mm
PneuARD Michelin 225/55/19 V 5.9 Mm