DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Rapport sur l'état

Détails véhicule

VIN	WMW11GA08 07U72914	Kilométrage	26 309 km	Energie	Hybride essence
Immatriculation	2HWB562	Date d'immatriculation	02/12/2025	Cylindrée	1499
Marque	MINI	Niveau carburant	-	Transmission	Automatique
Modèle	MiniCountryman-2010	Genre	VP	Vitesses	-
Carrosserie	SUV CrossOver	Nb de places	-	Etat du véhicule	Inconnu
Portes	5	Couleur	Noir		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	07/10/2026	Parc	AVIS Own Risk - Parc AVIS	Propriétaire	AVIS Own Risk Belgique




Autres informations techniques

Triangle	✓	Porte documents	✓
Gilet de sécurité	✓	Manuel d'utilisation	✓
Extincteur	✓	Trousse à pharmacie	✓
Compresseur kit secours	✗		
Recharge kit secours	✗		

Pneumatiques

Falken 225/55/18 W Toutes saisons 5.0 mm

Falken 225/55/18 W Toutes saisons 5.0 mm



Falken 225/55/18 W Toutes saisons 6.0 mm

Falken 225/55/18 W Toutes saisons 6.0 mm

Dommages

1



Elément	Pare-brise
Position	-
Dommages	Eclat
Intensité	-
Opération	Smart Repair
Coût net HT	99,00€

2



Elément	Compresseur kit secours
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange
Coût net HT	74,58€

3



Elément	Recharge kit secours
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange
Coût net HT	25,84€

4



Elément	Jante alu 18'
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair
Coût net HT	165,00€

5



Elément	Jante alu 18'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair
Coût net HT	165,00€

6



Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)
Coût net HT	-

7



Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)
Coût net HT	-

Résumé d'évaluation

Prix net HT	529,42€