

Opel Combo 1.3 CDTi L2H1 Sport
2018 - 70 kW / 95 PK - Diesel - Handgeschakeld - AIRCO - TREKHAAK
- CRUISE CONTROL - LMW - SCHUIFDEUR

Kenteken	
Chassisnummer	W0L6WZU1AJ9642083
Eerste registratie	28-12-2018
APK geldig tot	24-09-2026
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	84.764 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	30-07-2026
Definitieve kilometerstand	84.764 km

Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee

Motorinhoud	1.248
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	123
Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Opties & accessoires 7

- Airco
- Cruise control
- Lichtmetalen velgen
- Metallic lak
- Parkeersensoren
- Stoelverwarming
- Trekhaak

Aanwezig bij voertuig 3

- Instructieboekje
- Hoofdsleutel
- Reservesleutel / digitale sleutel

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profiel diepte linksvoor	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte linksachter	< 3 mm (Slecht)
Profiel diepte rechtsvoor	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte rechtsachter	< 3 mm (Slecht)
Merk band	-
Velgen	-
Band breedte	-
Band hoogte	-



 Bouwjaar 2018	 Vermogen 70 kW / 95 PK	 Brandstof Diesel
 Transmissie Handgeschakeld	 Kilometerstand 84.764 km	 BTW Voertuig Ja

Voertuig gegevens

Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Bedrijfswagen
Kleur	-
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-01-2024

Schades (9)

Schade exterieur - Rechtsvoor

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Spiegel rechts

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Rechtsachter


Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor

Soort schade
Velgschade
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade banden / velgen - Band / velg
rechtsvoor

Soort schade

Velgschade

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Voorstoel rechts

Soort schade

Vlek

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Voorstoel links

Soort schade

Slijtage

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Exterieur opmerking 5 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 2 gemelde schade -

Interieur opmerking 2 gemelde schade -

Technisch opmerking 0 gemelde schade -

Externe opmerking

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
27-12-2018		Importeur
28-12-2018	Eerste toelating Datum deel IA / I	Autobedrijf
14-01-2019		Autobedrijf
24-04-2019		Autobedrijf
26-04-2019		Particulier
26-08-2019		Overig zakelijk
11-02-2020		Overig zakelijk
04-02-2022		Autobedrijf
11-02-2022		Autobedrijf
11-02-2022		Overig zakelijk
28-06-2022		Autobedrijf
23-09-2022		Autobedrijf
23-09-2022		Particulier
13-07-2026	Laatste tenaamstelling	Autobedrijf
24-09-2026	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- airco
- alarm klasse 1(startblokkering)
- Anti Blokkeer Systeem
- armsteun voor
- bestuurdersairbag
- bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
- bestuurdersstoel verwarmd
- betonplex in laadruimte
- Bluetooth

boordcomputer	buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar	bumpers in carrosseriekleur	
centrale vergrendeling met afstandsbediening	cruise control	elektrische ramen voor	
Elektronisch Stabiliteits Programma	lendesteun(en) verstelbaar	lichtmetalen velgen 15"	mistlampen voor
parkeersensor achter	passagiersairbag	radio-CD/MP3 speler	start/stop systeem
stuur en versnellingspook (kunst)leder	stuur multifunctioneel	stuur verstelbaar	stuurbekrachtiging
tussenschot volledig	zijschuifdeur rechts		

Extra foto's

