Afdrukken

MACADAM








BMW 3 Touring: 2AWM654

Onderstelnummer:	**WBA6N31020FL66693**	Versie:	
1ste ingebruikname:	**17/08/2021**	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	**113235**	KW:	
Type koetswerk:		Kleur koetswerk	**Zwart**
Versnelling:	**Automaat**	Type velgen (gemonteerd)	**Aluminium**
Transmissie:		Parkeerplaats	**3502a**
Brandstof:	**Hybride Benzine**		
Onderhoud	**OK**		
Type velgen (gemonteerd)	**Aluminium**		
Gelijkvormigheidsattest	**Ja**		
Categorie	**Personenwagen**		
Inschrijvingsbewijs deel Auto	**Ja**		

Opties

Totaal aantal sleutels	**2**	Hoedenplank/rolhoes	
Snelheidsregelaar		Parkeersensoren vooraan	
Stuur multifunctioneel		Parkeersensoren achteraan	
Verwarmde zetels V		Type trekhaak	**Geen trekhaak**
Radio multimedia			
Type koplampverlichting	**LED koplampverlichting**		
Type GPS	**GPS groot scherm kleur**		
Type zetelbekleding	**Stoelbekleding kunstleder en alcantara**		
Type airco	**Airco automatisch**		
Type GPS opslag	**HD**		

Beperkte technische diagnose

Banden

Zomerbanden:	**225/45/18/95 Y**			
	V L	**Vredestein: 5 mm**	V R	**Vredestein: 5 mm**
	A L	**Vredestein: 5 mm**	A R	**Vredestein: 4 mm**

Bandenprofieldiepte V L	**5.0**
Bandenprofieldiepte V R	**5.0**
Bandenprofieldiepte A L	**5.0**
Bandenprofieldiepte A R	**4.0**
Bandenmaat V L	**225/45 R 18 95 Y**
Bandemaat V R	**225/45 R 18 95 Y**
Bandenmaat A L	**255/40 R 18 99 Y**
Bandenmaat A R	**255/40 R 18 99 Y**
Type band V L	**Zomer**
Type band V R	**Zomer**
Type band A L	**Zomer**
Type band A R	**Zomer**
Bandenmerk VL	**2480**
Bandenmerk V R	**2480**
Bandenmerk A L	**2480**
Bandenmerk A R	**2480**

Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal)	**1**
Aantal laadkabels (snelladen)	**1**

Totale kosten excl. BTW	**2013,98**
Dashboard, Lijmresten, Smartrepair	**116,69**




Bumper V, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00




Motorkap, Chemische schade, LI - Herstellen en schilderen (compleet)	406,19





Velg alu A L gepolierd, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	204,21




Vleugel A L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00




Velg alu V L gepolierd, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	204,21






Deksel / Klep koffer, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00




Bumper A, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00




Velg alu V R gepolierd, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	204,21




Vleugel V R, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00




Deur V R, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00




Deur A R, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00




Velg alu A R gepolierd, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	204,21




Koetswerk, Niet origineel, Ontletteren	0,00



Dak, Chemische schade, LI - Herstellen en schilderen (compleet)	674,26





