Renault

ESPACE ESPRIT ALPINE E-TECH HYBRIDE 200

VIN: VF1RHN00672693022



Description

N° d'immatriculation GX-431-BT	**Date de 1ère immatriculation** 23/05/2024	**Odomètre** 93306 km
Couleur -	**Année modèle** -	**Capitonnage** -
Nombre de portes -	**Nombre de sièges** -	**Generation** -

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection CEVA BEAUCAIRE	**Date de l'inspection** 01/10/2026	**Date de validation de l'inspection** 02/10/2026

Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Cache bagages / -	Manquant	Acceptable
	 		
002	Jante / Avant Gauche Diamètre Jante/Pneu : 20 "	Rayure	Réparation

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



003	Jante / Avant Droit Diamètre Jante/Pneu : 20 "	Rayure	Réparation



004	Jante / Arrière Droit Diamètre Jante/Pneu : 20 "	Rayure	Réparation



005	Jante / Arrière Gauche Diamètre Jante/Pneu : 20 "	Rayure	Réparation



006	Extension d'aile / Avant Gauche	Rayure	Peinture



007	Pare-chocs / Avant	Rayure	Peinture



008	Spoiler / Avant	Rayure	Peinture

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



009	Extension d'aile / Avant Droit	Rayure	Peinture



010	Entrée de porte / Avant Droit	Enfoncement	Smart repair



011	Porte / Avant Droit	Rayure	Acceptable
012	Bas de pare-chocs / Arrière	Rayure	Peinture





013	Pare-chocs / Arrière	Enfoncement	Réparation



014	Porte / Arrière Gauche	Enfoncement	Smart repair



015	Porte / Avant Gauche	Eclat	Acceptable
016	Entrée de porte / Arrière Gauche	Enfoncement	Réparation

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



017	Assise de siège / Arrière Gauche	Déchiré	Echange



Éléments amovibles

- [ ] Cache bagages
- [x] Cric
- [x] Roue de secours

Pneus principaux

Avant Gauche	UNIROYAL	235/45/20 W Toutes saisons	7 mm
Avant Droit	UNIROYAL	235/45/20 W Toutes saisons	7.1 mm
Arrière Gauche	UNIROYAL	235/45/20 W Toutes saisons	7.3 mm
Arrière Droit	UNIROYAL	235/45/20 W Toutes saisons	7.2 mm

Commentaires

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos


Avant gauche


Coffre ouvert


Arrière droit


Planche de bord depuis le siège arrière



Compartiment passager avant


Odomètre


Navigation


Spare Tyre


Vin


Cache bagages / - / Manquant


Cache bagages / - / Manquant


Jante / Avant Gauche / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.




Jante / Avant Droit / Rayure




Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Extension d'aile / Avant Gauche / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure



Spoiler / Avant / Rayure



Extension d'aile / Avant Droit / Rayure




Entrée de porte / Avant Droit / Enfoncement



Bas de pare-chocs / Arrière / Rayure



Bas de pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Enfoncement



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Entrée de porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Assise de siège / Arrière Gauche / Déchiré

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.