

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

9074NCP / WBY51GM0805335370 / 5335370

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	iX2 eDrive20 U10	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	iX2 eDrive20 U10	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	14.664

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

 DOCUMENTACION ORIGINAL CARPETA MANUALES MANUAL PROPIETARIO TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

9074NCP Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	CONTINENTAL	245/45/19	102	Y	-
DI	CONTINENTAL	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	CONTINENTAL	245/45/19	102	Y	-
TI	CONTINENTAL	245/45/19	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL TARRAGONA
Fecha Inspección:	24/03/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:			

Daños no valorables:

9074NCP COMPONENTE	ACCIÓN		COMENTARIO						
9074NCP COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Neumático dl iz	-	REEMPLAZAR	0.46 h.			0,00	188,53	10,00	187,38 €
2. Neumático dl dr	-	REEMPLAZAR	0.46 h.			0,00	188,53	10,00	187,38 €
3. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		1.00 h.	0.92 h.	3,90	0,00		77,82 €
4. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		4.42 h.	18,72	0,00		196,59 €
5. Moldura retrovisor puerta dr	-	REPARAR	0.20 h.			0,00	0,00		7,70 €
6. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.33 h.	9,87	0,00		107,27 €
7. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
8. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.67 h.		0,00	0,00		25,79 €
9. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
10. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
11. Spoiler portón/capó tr	tr Superficial Combinada	-			0.25 h.	1,06	0,00		10,68 €
12. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
13. Paragolpes tr	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
14. Puerta dl dr	-	SR Carrocero				0,00	0,00		40,00 €
15. Retrovisor iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.58 h.		0,00	0,00		22,33 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	1062,18 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

9074NCP RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	4,01 h.	154,38 €
Total material pintura	-	33,55 €
Total Mano de Obra Pintura	7,92 h.	304,91 €
Total Recambios	-	339,35 €
Descuento recambios aplicado	-	37,71 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	230,00 €















MEDIA
TEL
NAV



MEDIA

TEL

NAV

CHECK-CONTROL

CAD-100 10:39

⚠ Puerta abierta.

⚠ Tapa del maletero abierta.

i Tapa del malet. abierta. Ciérrrela, por favor.



- OFF + - OFF +

MAX

REAR



CHECK-CONTROL

Capó abierto

Para abrir por completo el capó pulse la palanca 2 veces. Antes de circular, cerrar el capó. Para más información, consulte el manual de instrucciones.

Cerrar mensaje

Manual de instrucciones

OFF









A close-up photograph of a dark grey, plastic engine cover on a BMW car. The cover is rectangular with rounded corners and features a recessed area in the center. In the center of this recessed area, the BMW logo is printed in white. The logo consists of the letters "BMW" in a bold, sans-serif font, followed by the BMW roundel symbol. The roundel is a vertical oval with a black outer ring and a white inner section containing a black vertical bar. The engine cover is mounted on a metal engine block, which is visible around the edges. The metal has a silver-grey finish and shows some signs of wear and oil residue. The overall lighting is bright, highlighting the texture of the plastic and the metallic surfaces.

BMW 



©WPY5 16M0805335370 ©









Remote Software Upgrade



Actualización lista para instalar

Instale su actualización en pocos pasos

Indicaciones de la versión

Ahora

10:41

Búsqueda

OFF

OFF

MEDIA
TEL
NAV



km/h

0



Puerta abierta



245/35 R19 VW
TRACTION A

inch/mm
3.55

OFF ON ZERO

TYRE GAUGE



inch/mm
4.36 mm
OFF ON ZERO

EcoContact

MO



OFF ON ZERO

45.3

PSI

Continental



inch/mm
5.29
OFF ON ZERO

DOT
1AF 032805



























0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cm
Manheim
COX AUTOMOTIVE



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
COX AUTOMOTIVE



Goodyear EcoCo

Manheim
COA Automotive

M



0 CM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
COX AUTOMOTIVE







0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
COX AUTOMOTIVE



E 9074

