

Fahrzeugdetails					
Fahrgestell-Nr.	VR7NCHNS4 R4801345	Erstzulassung	11.09.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	CITROEN	Kennzeichen		Laufleistung	39 790 km
Modell	C5 X PureTech 130 Stop&Start EAT8 PLUS	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten


Lagerplatz




Lose Teile		Fahrzeugdokumente / Schlüssel	
Nothilfekit Reserverad	✓	Betriebsanleitung	✓
Laderaumabdeckung	✓	Bordmappe komplett	✓
Bedienungsanleitung Radio	✓	Ersatzschlüssel	✓
		Schlüssel	✓
		Serviceheft	✗
		Inspektion	✗

Reifen


Nexen 205/55/19 V Ganzjahresreifen 5.0 mm




Nexen 205/55/19 V Ganzjahresreifen 5.0 mm



Nexen 205/55/19 V Ganzjahresreifen 5.0 mm



Nexen 205/55/19 V Ganzjahresreifen 5.0 mm



Außenschäden							
3		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		-	Lackierungskosten	-	
					Pauschale	-	

4	Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
	Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		
5	Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
	Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		

Innenschäden

1		Bauteil	Serviceheft	Reparaturzeit	-	Teilekosten	20,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	20,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Sonstiges

2		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	250,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		