

BYD

BYD SEAL U DM-I 1.5 215CV BOOST

TELAIO: LGXC74C46S0253103



Descrizione

	Data immatricolazione	Odometro
	-	12966 km
Colore	Anno	Selleria
-	2024	-
Numero porte	Numero posti	Generation
-	-	-

Dettagli della dichiarazione



Meccanica

Problemi rilevati

Motore / Audio	✓ Ok	Tenuta stagna del veicolo	✓ Ok
Echappement chromé / Clarity	✓ Ok	Problema di avvio del motore	✓ No

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione
001	Paraurti / Anteriore	Graffio	Riparazione

	    		
002	Paraurti / Posteriore	Graffio	Riparazione
	   		
003	Parte inferiore paraurti / Posteriore	Graffio	Sostituzione
	   		
005	Parafango / Posteriore Destro	Rientranza	Riparazione
	   		
006	Modanatura paraurti / Anteriore	Riga	Riparazione
	 		
007	Modanatura paraurti / Posteriore	Riga	Riparazione
	 		
008	Fanale posteriore (parafango) / Posteriore Destro	Riga	Accettabile



Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	CONTINENTAL	235 / 50 / 19 / Estivo	5.7 mm
Anteriore Destro	CONTINENTAL	235 / 50 / 19 / Estivo	5.7 mm
Posteriore Sinistro	CONTINENTAL	235 / 50 / 19 / Estivo	7 mm
Posteriore Destro	CONTINENTAL	235 / 50 / 19 / Estivo	7 mm

Foto



Anteriore sinistro



Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore



Vano passeggeri anteriore




Anteriore destro



Odometro



Odometro




Navigation



Spare Tyre



Cable



Cable




Vin



Elementi rimovibili / Kit di riparazione pneumatici completo



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Paraurti / Anteriore / Graffio



Paraurti / Anteriore / Graffio



Paraurti / Anteriore / Graffio



Paraurti / Anteriore / Graffio



Paraurti / Anteriore / Graffio



Paraurti / Posteriore / Graffio



Paraurti / Posteriore / Graffio



Paraurti / Posteriore / Graffio




Paraurti / Posteriore / Graffio



Parte inferiore paraurti / Posteriore / Graffio



Parte inferiore paraurti / Posteriore / Graffio



Parte inferiore paraurti / Posteriore / Graffio



Parte inferiore paraurti / Posteriore / Graffio



Parafango / Posteriore Destro / Rientranza



Parafango / Posteriore Destro / Rientranza




Parafango / Posteriore Destro / Rientranza




Parafango / Posteriore Destro / Rientranza



Modanatura paraurti / Anteriore / Riga



Modanatura paraurti / Anteriore / Riga



Modanatura paraurti / Posteriore / Riga



Modanatura paraurti / Posteriore / Riga



Fanale posteriore (parafango) / Posteriore Destro / Riga



Fanale posteriore (parafango) / Posteriore Destro / Riga