

# INFORME CONTROL VEHÍCULO



08 de abril de 2026

Nº Expediente: 3426368259

Nº Revision: WTWS\_616307

Página: 1 de 1

DATOS DEL VEHÍCULO			
MATRÍCULA:	6846-LSY	Nº CHASIS:	W0VEC2YHT2MN540511
KILOMETROS:	180016	MARCA:	OPEL
F. PERITACIÓN:	07/04/2026	MODELO:	COMBO LIFE 1.5 TD 75KW (100CV) S/S EDITIO
Seguro:	SI		

DATOS DE LA INSTALACIÓN			
INSTALACIÓN:	CAMPA CEVA MEJORADA PROFESIONAL	FECHA DE ENTRADA:	26/03/2026
DIRECCIÓN:	Antigua carretera de san Fernando, km	PERSONA CONTACTO:	WTWS_6053
LOCALIDAD:	MEJORADA DEL CAMPO	TELEFONO/E-MAIL:	-

VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS					
Nº LLAVES:	2	KIT ANTIPINCHAZOS:	SI	RUEDA REPUESTO:	NO
LIBRO MANTENIMIENTO:	NO	Navegador GPS:	NO TIENE		
Neumático RunFlat:	NO	Vehículo eléctrico híbrido:	NO	Falta Cable carga Rápida:	NO
Falta Cable 220/230:	NO	Neumático Invierno:	NO		

PERSONALIZACIÓN DEL VEHÍCULO
I VEHÍCULO COMERCIAL

RESUMEN DE LA VALORACIÓN PERICIAL	
Concepto	Importe
Daños Generales	915,84 €
Daños Interiores	374,59 €
<b>Total Valoración</b>	<b>1290,43 €</b>

VALORACIÓN ELEMENTOS DE INTERIOR						
Referencia	Código	Descripción	Unidades	Precio Unidad	Descuento	Importe Total
YQ001181YX	35050	Volante dirección	1,00	432,43	129,73	302,70
9831816080	99700	Compresor aire	1,00	62,76	18,83	43,93
9831814080	99750	Fluido reparación neumáticos	1,00	18,51	5,55	12,96
		sustituir volante	0,60	25,00	0,00	15,00

OBSERVACIONES

<b>Nº Valoración</b>	CMA_616307	<b>Marca - Modelo</b>	OPEL COMBO LIFE (E) (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	08/04/2026 9:19:22	<b>CUM</b>	OP04805	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	08/04/2026 9:24:56	<b>Matrícula</b>	6846-LSY		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	W0VECYHT2MN540511		

### Atributos de la Valoración

Estado	Abierta	Referencia	WTWS_616307
--------	---------	------------	-------------

### Atributos vehículo

Código color de fabricante	EWP
Kilómetros	180.016

### Equipamiento

#### VIN Query

CRISTALES 3ª VENTANA 2020/ANTES 3ª VENTANA 2022 - FR810	CRISTALES LUNAS LAT Y TR TINTADAS - DVD02
CRISTALES 3ª VENTANA 2019/ANTES 3ª VENTANA 2021 - FV908	CRISTALES LIMPIA DL INTERMITENTE - DNB04
CRISTALES LIMPIALUNETA TR - DNC05	CRISTALES PORTON TR S/LUNA - DOV00
CRISTALES PARABRISAS ESTANDAR - DLW01	ACCESORIOS S/SPOILER PORTON TRASERO - DDF00
ACCESORIOS S/ENGANCHE REMOLQUE - DAQ00	ACCESORIOS PROTECTOR INF PARAGOLPES DEL VIA BAJA - DDB07
ACCESORIOS PROTECTOR INF MOTOR AMPLIADO Y ALIGERADO - DN510	ACCESORIOS S/PROTECCION COMPLEMENTARIA INF MOTOR - DFX00
ACCESORIOS BOCINA ELECTROMECHANICA - D6D02	ACCESORIOS ANTENA CORTA TECHO - DAT12
COMERCIAL BERLINA FAMILIAR - B0DAF	FECHA FABRICACIÓN 27/08/2021
PLANTA DE MONTAJE FL	Nº PR 16363
ADAS S/RETROVISOR PANTALLA APARCAMIENTO - DQP00	ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO - DAO00
ADAS FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA C/CAMARA - DD403	TAPACUBOS 16" CHARVIN - DEHKT
SUSPENSION BRAZOS SUSP DE CHAPA - DA505	SUSPENSION LEY 1 - DYJ08
SUSPENSION PUENTE DL REFORZADO C/RECUBRIMIENTO INFERIOR - DYW17	SUSPENSION ESTANDAR - DSE01
SUSPENSION DISTANCIA AL SUELO ESTANDAR - DGA01	SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA DL 40000NM - DDH77
SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA TR 47000NM - DAG89	TRANSMISION EMBRAGUE HIDRAULICO - DEC05
TRANSMISION SIN PREINSTALACION PARA TRANSFORMACION - DK600	NEUMATICOS 205/60 R 16 92H - DPLCZ
POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DCX01	ETIQUETAS S/ETIQUETAS - DDT00
TIPO SELECTOR CVM6 VEL TIPO STT - B0G0K	MANUAL 6 VELOCIDADES MB6 - DVQ58
GENERAL MB6GW - DBMDF	DIFERENCIAL PAR PUENTE 17 X 73 - DCWAH
VERSION 2 PUERTAS TR ACRISTALADAS - DPB04	VERSION GAMA INITIALE - DDJ03
VERSION S/CABINA - DCA00	VERSION COMBI ACRISTALADO - DBV04
VERSION S/TRAMPILLA TECHO TR - DNL00	PUERTAS 2 PUERTAS LATERALES - DPC19
GENERAL DISTANCIA ENTRE EJES 2785 - DYV03	ACABADO TECNICO ACABADO NIVEL 3 - B0E03
ADAS S/DETECCION LATERAL - DL500	ADAS C/SENSOR ANGULO VOLANTE PARCIAL - DQV02
ADAS S/AYUDA ASISTIDA APARCAMIENTO - DN400	ADAS REGULADOR Y LIMITADOR VELOCIDAD PROGRAMABLE - DRG10
ADAS S/SISTEMA VISION PANORAMICA - DN200	ADAS S/SISTEMA ASISTENCIA VISUAL - DQK00
ADAS ASISTENTE CAMBIO/MANTENIMIENTO DE CARRIL - DLI02	ADAS SIN SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO - DUB00
LLANTAS S/TORNILLOS RUEDA ANTIRROBO - DQF00	ACCESORIOS S/ALFOMBRA MALETERO - DGB00
ACCESORIOS S/RED SEPARACION DE CARGA - DNM00	ACCESORIOS SISTEMA ELECTRICO R3 ECO - DMW08
ACCESORIOS S/PORTAOBJETOS EN PISO - DJU00	ACCESORIOS S/PACK EQUIPAMIENTO - DOF00
ACCESORIOS PARASOL CONDUCTOR C/ESPEJO - DMG15	ACCESORIOS INSONORIZANTE SALPICADERO - DIA70
ACCESORIOS BANDEJA TR - DCB09	ACCESORIOS S/SEPARACION DE CARGA - DPX00
ACCESORIOS S/CORTINAS PARASOL LATERALES - DUD00	ACCESORIOS GUARDAOBJETOS TABLERO INF Y SUP CERRADOS - DRB39
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - DCP01	INSTRUMENTACION CONSOLA S/DISPLAY EN SALPICADERO - DYB00
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS C/PANTALLA 3.5" - DGMAH	INSTRUMENTACION CONSOLA CONSOLA CENTRAL - DCU15
ACCESORIOS SIN ALFOMBRILLAS - DSD00	ACCESORIOS 4 ARGOLLAS SUJECION - DBJ03
ACCESORIOS SIN SISTEMA ARRANQUE SIN LLAVE - DYD00	ACCESORIOS LECTOR DE MAPAS - DFC40

<b>Nº Valoración</b>	CMA_616307	<b>Marca - Modelo</b>	OPEL COMBO LIFE (E) (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	08/04/2026 9:19:22	<b>CUM</b>	OP04805	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	08/04/2026 9:24:56	<b>Matrícula</b>	6846-LSY		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	W0VECYHT2MN540511		

ACCESORIOS BANDEJA PORTAOBJETOS TECHO - DJO01	ACCESORIOS S/ENCENDEDOR DELANTERO - DAD00
ACCESORIOS S/ALARMA - DAB00	VOLANTE Y MANDOS MANDOS DE RADIO EN VOLANTE - DHG06
TECHO S/TECHO MULTIFUNCION - DOU00	RETROVISORES C/CARCASA NEGRA - DYI03
RETROVISORES EXT TERMICO - DON02	RETROVISORES EXT ELECTRICO/ABATIBLE MANUAL - DHU03
FRENOS DISCOS DE FRENO DL 283X26 MM - DOY03	LLANTAS 6.5JX16" NEGRO - DDZJN
LLANTAS S/RUEDA DE EMERGENCIA - DRS00	LLANTAS LLANTAS ACERO - DRP01
FRENOS S/FRENO ESTACIONAMIENTO ELECTRICO - DFH01	DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD BOSCH 9.3 - DVX21
DIRECCION DIRECCION ELECTRICA ASISTIDA DOBLE - DXC09	DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD - DUF01
TURBO-DIESEL 1499CC 75KW (102) - DV5RCF EU63	GENERAL DIESEL DV5RCF EU63 - B0FMN
GENERAL MOTOR TIPO DV - DGY27	COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - DDI02
GENERAL BASE MOTOR DV5R - DXQAQ	REFRIGERACION VENTILADOR 2 VELOCIDADES 140W C/TRAMPILLA DINAMICA DIN RB45 - DVK94
REFRIGERACION RADIADOR ALUMINIO SOLDADO - DMJ75	REFRIGERACION FRONTAL DELANTERO DESPLAZADO HACIA ATRAS - DA702
EQUIPO MECANICO SISTEMA ANTICONFUSION COMBUSTIBLE - DIJ06	EQUIPO MECANICO PRECALENTAMIENTO AIRE ADMISION - DNS01
EQUIPO MECANICO S/REGULACION AUT. ENTRADA AIRE - DN700	EQUIPO MECANICO INSONORIZANTE TR MOTOR Y CAPO - DIX09
EQUIPO MECANICO GASOIL CALIDAD DA/DE/DE+ - DCD06	EQUIPO MECANICO ATMOSFERA NORMAL - DAP01
EQUIPO MECANICO FILTRO GASOIL S/SENSOR AGUA - DBP00	EQUIPO MECANICO MOTOR DE ARRANQUE CLASE STTD - DDG11
CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - DLN03	ANTIPOLUCION FILTRO COMBUSTIBLE EN DEPOSITO - DXF02
GENERAL INYECCION TURBO C/INTERCOOLER DIRECTO - DAZ18	COMBUSTIBLE SISTEMA DE TRACCION TERMICA - DXD00
CLIMATIZACIÓN S/CALEFACCION ADICIONAL - DDK00	CLIMATIZACIÓN S/INTERRUPTOR AIRE CALEFACCION ADICIONAL - DHJ00
CLIMATIZACIÓN C/SISTEMA CALEFACCION RAPIDA - DRI01	CLIMATIZACIÓN COMPRESOR FIJO - DXG10
CLIMATIZACIÓN TUBOS REFRIGERACION ESTANDAR - DE601	CLIMATIZACIÓN CONDENSADOR 19.3DM2 GROSOR 12 - DA601
CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO - DRE01	VOLANTE Y MANDOS C/PALANCA DE CAMBIOS POR CABLE + BOLA PARTE DELANTERA - DFI03
AUDIO/MULTIMEDIA S/TARJETA SIM CONECTIVIDAD TELECOM - DIB00	AUDIO/MULTIMEDIA SIN SISTEMA DE NAVEGACION - DJY00
AUDIO/MULTIMEDIA AUTORRADIO SISTEMA RD6 DIGITAL - DRC6D	AUDIO/MULTIMEDIA S/SIST LLAMADA EMERGENCIA - DYR00
AUDIO/MULTIMEDIA TELEFONO S/CARGA INALAMBRICA - DE300	AUDIO/MULTIMEDIA S/TOMA USB - DES00
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 4 ALTAVOCES DL Y 2 TR - DHB11	ASIENTOS TESTIGO CINTURON DL AVISO ACUSTICO/VISUAL - DTG05
ASIENTOS DELANTEROS C/ABATIMIENTO - DIW01	ASIENTOS CONDUCTOR REGULABLE ALTURA - DRH12
ASIENTOS TESTIGO CINTURON DE SEGURIDAD - DUO05	ASIENTOS CINTURON CONDUCTOR C/DOBLE PRETENSOR/PASAJERO SIMPLE - DCG43
ASIENTOS CINTURON TR LAT Y CENTRAL 3 PUNTOS C/TESTIGO - DCF14	ASIENTOS DL PASAJERO 1 PLAZA - DAX02
ASIENTOS DL S/CALEFACCION - DNA00	ASIENTOS CONDUCTOR C/REGULACION LUMBAR - DIT01
ASIENTOS 2ª FILA PARTIDO Y ABATIBLE - DAL04	ASIENTOS DL S/BANDEJA POSTERIOR - DFZ00
ASIENTOS S/ASIENTO SUPLEMENTARIO - DAN00	VOLANTE Y MANDOS VOLANTE 3 BRAZOS - DVH23
TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA R1 + R2 + R3 - DLK13	TAPICERIA/LINEA INT INSERTO PUERTAS TEJIDO + EMPUÑADURA GRANULADA - DAA19
EQUIPO ELECTRICO BATERIA 70 AH 760A L3 EN EFBC - DBK61	EQUIPO ELECTRICO PROTECCION CAJA FUSIBLES - DYP02
EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START - DYC03	EQUIPO ELECTRICO ALTERNADOR CLASE 18 HEA - DAE40
ANTIPOLUCION S/ADITIVO COMBUSTIBLE - DQY00	ANTIPOLUCION CATALIZADOR INFERIOR 50PPM+ASC - DHD61
ANTIPOLUCION FILTRO DE PARTICULAS - DUW01	ANTIPOLUCION SISTEMA SCR (ADBLUE) - DL601
ANTIPOLUCION NORMA 6.3 - DUV36	ANTIPOLUCION NORMA EU6.3 - DDC32
VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA ALUMINIO - DUH56	TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDO PUERTA LAT - DIZ26
TAPICERIA/LINEA INT FY - B0RFY	TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA TEJIDO CURITIBA TRI + BRASILIA ""OA - B0POA
INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA 433,92 MHZ - DJZ05	INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE CENTRALIZADO - DVB04
INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE PUERTAS DELANTERAS LADO CONDUCTOR - D4R01	INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVALUNAS ACOMPAÑANTE ELECTRICO - DLU02
INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVALUNAS CONDUCTOR ELECTRICO - DLT02	INSTRUMENTACION PUERTAS S/ELEVALUNAS ELECTRICO TR SECUENCIAL - DLE00
INSTRUMENTACION PUERTAS MANILLAS INTERIORES NEUTRAS - DOR01	INSTRUMENTACION PUERTAS BLOQUEO MANUAL DE PUERTAS TR - DCO01
SEGURIDAD C/RETROVISOR INTERIOR - DRL02	SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOM/LAT/COR DL TR - DNF15
SEGURIDAD S/RETROVISOR SUPERVISION INFANTIL - DXN00	SEGURIDAD DESACTIVACION AIRBAG ACOMPAÑANTE - DOP01

<b>Nº Valoración</b>	CMA_616307	<b>Marca - Modelo</b>	OPEL COMBO LIFE (E) (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	08/04/2026 9:19:22	<b>CUM</b>	OP04805	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	08/04/2026 9:24:56	<b>Matrícula</b>	6846-LSY		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	W0VECYHT2MN540511		

SEGURIDAD AIRBAG CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE - DNN01  
 INSTRUMENTACION CONSOLA CONTROL DE DIAGNOSTICO - DUR03  
 LUCES FAROS ANTINEBLA - DPR01  
 LUCES ENCENDIDO AUTOMATICO LUCES - DYQ01  
 GENERALES TAPON DEPOSITO COMB C/LLAVE - DBG02  
 GENERALES PARAGOLPES COLOR PARCIAL(IMPR) - DPD23  
 GENERALES S/ALIGERAMIENTO - DA900  
 GENERALES TRAVESAÑO PARAGOLPES DL REPARACION NO ESTANDAR - DRO02  
 GENERALES VOLADIZO TR 496 MM - DQA11  
 EMBELLECEDORES MOLDURAS SIN PINTAR (GENERALES) - DED16  
 CRISTALES 1ª VENTANA 2021/ANTES 1ª VENTANA 2023 - FV709  
 CRISTALES LUNA/S TR TERMICA - DVC02  
 CRISTALES PARABRISAS LAMINADO - DVF39

AUDIO/MULTIMEDIA PANTALLA MONOCROMO - DLX08  
 ADAS SISTEMA RECONOCIMIENTO SEÑALES TRAFICO - DE701  
 LUCES S/SEÑALIZACION LUMINOSA - DFE00  
 LUCES FAROS CIRCULACION DERECHA - DFT02  
 GENERALES OPEL - DZZ01  
 GENERALES VIA TRASERA AMPLIADA RI630 - DQB18  
 GENERALES C/JUNTA TRASERA PUERTAS DL - DJN15  
 GENERALES ANCHO DE VIA DL "VA61" - DYT01  
 GENERALES PROTECTOR PASE RUEDA ESTANDAR - DHW07  
 EMBELLECEDORES RAIL LATERAL S/PINTURA - DDY00  
 CRISTALES LUNAS LAT TR MOVILES - DVG11  
 CRISTALES LUNA LAT TR FIJA ALETA TR - DVI01

### Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

ESPAÑA ESPAÑA

### Piezas


















Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
9818325080	Tapa argolla remolcado	1,00	36,85			36,85
YQ001181YX	Volante dirección	1,00	432,43			432,43
9831816080	Compresor aire	1,00	62,76			62,76
9831814080	Fluido reparación neumáticos	1,00	18,51			18,51

### Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T1  EM81300	Sustituir Tapa argolla remolcado	0,10 h	25,00			2,50
T2  GtT69090	Reparar Paragolpes dl (zona inf)	0,70 h	25,00			17,50
T2  GtT7402L	Reparar Panel ext puerta dl iz	0,40 h	25,00			10,00
T2  GtT7402R	Reparar Panel ext puerta dl dr	0,70 h	25,00			17,50
T2  GtT81050	Reparar Paragolpes tr	1,00 h	25,00			25,00
T1  24800910	Sustituir Volante dirección	0,30 h	25,00			7,50
I  44010910EM	Desmontar y montar Airbag volante					

Nº Valoración	CMA_616307	Marca - Modelo	OPEL COMBO LIFE (E) (18-)		
Fecha Alta	08/04/2026 9:19:22	CUM	OP04805	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	08/04/2026 9:24:56	Matrícula	6846-LSY		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	W0VECYHT2MN540511		

**Pintura**

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
CHAPA						
 GtP70010	Capó dl Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP7101L	Aleta dl iz Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP9021R	Pilar A dr c/estribo Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP9021L	Pilar A iz c/estribo Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP8401L	Puerta carga tr iz Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP9056R	Aleta tr dr c/estribo Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP9056L	Aleta tr iz c/estribo Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP7802L	Panel ext puerta tr iz Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP7101R	Aleta dl dr Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP7402L	Panel ext puerta dl iz Reparación (S=2) (L=0)					
 GtP7402R	Panel ext puerta dl dr Reparación (S=5) (L=0)					
 GtP7802R	Panel ext puerta tr dr Reparación (S=0) (L=0)					
PLASTICO						
 GtP81050	Paragolpes tr Reparación (S=10) (L=0) Texturado Completo					
 GtP69090	Paragolpes dl (zona inf) Reparación (S=4) (L=0) Texturado Completo					
 GtP69080	Paragolpes dl (zona sup) Reparación (S=0) (L=0) Color Carrocería Completo					
 GtP7516R	Carcasa retrovisor dr Reparación (S=0) (L=0) Texturado Completo					
 GtP8105L	Paragolpes tr (zona iz) Reparación (S=0) (L=0) Texturado Completo					

Nº Valoración	CMA_616307	Marca - Modelo	OPEL COMBO LIFE (E) (18-)		
Fecha Alta	08/04/2026 9:19:22	CUM	OP04805	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	08/04/2026 9:24:56	Matrícula	6846-LSY		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	W0VECYHT2MN540511		

## Resumen






Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/04/2026	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	550,55 €	Subtotal Horas MO	80,00 €	Subtotal Horas MO	287,50 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (3,20 h)	80,00 €	Subtotal M.O. (11,50 h)	287,50 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	80,00 €	Total mano de obra	287,50 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	550,55 €			Subtotal material	532,54 €
Dto. sobre total piezas (30,00%)	165,17 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	385,38 €			Total del material	532,54 €
				Total sin descuentos	820,04 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	820,04 €

Sistema de pintura: Centro Zaragoza  
Tipo de pintura: Bicapa

Nº colores 1

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	385,38 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	80,00 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	820,04 €	Base del impuesto	1.285,42 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	1.285,42 €	IVA (21%)	269,94 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	1.555,36 €
				Total	1.555,36 €

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza pre pintada  
± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_616307	<b>Marca - Modelo</b>	OPEL COMBO LIFE (E) (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	08/04/2026 9:19:22	<b>CUM</b>	OP04805	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	08/04/2026 9:24:56	<b>Matrícula</b>	6846-LSY		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	W0VECYHT2MN540511		

### Equipamiento

#### VIN Query

CRISTALES 3ª VENTANA 2020/ANTES 3ª VENTANA 2022 - FR810	CRISTALES LUNAS LAT Y TR TINTADAS - DVD02
CRISTALES 3ª VENTANA 2019/ANTES 3ª VENTANA 2021 - FV908	CRISTALES LIMPIA DL INTERMITENTE - DNB04
CRISTALES LIMPIALUNETA TR - DNC05	CRISTALES PORTON TR S/LUNA - DOV00
CRISTALES PARABRISAS ESTANDAR - DLW01	ACCESORIOS S/SPOILER PORTON TRASERO - DDF00
ACCESORIOS S/ENGANCHE REMOLQUE - DAQ00	ACCESORIOS PROTECTOR INF PARAGOLPES DEL VIA BAJA - DDB07
ACCESORIOS PROTECTOR INF MOTOR AMPLIADO Y ALIGERADO - DN510	ACCESORIOS S/PROTECCION COMPLEMENTARIA INF MOTOR - DFX00
ACCESORIOS BOCINA ELECTROMECHANICA - D6D02	ACCESORIOS ANTENA CORTA TECHO - DAT12
COMERCIAL BERLINA FAMILIAR - B0DAF	FECHA FABRICACIÓN 27/08/2021
PLANTA DE MONTAJE FL	Nº PR 16363
ADAS S/RETROVISOR PANTALLA APARCAMIENTO - DQP00	ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO - DAO00
ADAS FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA C/CAMARA - DD403	TAPACUBOS 16" CHARVIN - DEHKT
SUSPENSION BRAZOS SUSP DE CHAPA - DA505	SUSPENSION LEY 1 - DYJ08
SUSPENSION PUENTE DL REFORZADO C/RECUBRIMIENTO INFERIOR - DYW17	SUSPENSION ESTANDAR - DSE01
SUSPENSION DISTANCIA AL SUELO ESTANDAR - DGA01	SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA DL 40000NM - DDH77
SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA TR 47000NM - DAG89	TRANSMISION EMBRAGUE HIDRAULICO - DEC05
TRANSMISION SIN PREINSTALACION PARA TRANSFORMACION - DK600	NEUMATICOS 205/60 R 16 92H - DPLCZ
POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DCX01	ETIQUETAS S/ETIQUETAS - DDT00
TIPO SELECTOR CVM6 VEL TIPO STT - B0G0K	MANUAL 6 VELOCIDADES MB6 - DVQ58
GENERAL MB6GW - DBMDF	DIFERENCIAL PAR PUENTE 17 X 73 - DCWAH
VERSION 2 PUERTAS TR ACRISTALADAS - DPB04	VERSION GAMA INITIALE - DDJ03
VERSION S/CABINA - DCA00	VERSION COMBI ACRISTALADO - DBV04
VERSION S/TRAMPILLA TECHO TR - DNL00	PUERTAS 2 PUERTAS LATERALES - DPC19
GENERAL DISTANCIA ENTRE EJES 2785 - DYV03	ACABADO TECNICO ACABADO NIVEL 3 - B0E03
ADAS S/DETECCION LATERAL - DL500	ADAS C/SENSOR ANGULO VOLANTE PARCIAL - DQV02
ADAS S/AYUDA ASISTIDA APARCAMIENTO - DN400	ADAS REGULADOR Y LIMITADOR VELOCIDAD PROGRAMABLE - DRG10
ADAS S/SISTEMA VISION PANORAMICA - DN200	ADAS S/SISTEMA ASISTENCIA VISUAL - DQK00
ADAS ASISTENTE CAMBIO/MANTENIMIENTO DE CARRIL - DLI02	ADAS SIN SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO - DUB00
LLANTAS S/TORNILLOS RUEDA ANTIRROBO - DQF00	ACCESORIOS S/ALFOMBRA MALETERO - DGB00
ACCESORIOS S/RED SEPARACION DE CARGA - DNM00	ACCESORIOS SISTEMA ELECTRICO R3 ECO - DMW08
ACCESORIOS S/PORTAOBJETOS EN PISO - DJU00	ACCESORIOS S/PACK EQUIPAMIENTO - DOF00
ACCESORIOS PARASOL CONDUCTOR C/ESPEJO - DMG15	ACCESORIOS INSONORIZANTE SALPICADERO - DIA70
ACCESORIOS BANDEJA TR - DCB09	ACCESORIOS S/SEPARACION DE CARGA - DPX00
ACCESORIOS S/CORTINAS PARASOL LATERALES - DUD00	ACCESORIOS GUARDAOBJETOS TABLERO INF Y SUP CERRADOS - DRB39
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - DCP01	INSTRUMENTACION CONSOLA S/DISPLAY EN SALPICADERO - DYB00
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS C/PANTALLA 3.5" - DGMMAH	INSTRUMENTACION CONSOLA CONSOLA CENTRAL - DCU15
ACCESORIOS SIN ALFOMBRILLAS - DSD00	ACCESORIOS 4 ARGOLLAS SUJECION - DBJ03
ACCESORIOS SIN SISTEMA ARRANQUE SIN LLAVE - DYD00	ACCESORIOS LECTOR DE MAPAS - DFC40
ACCESORIOS BANDEJA PORTAOBJETOS TECHO - DJO01	ACCESORIOS S/ENCENDEDOR DELANTERO - DAD00
ACCESORIOS S/ALARMA - DAB00	VOLANTE Y MANDOS MANDOS DE RADIO EN VOLANTE - DHG06
TECHO S/TECHO MULTIFUNCION - DOU00	RETROVISORES C/CARCASA NEGRA - DYI03
RETROVISORES EXT TERMICO - DON02	RETROVISORES EXT ELECTRICO/ABATIBLE MANUAL - DHU03
FRENOS DISCOS DE FRENO DL 283X26 MM - DOY03	LLANTAS 6.5JX16" NEGRO - DDZJN
LLANTAS S/RUEDA DE EMERGENCIA - DRS00	LLANTAS LLANTAS ACERO - DRP01
FRENOS S/FRENO ESTACIONAMIENTO ELECTRICO - DFH01	DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD BOSCH 9.3 - DVX21

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_616307	<b>Marca - Modelo</b>	OPEL COMBO LIFE (E) (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	08/04/2026 9:19:22	<b>CUM</b>	OP04805	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	08/04/2026 9:24:56	<b>Matrícula</b>	6846-LSY		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	W0VECYHT2MN540511		

DIRECCION DIRECCION ELECTRICA ASISTIDA DOBLE - DXC09	DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD - DUF01
TURBO-DIESEL 1499CC 75KW (102) - DV5RCF EU63	GENERAL DIESEL DV5RCF EU63 - B0FMN
GENERAL MOTOR TIPO DV - DGY27	COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - DDI02
GENERAL BASE MOTOR DV5R - DXQAQ	REFRIGERACION VENTILADOR 2 VELOCIDADES 140W C/TRAMPILLA DINAMICA DIN RB45 - DVK94
REFRIGERACION RADIADOR ALUMINIO SOLDADO - DMJ75	REFRIGERACION FRONTAL DELANTERO DESPLAZADO HACIA ATRAS - DA702
EQUIPO MECANICO SISTEMA ANTICONFUSION COMBUSTIBLE - DIJ06	EQUIPO MECANICO PRECALENTAMIENTO AIRE ADMISION - DNS01
EQUIPO MECANICO S/REGULACION AUT. ENTRADA AIRE - DN700	EQUIPO MECANICO INSONORIZANTE TR MOTOR Y CAPO - DIX09
EQUIPO MECANICO GASOIL CALIDAD DA/DE/DE+ - DCD06	EQUIPO MECANICO ATMOSFERA NORMAL - DAP01
EQUIPO MECANICO FILTRO GASOIL S/SENSOR AGUA - DBP00	EQUIPO MECANICO MOTOR DE ARRANQUE CLASE STTD - DDG11
CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - DLN03	ANTIPOLUCION FILTRO COMBUSTIBLE EN DEPOSITO - DXF02
GENERAL INYECCION TURBO C/INTERCOOLER DIRECTO - DAZ18	COMBUSTIBLE SISTEMA DE TRACCION TERMICA - DXD00
CLIMATIZACIÓN S/CALEFACCION ADICIONAL - DDK00	CLIMATIZACIÓN S/INTERRUPTOR AIRE CALEFACCION ADICIONAL - DHJ00
CLIMATIZACIÓN C/SISTEMA CALEFACCION RAPIDA - DRI01	CLIMATIZACIÓN COMPRESOR FIJO - DXG10
CLIMATIZACIÓN TUBOS REFRIGERACION ESTANDAR - DE601	CLIMATIZACIÓN CONDENSADOR 19.3DM2 GROSOR 12 - DA601
CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO - DRE01	VOLANTE Y MANDOS C/PALANCA DE CAMBIOS POR CABLE + BOLA PARTE DELANTERA - DFI03
AUDIO/MULTIMEDIA S/TARJETA SIM CONECTIVIDAD TELECOM - DIB00	AUDIO/MULTIMEDIA SIN SISTEMA DE NAVEGACION - DJY00
AUDIO/MULTIMEDIA AUTORRADIO SISTEMA RD6 DIGITAL - DRC6D	AUDIO/MULTIMEDIA S/SIST LLAMADA EMERGENCIA - DYR00
AUDIO/MULTIMEDIA TELEFONO S/CARGA INALAMBRICA - DE300	AUDIO/MULTIMEDIA S/TOMA USB - DES00
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 4 ALTAVOCES DL Y 2 TR - DHB11	ASIENTOS TESTIGO CINTURON DL AVISO ACUSTICO/VISUAL - DTG05
ASIENTOS DELANTEROS C/ABATIMIENTO - DIW01	ASIENTOS CONDUCTOR REGULABLE ALTURA - DRH12
ASIENTOS TESTIGO CINTURON DE SEGURIDAD - DUO05	ASIENTOS CINTURON CONDUCTOR C/DOBLE PRETENSOR/PASAJERO SIMPLE - DCG43
ASIENTOS CINTURON TR LAT Y CENTRAL 3 PUNTOS C/TESTIGO - DCF14	ASIENTOS DL PASAJERO 1 PLAZA - DAX02
ASIENTOS DL S/CALEFACCION - DNA00	ASIENTOS CONDUCTOR C/REGULACION LUMBAR - DIT01
ASIENTOS 2ª FILA PARTIDO Y ABATIBLE - DAL04	ASIENTOS DL S/BANDEJA POSTERIOR - DFZ00
ASIENTOS S/ASIENTO SUPLEMENTARIO - DAN00	VOLANTE Y MANDOS VOLANTE 3 BRAZOS - DVH23
TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA R1 + R2 + R3 - DLK13	TAPICERIA/LINEA INT INSERTO PUERTAS TEJIDO + EMPUÑADURA GRANULADA - DAA19
EQUIPO ELECTRICO BATERIA 70 AH 760A L3 EN EFBC - DBK61	EQUIPO ELECTRICO PROTECCION CAJA FUSIBLES - DYP02
EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START - DYC03	EQUIPO ELECTRICO ALTERNADOR CLASE 18 HEA - DAE40
ANTIPOLUCION S/ADITIVO COMBUSTIBLE - DQY00	ANTIPOLUCION CATALIZADOR INFERIOR 50PPM+ASC - DHD61
ANTIPOLUCION FILTRO DE PARTICULAS - DUW01	ANTIPOLUCION SISTEMA SCR (ADBLUE) - DL601
ANTIPOLUCION NORMA 6.3 - DUV36	ANTIPOLUCION NORMA EU6.3 - DDC32
VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA ALUMINIO - DUH56	TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDO PUERTA LAT - DIZ26
TAPICERIA/LINEA INT FY - B0RFY	TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA TEJIDO CURITIBA TRI + BRASILIA ""OA - B0POA
INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA 433,92 MHZ - DJZ05	INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE CENTRALIZADO - DVB04
INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE PUERTAS DELANTERAS LADO CONDUCTOR - D4R01	INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVALUNAS ACOMPAÑANTE ELECTRICO - DLU02
INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVALUNAS CONDUCTOR ELECTRICO - DLT02	INSTRUMENTACION PUERTAS S/ELEVALUNAS ELECTRICO TR SECUENCIAL - DLE00
INSTRUMENTACION PUERTAS MANILLAS INTERIORES NEUTRAS - DOR01	INSTRUMENTACION PUERTAS BLOQUEO MANUAL DE PUERTAS TR - DCO01
SEGURIDAD C/RETROVISOR INTERIOR - DRL02	SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOM/LAT/COR DL TR - DNF15
SEGURIDAD S/RETROVISOR SUPERVISION INFANTIL - DXN00	SEGURIDAD DESACTIVACION AIRBAG ACOMPAÑANTE - DOP01
SEGURIDAD AIRBAG CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE - DNN01	AUDIO/MULTIMEDIA PANTALLA MONOCROMO - DLX08
INSTRUMENTACION CONSOLA CONTROL DE DIAGNOSTICO - DUR03	ADAS SISTEMA RECONOCIMIENTO SEÑALES TRAFICO - DE701
LUCES FAROS ANTINEBLA - DPR01	LUCES S/SEÑALIZACION LUMINOSA - DFE00
LUCES ENCENDIDO AUTOMATICO LUCES - DYQ01	LUCES FAROS CIRCULACION DERECHA - DFT02
GENERALES TAPON DEPOSITO COMB C/LLAVE - DBG02	GENERALES OPEL - DZZ01
GENERALES PARAGOLPES COLOR PARCIAL(IMPR) - DPD23	GENERALES VIA TRASERA AMPLIADA RI630 - DQB18

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_616307	<b>Marca - Modelo</b>	OPEL COMBO LIFE (E) (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	08/04/2026 9:19:22	<b>CUM</b>	OP04805	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	08/04/2026 9:24:56	<b>Matrícula</b>	6846-LSY		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	W0VECYHT2MN540511		

GENERALES S/ALIGERAMIENTO - DA900  
 GENERALES TRAVESAÑO PARAGOLPES DL REPARACION NO ESTANDAR - DRO02  
 GENERALES VOLADIZO TR 496 MM - DQA11  
 EMBELLECEDORES MOLDURAS SIN PINTAR (GENERALES) - DED16  
 CRISTALES 1ª VENTANA 2021/ANTES 1ª VENTANA 2023 - FV709  
 CRISTALES LUNA/S TR TERMICA - DVC02  
 CRISTALES PARABRISAS LAMINADO - DVF39

GENERALES C/JUNTA TRASERA PUERTAS DL - DJN15  
 GENERALES ANCHO DE VIA DL "VA61" - DYT01  
 GENERALES PROTECTOR PASE RUEDA ESTANDAR - DHW07  
 EMBELLECEDORES RAIL LATERAL S/PINTURA - DDY00  
 CRISTALES LUNAS LAT TR MOVILES - DVG11  
 CRISTALES LUNA LAT TR FIJA ALETA TR - DVI01

### Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

ESPAÑA ESPAÑA



20260407\_160342.jpg



20260407\_160347.jpg

## Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_616307	Marca - Modelo	OPEL COMBO LIFE (E) (18-)		
Fecha Alta	08/04/2026 9:19:22	CUM	OP04805	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	08/04/2026 9:24:56	Matrícula	6846-LSY		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	W0VECYHT2MN540511		



20260407\_160351.jpg



20260407\_160358.jpg



20260407\_160403.jpg



20260407\_160405.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_616307	<b>Marca - Modelo</b>	OPEL COMBO LIFE (E) (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	08/04/2026 9:19:22	<b>CUM</b>	OP04805	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	08/04/2026 9:24:56	<b>Matrícula</b>	6846-LSY		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	W0VECYHT2MN540511		



20260407\_160407.jpg



20260407\_160412.jpg



20260407\_160416(0).jpg



20260407\_160413.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_616307	<b>Marca - Modelo</b>	OPEL COMBO LIFE (E) (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	08/04/2026 9:19:22	<b>CUM</b>	OP04805	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	08/04/2026 9:24:56	<b>Matrícula</b>	6846-LSY		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	W0VECYHT2MN540511		



20260407\_160416.jpg



20260407\_160418.jpg



20260407\_160438.jpg



20260407\_160420.jpg

## Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_616307	Marca - Modelo	OPEL COMBO LIFE (E) (18-)		
Fecha Alta	08/04/2026 9:19:22	CUM	OP04805	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	08/04/2026 9:24:56	Matrícula	6846-LSY		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	W0VECYHT2MN540511		



20260407\_160439.jpg



20260407\_160500.jpg



20260407\_160459.jpg



20260407\_160510.jpg

## Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_616307	Marca - Modelo	OPEL COMBO LIFE (E) (18-)		
Fecha Alta	08/04/2026 9:19:22	CUM	OP04805	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	08/04/2026 9:24:56	Matrícula	6846-LSY		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	W0VECYHT2MN540511		



20260407\_160512.jpg



20260407\_160541.jpg



20260407\_160550.jpg



20260407\_160551.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_616307	<b>Marca - Modelo</b>	OPEL COMBO LIFE (E) (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	08/04/2026 9:19:22	<b>CUM</b>	OP04805	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	08/04/2026 9:24:56	<b>Matrícula</b>	6846-LSY		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	W0VECYHT2MN540511		



20260407\_160555.jpg



20260407\_160602.jpg



20260407\_160339.jpg



20260407\_160340.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_616307	<b>Marca - Modelo</b>	OPEL COMBO LIFE (E) (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	08/04/2026 9:19:22	<b>CUM</b>	OP04805	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	08/04/2026 9:24:56	<b>Matrícula</b>	6846-LSY		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	W0VECYHT2MN540511		



20260407\_160354.jpg



20260407\_160445.jpg



20260407\_160447.jpg



20260407\_160540.jpg

## Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_616307	Marca - Modelo	OPEL COMBO LIFE (E) (18-)		
Fecha Alta	08/04/2026 9:19:22	CUM	OP04805	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	08/04/2026 9:24:56	Matrícula	6846-LSY		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	W0VECYHT2MN540511		



20260407\_160544.jpg



20260407\_160546.jpg



20260407\_160559.jpg



20260407\_160613.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_616307	<b>Marca - Modelo</b>	OPEL COMBO LIFE (E) (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	08/04/2026 9:19:22	<b>CUM</b>	OP04805	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	08/04/2026 9:24:56	<b>Matrícula</b>	6846-LSY		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	W0VECYHT2MN540511		



20260407\_160619.jpg



20260407\_160548.jpg