

Peugeot

308 SW1.2

VIN: VR3FRHNS0RY522228



Description

N° d'immatriculation	Date de 1ère immatriculation	Odomètre
	15/02/2024	72809 km
Couleur	Année modèle	Capitonnage
Argent		
Nombre de portes	-	Generation
	Nombre de sièges	
	-	

Equipements véhicule

Allumage automatique des essuie-glaces	Allumage automatique des feux	Caméra de recul
Climatisation automatique	Jantes alliage	Radar de proximité arrière
Régulateur de vitesse	Système de navigation	

Détails de l'inspection







Lieu de l'inspection	Date de l'inspection	Date de validation de l'inspection
	22/04/2026	23/04/2026







Contrôles

Problème moteur au démarrage	Véhicule non apte à la circulation
Non	Non

Dommages et corrections

#	Élément	Domma g e	Correction
001	Double de clé / -	Manquant	Acceptable
002	Jante / Avant Gauche Matériau : Alliagealuminium / Diamètre Jante/Pneu : 16 "	Rayure	Peinture

			
003	Jante / Arrière Gauche Matériau : Alliagealuminium / Diamètre Jante/Pneu : 16 "	Rayure	Peinture
			
004	Jante / Arrière Droit Matériau : Alliagealuminium / Diamètre Jante/Pneu : 16 "	Rayure	Peinture
			
005	Pneu / Avant Droit Indice devitesse : V / Marque de pneu : BRIDGESTONE / Largeur : 205 mm / Technologie anti-crevaison : Aucun / Rapport de forme : 55 / Diamètre Jante/Pneu : 16 " / Saison : Tous	Déchiré	Acceptable
			
006	Jante / Avant Droit Matériau : Alliagealuminium / Diamètre Jante/Pneu : 16 "	Rayure	Réparation
			
007	Pare-chocs / Avant	Rayure	Peinture
			
008	Montant de pavillon / Gauche	Enfoncement	Smart repair

			
009	Porte / Arrière Gauche	Enfoncement	Réparation
			
010	Aile / Arrière Gauche	Enfoncement	Réparation
			
011	Bas de caisse / Gauche	Enfoncement	Réparation
			
012	Haut de pare-chocs / Arrière	Rayure	Acceptable
013	Bas de pare-chocs / Arrière	Rayure	Lustrage
014	Aile / Arrière Droit	Enfoncement	Smart repair
			
015	Porte / Avant Droit	Enfoncement	Smart repair
			
016	Feu clignotant / Droit Typedefeux : LED	Cassé	Echange



017 Joint de pare-brise / Gauche

Usé

Echange



Éléments amovibles

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Câble de charge lente (Type 2, Mode 2) | <input type="checkbox"/> Câble de charge rapide (Type 2, Mode 3) | <input checked="" type="checkbox"/> Cache bagages |
| <input checked="" type="checkbox"/> Compresseur kit réparation pneumatique | <input type="checkbox"/> Cric | <input type="checkbox"/> Double de clé |
| <input type="checkbox"/> Filet de coffre | <input type="checkbox"/> Filet de separation | <input type="checkbox"/> Kit réparation pneumatique complet |
| <input type="checkbox"/> Outillage de bord | <input type="checkbox"/> Plaque arrière | <input checked="" type="checkbox"/> Recharge kit réparation pneumatique |
| <input type="checkbox"/> Roue de secours | | |

Pneus principaux

Avant Gauche	BRIDGESTONE	205 / 55 / 16 / Tous	6.8 mm
Avant Droit	BRIDGESTONE	205 / 55 / 16 / Tous	6.7 mm
Arrière Gauche	BRIDGESTONE	205 / 55 / 16 / Tous	7.2 mm
Arrière Droit	BRIDGESTONE	205 / 55 / 16 / Tous	7 mm

Photos



Avant gauche



Coffre ouvert



Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière



Compartiment passager avant



Odomètre



Spare Tyre



Vin



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Pneu / Avant Droit / Déchiré



Jante / Avant Droit / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure



Montant de pavillon / Gauche / Enfoncement



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Aile / Arrière Gauche / Enfoncement



Bas de caisse / Gauche / Enfoncement



Aile / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Avant Droit / Enfoncement



Feu clignotant / Droit / Cassé



Joint de pare-brise / Gauche / Usé