

DEKRA Automotive Solutions

datos del vehículo

NIV		Fecha matriculación 19/06/2024	Color	NEGRO PERLA NERA
Marca	CITROEN	Matrícula	Cuentakilómetros	27 216 km
Modelo	C5 Aircross Hybrid 136 e-DCS6 Plus	Condition of the car	Desconocido	
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios

Detalles de Inspección

Parque



Elemento extraíble

Compresor kit reparar pinchazos	✓
Botella kit reparar pinchazos	✓
Bandeja trasera	✓

Documento técnico

Neumáticos

Daños externos

1		Elemento Posición Daños Comentarios	Paragolpes Delantero Rayadura -	2		Elemento Posición Daños Comentarios	Llantas especiales 18" Delantero Izquierdo Abollado -
3		Elemento Posición Daños Comentarios	Puerta Trasero Izquierdo Abollado & Impacto bloqueo	4		Elemento Posición Daños Comentarios	Aleta Trasero Izquierdo Abollado -
5		Elemento Posición Daños Comentarios	Spoiler Trasero Rayadura bloqueo	6		Elemento Posición Daños Comentarios	Moldura de aleta Trasero Derecho Rayadura -

DEKRA Automotive Solutions

7			Elemento	Puerta
			Posición	Trasero Derecho
			Daños	Abollado & Impacto
			Comentarios	-
8			Elemento	Puerta
			Posición	Delantero Derecho
			Daños	Rayadura
			Comentarios	-
9			Elemento	Llantas especiales 18"
			Posición	Delantero Derecho
			Daños	Abollado
			Comentarios	bloqueo

Otros Daños

10		Elemento	Tiempo auxiliar
		Posición	-
		Daños	-
		Comentarios	-