MACADAM

Lynk & Co 01

Informazioni Veicolo

Marca:	**Lynk & Co**	Targa:	
Cambio:		Colore esterno:	
Modello:	**01**	N. Telaio:	**L6TCX2E73PE047810**
Carburante:		Potenza:	
Versione:		Data di immatricolazione	**30/05/2023**
Chilometraggio:	**71051 km**	Numero di porte:	**5**

Riepilogo dei danni

Davanti	3
Destra	6
Dietro/posteriore	1
Interni	1
Ruote	4
Sinistra	2

Immagini commerciali











Opzioni secondo l'ispettore

Telecamera con vista posteriore	**sì**	Tetto apribile elettrico	**sì**	Tetto panoramico	**sì**

Danni

Calotta retrovisore esterno dx
Graffiatura
Verniciatura
Destra



Cerchio lega bicolore / policromo ant. Dx
Graffiatura
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Ruote





Cerchio lega bicoore / policromo ant. Sx
Graffiature
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Ruote



Chiave Keyless
Mancanza
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Interni



Indicatori di direzione laterali dx
Graffiature
Sostituire
Destra



Kit di riparazione pneumatici
Mancanza
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Dietro/posteriore



Modanatura arco passaruota ant. Dx
Graffiature
Sostituire
Ruote



Modanatura arco passaruota post. Dx
Graffiature
Sostituire
Ruote



Modanatura paraurti Ant.(unico pezzo)
Rotto
Sostituire
Davanti





Modanatura porta ant. Dx
Graffiature
Verniciatura
Destra







Parabrezza
Rotto
Sostituire
Davanti







Parafango ant. Dx
Ammaccatura e graffio
Riparare e dipingere
Destra





Parafango ant. Sx
Ammaccatura
Riparare e dipingere
Sinistra




Porta ant. Dx
Graffiature
Verniciatura
Destra




Porta post. Dx
Ammaccatura e graffio
Riparare e dipingere
Destra




Porta post. Sx
Ammaccatura
Riparare e dipingere
Sinistra




Spoiler paraurti ant.
Rotto
Sostituire
Davanti




Pneumatici

Davanti Sinistra
Inverno
In lega
235/45/20/100/V
Continentale
3,0 mm
Davanti Destra
Inverno
In lega
235/45/20/100/V
Continentale
3,0 mm
Dietro Sinistra
Inverno
In lega
235/45/20/100/V
Continentale
3,0 mm
Dietro Destra
Inverno
In lega
235/45/20/100/V
Continentale
3,0 mm

Controllo

Categoria	**Berlina**	Cerchi	**In lega**
Copribagagli	**sì**	Libretto di circolazione	**sì**
Libretto di circolazione	**Originale**	Libretto di manutenzione	**No**
Livello carburante	**0**	Motore funzionante	**sì**
Numero di cavetti di ricarica (normale)	**1**	Numero di cavetti di ricarica (ricarica rapida)	**1**
Numero di chiavi totali	**2**	Numero di poggiateste rimuovibili	**3**
Numero di porte	**5**	Numero di posti	**5**
Tipo di vernice	**metallico**		

Informazioni sul contenuto e sulla portata del rapporto di ispezione:

- La valutazione si basa sugli standard di vendita specificati dal cliente.
- I danni da usura accettabili secondo gli standard di vendita non sono sempre documentati in questo report.
- I metodi di riparazione specificati e/o i tempi di riparazione sono stati determinati considerando i moderni metodi di riparazione industriale.
- La stima dei costi di riparazione per i singoli ripristini, deve essere effettuata dall'Agente acquirente, che ne è responsabile.
- La perizia è stata effettuata in condizioni di assenza di smontaggio. Macadam non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni mancanti. Per ulteriori informazioni, contattare il venditore.