Volkswagen TRANSPORTER 2.0 TDI 110pk DC Exec. Plus Imperial Trekhaak, aug-20



















Chassisnummer	**WV1ZZZ7HZLH073653**
Framenummer	**niets ingevuld**
Eerste toelating	**27-08-2020**
Eerste afgifte NL	**27-08-2020**
Europese typegoedkeuring	**Verwijderd**
Afgelezen tellerstand	**148.657 km**
Verklaarbaarheid tellerstand:	**Logisch (NAP)**
Automaat	
Brandstof	**Diesel**
Cil / Motorinhoud	**4 / 1968**
Gewicht	**1877 kg**
Deuren	
Vermogen	**81 kW**
Emissiecode / Energielabel	**6**
Wielbasis	**300**
Laadruimte	
Laadvermogen	**723**
Bijzonderheden RDW	
Accucapaciteit	

Actierradius	
Accu gezondheid	
Oplaadkabels Type	
AC/DC	
Accu koop/huur	**Onbekend**
Kleur	**Wit**
Land van registratie	**Nederland**
Herkomst	**Lease**

Op voertuig aanwezige accessoires

- Airconditioning handbediend
- Bluetooth telefoonvoorbereiding
- Centrale vergrendeling afstandsbediening
- Cruisecontrol
- Elektrische ramen voor
- Imperial
- Navigatie
- Parkeersensoren achter
- Schuifdeur rechts
- Trekhaak





Opmerkingen

Geen opmerkingen

Staat van het voertuig


APK vervaldatum	**10-06-2027**	Distr. vervangen:		Laadkabel tbv laadpaal 2 (7 pins)	**Niet aanwezig**
Onderhoudshistorie	**Niet aanwezig**	Aantal sleutels	**2**	Laadkabel tbv laadpaal 1 (5 pins)	**Niet aanwezig**
Ingevuld tot		Navigatie Medium	**Niet aanwezig**	Laadkabel tbv stopcontact	**Niet aanwezig**
CVO/COC	**Niet aanwezig**	Voertuig locatie	**Op locatie Eigenaar**	Wielsloten	**Niet aanwezig**




Banden

Velggrootte	**16"**		
Wiel	Merk	Type	Profieldiepte
Linker voorwiel	**Continental**	**All Season band**	**4 mm**
Rechter voorwiel	**Continental**	**All Season band**	**5 mm**
Linker achterwiel	**Continental**	**All Season band**	**7 mm**
Rechter achterwiel	**Continental**	**All Season band**	**7 mm**
Reservewiel	**n/a**	**n/a**	**n/a**
Staat reservewiel			

Carrosserie inspectie

Incident		Deel	Constatering
Niet acceptabele schade			
1		Interieur	rooklucht
2	 	Stoelbekleding zitting a	brandgaatje(s)
3	 	Afdekk rugleuning zetel r	scheur
4	 	Veiligheidsgordel sluiting	Gebroken
5	     	Interieur	vuil (exterieur)
6	 	Buitenspiegel l kap	kras(sen)
7	 	Rechter voorscherm	kras(sen)
8	 	Rechter voorportier	kras(sen)
9	 	Schuifdeur r	kras(sen)
10	 	Buitenspiegel r kap	kras(sen)
11	 	Deurpaneel links achter	Gebroken
12	  	Rechter achterportier	deuk(en)

13	 	Achterbumper	ontzet
14	 	Linker achterportier	deuk(en)
15		Koetswerk	Niet origineel
16	 	Dak	ontzet

Opmerkingen

Geen opmerkingen