# Beschrijvingsformulier

Kenteken: [redacted] (chassisnr: LSJWH4094PN120601) Aanbieder: Leasemaatschappij





## MG MG4 ELECTRIC LUXURY 64 KWH AUT/ECC/NAV/LMV/PDC/LED

Uitvoering volgens lease software: 64kWh ev luxury long range 150kW aut

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Km-stand** | 143868 km | **Soort voertuig** | Personenauto | **Ledig gewicht** | 1675 kg |
| **Tank/ Laad inhoud** | | **Kleur** | Grijs | | |
| **Brandstof** | Elektriciteit | **Aantal deuren** | 5 | | |
| **SOH** | 91% | **Aandrijving** | Achter | | |
| **Transmissie** | Automaat | **Aantal cilinders** | 0 | | |
| **Datum eerste toelating** | 31-08-2023 | **Vermogen** | 150 kW | **Laadvermogen** | - |
| **Datum eerste afgifte NL** | 31-08-2023 | **CO2 uitstoot** | 0 g/km | **APK t/m** | 31-08-2027 |
| **Eerste registratie** | Nederland | | | | |

**Standaarduitrusting volgens originele prijslijst (*kan afwijkend zijn, opgegeven optie's/extra's/foto's zijn bindend*)**

Anti Blokkeer Systeem, achteropkomend verkeer waarschuwing, achterruitverwarming, achterspoiler onderscheidend, achteruitrijcamera, Autonomous Emergency Braking, alarmsysteem, Apple Carplay/Android Auto, bandenspanningscontrolesysteem, bestuurdersairbag, Bluetooth, buitenspiegels elektrisch inklapbaar, buitenspiegels elektrisch verstelbaar, buitenspiegels verwarmbaar, connected services, cruise control adaptief, DAB, dakspoiler, dimlichten automatisch, dodehoekdetectie, draadloze telefoonlader, elektronische remkrachtverdeling, electronic climate control, elektrische ramen en getint glas, elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, Elektronisch Stabiliteits Programma, extra getint glas achter, file assistent, bots waarschuwing systeem, grootlichtassistent, hill hold functie, hoofd airbag(s) voor, achterbank in delen neerklapbaar, keyless entry, LED achterlichten, LED dagrijverlichting, LED koplampen, lichtmetalen velgen 18", mistlampen voor, multimedia scherm standaard, multimedia-voorbereiding, navigatiesysteem full map, oplaadmogelijkheid, parkeersensor achter, passagiersairbag, regensensor, rijstrooksensor met correctie, rondomzicht camera, spraakbediening, alarm klasse 1(startblokkering), passagiersstoel in hoogte verstelbaar, stuur multifunctioneel, stuur verstelbaar, stuur verwarmd, uitstap waarschuwing, uitwijk assistent, verkeersbord detectie, vermoeidheidsherkenning, volledig digitaal instrumentenpaneel, voorspoiler, voorstoelen verwarmd, warmtepomp, WiFi, zij airbag(s) voor

**Opgegeven opties door inspecteur**

Metaallak, Climate Control / ECC, Licht metalen velgen 18 inch, Cruise control Standaard, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), Elektrisch verst. stoelen, Stoelverwarming, LED koplampen, Park Distance Control achter, Achteruitrijcamera

## Inspectie

**Aanwezig bij de auto**

| | |
|---|---|
| ✔ Hoofdsleutel | ✔ Reservesleutel |
| ✔ Bandenreparatieset | ✔ Navigatie CD/DVD |
| ✔ Publieke laadpaalkabel | ✔ Instructieboekje |
| ✔ Onderhoudsboekje (Digitaal) | ✔ Hoedenplank/rolhoes |

**Bijzonderheden interieur**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | : 5 | Aantal hoofdsteunen | : 5 |
| Schoon van binnen | : Ja | Normale geur | : Ja |

**Bijzonderheden exterieur**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Schoon van buiten | : Ja | Gebruikerskrassen | : Ja |
| Restyledeukjes | : Ja | Steenslag | : Ja |

**Banden**

| Band | Geschat profiel | Soort | Merk | Maat |
|---|---|---|---|---|
| LV | 6 mm | Zomer | Continental | 235/45 R18 |
| RV | 6 mm | Zomer | Continental | 235/45 R18 |
| LA | 5 mm | Zomer | Continental | 235/45 R18 |
| RA | 4 mm | Zomer | Continental | 235/45 R18 |

| | |
|---|---|
| **Aantal wieldoppen/LMV** | LMV |
| **Aantal beschadigd** | 3 |
| **Dealer onderhouden** | Ja |
| **Proefrit gemaakt door inspecteur** | Nee |
| **Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt** | Nee |
| **Heeft de auto een afwijkende BPM afschrijving** | Nee |

| | |
|---|---|
| **Technische staat** | Goed |

## Extra details

### Beschadigingen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Deel:**<br>Velg linksvoor<br>**Omschrijving:**<br>Velgrand beschadigd<br>**Gegeven oplossing:**<br>Velgreparatie |  | **Deel:**<br>Scherm linksvoor<br>**Omschrijving:**<br>Deukje<br>**Gegeven oplossing:**<br>Restylen en bijwerken |  |
| **Deel:**<br>Portier linksvoor<br>**Omschrijving:**<br>Deukjes<br>**Gegeven oplossing:**<br>Restylen en bijwerken |  | **Deel:**<br>Portier linksachter<br>**Omschrijving:**<br>Deukjes<br>**Gegeven oplossing:**<br>Restylen en bijwerken |  |
| **Deel:**<br>Velg linksachter<br>**Omschrijving:**<br>Velgrand beschadigd<br>**Gegeven oplossing:**<br>Velgreparatie |  | **Deel:**<br>Portier rechtsachter<br>**Omschrijving:**<br>Deukjes<br>**Gegeven oplossing:**<br>Restylen en bijwerken |  |
| **Deel:**<br>Velg rechtsachter<br>**Omschrijving:**<br>Velgrand beschadigd<br>**Gegeven oplossing:**<br>Velgreparatie |  | **Deel:**<br>Portier rechtsvoor<br>**Omschrijving:**<br>Deukjes<br>**Gegeven oplossing:**<br>Restylen en bijwerken |  |
| **Deel:**<br>Motorkap<br>**Omschrijving:**<br>Deukje en vogelpoep<br>**Gegeven oplossing:**<br>Herstellen en spuiten |  | **Deel:**<br>Bumper voor<br>**Omschrijving:**<br>Krassen<br>**Gegeven oplossing:**<br>Spuiten |  |

### Extra foto's


SoH



VIN Typeplaat


VIN Ingeslagen


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra fo


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto

## Foto's (3)




1. voor




2. achter



3. interieur