DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

PSA PEUGEOT CITROËN

Détails véhicule

VIN	VR3F3DGX6 SY528401	Date d'immatriculation	17/03/2025	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	HC-397-KX	Odometre	20 524 km
Modèle	308 V3 GT PLUG-IN HYBRID 180CH E-EAT8	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	2L AUTOMOTIVE INGRANDE



Eléments amovibles

Roue de secours	✓
Kit roue secours Complet	✓
Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Plage arrière	✓


Documents techniques

Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Michelin 225/40/18 Y Eté 5.4 mm

Michelin 225/40/18 Y Eté 7.0 mm




Michelin 225/40/18 Y Eté 5.8 mm

Michelin 225/40/18 Y Eté 5.8 mm


Dommages extérieurs

2



Elément	Pneu
Position	Avant Gauche
Dommages	Coupé
Commentaires	-

3



Elément	Pneu
Position	Arrière Gauche
Dommages	Coupé
Commentaires	-

4



Elément	Aile
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

5



Elément	Baguette de Pare-choc
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

6



Elément	Jante spéciale 18'
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

7



Elément	Jante spéciale 18'
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

8



Elément	Jante spéciale 18'
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

9



Elément	Jante spéciale 18'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

Autres dommages

10



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Commentaires

PneuARG Michelin 225/40/18 Y 5.8 Mm
PneuARD Michelin 225/40/18 Y 5.8 Mm
PneuAVG Michelin 225/40/18 Y 5.4 Mm
PneuAVD Michelin 225/40/18 Y 7.0 Mm