

Ford

PUMA 1.0 ECOBOOST 125CV S6.2 AUTOMÁTICO

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): WF02XXERK2SU75784



Descripción

Matrícula 3511NBH	Fecha de matriculación 28/04/2025	Kilometraje 50849 km
Color Gris	Año -	Tapicería Tela
Número de puertas 5	Numero de asientos -	Generation -
Tipo de carrocería Compacto	Desplazamiento de motor 999 cc	Transmisión Automático
Tipo de combustible Gasolina	Numero de velocidades 5	Potencia Máxima 92 KW

Detalles del estado

Localización de la Inspección
Campa HERTZ Loeches

Fecha del encargo
03/06/2026

Fecha de peritación aprobada
04/06/2026

Mecánica

Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok		

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Kit de reparación de neumáticos de compresor / -	Faltante	Sustitución
			
002	Paragolpes / Delantero	Ralladura	Pintar



003 Spoiler / Delantero

Ralladura

Pintar



004 Puerta / Trasero Izquierdo

Abolladura

Reparar



005 Moldura de aleta / Trasero Izquierdo
Cromado : No

Ralladura

Pintar



006 Llanta / Trasero Izquierdo
Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 17 "

Ralladura

Smart repair



007 Moldura de paragolpes / Trasero
Pintado : Sí / Cromado : No

Abolladura

Reparar



008 Portón trasero / puerta del maletero / -

Ralladura

Pintar



009 Aleta / Trasero Derecho

Abolladura

Smart repair



010 Parabrisas / -

Roto

Sustitución



Elementos faltantes

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2) | <input type="checkbox"/> Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3) | <input type="checkbox"/> Chaleco reflectante |
| <input type="checkbox"/> Cubierta de carga | <input type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos compresor | <input checked="" type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos de recarga |
| <input type="checkbox"/> Libro de mantenimiento | <input checked="" type="checkbox"/> Manual de instrucciones | <input type="checkbox"/> Neumático de rueda de repuesto |

Neumáticos

Delantero Izquierdo	GOODYEAR	215 / 55 / 17 /	2.5 mm
Delantero Derecho	GOODYEAR	215 / 55 / 17 /	2.6 mm
Trasero Izquierdo	GOODYEAR	215 / 55 / 17 /	4.9 mm
Trasero Derecho	GOODYEAR	215 / 55 / 17 /	5 mm

Fotos




Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Elementos faltantes / Manual de instrucciones



Kit de reparación de neumáticos de compresor / - / Fallante



Paragolpes / Delantero / Ralladura



Spoiler / Delantero / Ralladura



Puerta / Trasero Izquierdo / Abolladura



Moldura de aleta / Trasero Izquierdo / Ralladura



Llanta / Trasero Izquierdo / Ralladura



Moldura de paragolpes / Trasero / Abolladura



Portón trasero / puerta del maletero / - / Ralladura



Ala / Trasero Derecho / Abolladura



Parabrisas / - / Roto