



Cable



Vin



Elementi rimovibili / Compressore Kit di Gonfiaggio



Elementi rimovibili / Copribagagli



Indicatore di controllo del motore / Difettoso



Cavo di ricarica / - / Mancante



Cavo di ricarica rapido / - / Mancante



Portello / - / Riga



Portello / - / Riga



Portello / - / Riga



Porta / Anteriore Destro / Rientranza



Porta / Anteriore Destro / Rientranza

Foto



Anteriore sinistro



Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore



Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro




Odometro



Navigation



Spare Tyre



Cable

Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	CONTINENTAL	235 / 50 / 19 / Estivo	4 mm
Anteriore Destro	CONTINENTAL	235 / 50 / 19 / Estivo	4 mm
Posteriore Sinistro	CONTINENTAL	235 / 50 / 19 / Estivo	4 mm
Posteriore Destro	CONTINENTAL	235 / 50 / 19 / Estivo	4 mm

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione
001	Indicatore di controllo del motore	Difettoso	Da Verificare
			
002	Cavo di ricarica / -	Mancante	Sostituzione
			
003	Cavo di ricarica rapido / -	Mancante	Sostituzione
			
004	Portello / -	Riga	Riparazione
			
005	Porta / Anteriore Destro	Rientranza	Riparazione
			

BYD

BYD SEAL U DM-I1.5 215CV BOOST

TELAI0: LGXC74C42S0087114



Descrizione

Targa	Data immatricolazione	Odometro
-	-	12627 km
Colore	Anno	Selle ria
-	2024	-
Numero porte	Numero posti	Ge ne ration
-	-	-

Spie accese

Indicatore di controllo del motore

Dettagli della dichiarazione

Meccanica

Problemi rilevati

Motore / Audio	✓ Ok	Tenuta stagna del veicolo	✓ Ok
Echappement chromé / Clarity	✓ Ok	Problema di avvio del motore	✓ No