

|                        |                                                                                                                             |                     |                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Fahrzeug:</b>       | <b>VOLVO V90 T6 AWD Recharge Essential Auto Kombi5-türig 1969 ccm 350 PS / 257 KW</b><br><b>Elektrisch 8-Gang Automatik</b> |                     |                   |
| Amtliches Kennzeichen: | LU -D 0800E                                                                                                                 | Fahrgestell-Nummer: | YV1PWH1V2P1194549 |
| Vertrags-Nummer:       | 61693080                                                                                                                    | Erstzulassung:      | 03.05.2023        |
| Internes KZ:           | 15048675                                                                                                                    | Kilometer-Stand:    | 59001             |
| Unfall/Schaden:        | Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.                                            |                     |                   |

Lackierung: Black Stone Polsterung: Leder/Ledernachbildung Komfortsitze Antifingerprint

**55.420,17**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

|                                                                                        |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 19"-Leichtmetallräder, 10-Speichen-Design, Diamantschnitt/Hochglanzschwarz, 255/40 R19 | 756,30   |
| Alarmanlage mit Bewegungs-/Neigungs sensor, Sicherheitsschließung                      | 453,78   |
| Audiosystem High Performance Sound Pro by Harman Kardon                                | 831,93   |
| Black Stone                                                                            | 0,00     |
| Frontscheibenheizung                                                                   | 226,89   |
| Ladekabel Schuko/Typ 2 (Mode 2)                                                        | 0,00     |
| Leder/Ledernachbildung Komfortsitze Anthrazit                                          | 0,00     |
| Licht-Paket                                                                            | 882,35   |
| Recharge Core                                                                          | 5.630,25 |
| Seiten- und Heckfenster abgedunkelt (ab B-Säule)                                       | 428,57   |
| Sitzkomfort-Paket                                                                      | 1.176,47 |
| Winterkomplettträger über A.T.U.                                                       | 0,00     |
| Winterkomplettträger über A.T.U.                                                       | 0,00     |

**65.806,71**

**78.309,98**

78.309.98

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

\*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

## Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben\*)

|                              |                                                                                                            |                             |       |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|
| Fahrzeug:                    | VOLVO V90 T6 AWD Recharge Essential Auto Kombi5-türig 1969 ccm 350 PS / 257 KW Elektrisch 8-Gang Automatik |                             |       |
| Modelljahr:                  | 2023                                                                                                       |                             |       |
| kW / PS:                     | 257 / 350                                                                                                  | Hubraum:                    | 1969  |
| Getriebe:                    | Automatik                                                                                                  | Anzahl Gänge:               | 8     |
| Emissionsgruppe:             | I2                                                                                                         | CO2 (g/km):                 | 0     |
| durchschn. Verbrauch/100 Km: | 0,0000                                                                                                     | Tankinhalt:                 | 60    |
| Max. Km/h:                   | 180                                                                                                        | Beschl. 0-100 Km/h in Sec.: | 5,500 |
| Leergewicht (kg):            | 2075                                                                                                       | zul. Gewicht (kg):          | 2590  |

\* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 61693080  
Amtliches Kennzeichen: LU -D 0800E  
Übersicht erstellt am: 12.05.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLVO V90 T6 AWD Recharge Essential Auto Kombi5-türig 1969 ccm 350 PS / 257 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

| Datum      | SNR        | Verursacher      | Beschädigung | Reparatur<br>erfolgt * | Gutachten<br>vorhanden * |
|------------|------------|------------------|--------------|------------------------|--------------------------|
| 31.12.2025 | 9059975230 | Eigenverschulden |              | Nein                   | Nein                     |

\* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 61693080  
Amtliches Kennzeichen: LU -D 0800E  
Übersicht erstellt am: 12.05.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLVO V90 T6 AWD Recharge Essential Auto Kombi5-türig 1969 ccm 350 PS / 257 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

| Datum      | Km-Stand | Art der Wartung          |
|------------|----------|--------------------------|
| 29.04.2024 | 19145    | Wartungszusatzumfänge    |
| 29.04.2024 | 19145    | Inspektion und Wartung   |
| 16.06.2025 | 45052    | Inspektion und Wartung   |
| 16.06.2025 | 45052    | Bremsflüssigkeitswechsel |
| 16.06.2025 | 45052    | Wartungszusatzumfänge    |

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

DEKRA Automobil GmbH  
Saarlauterer Str. 10, 67071 Ludwigshafen


Allane SE Rückgabeabteilung  
Parkring 33  
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH  
Niederlassung Ludwigshafen  
Saarlauterer Str. 10  
67071 Ludwigshafen  
Telefon 0621 / 685420  
Fax 0621 / 6854212  
E-Mail  
ludwigshafen.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:  
Andreas Zobel  
Tel. direkt 0621 68542-0

## Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing



**Kennzeichen**

**LU D800E**

**FIN**

**YV1PWH1V2P1194549**

### Vorgang

Kunden-Nr.  
Auftraggeber  
Ihr Auftrag vom  
Besichtigung

0210004885  
Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München  
04.05.2026, per Mail.  
05.05.2026, 15:00 Uhr, durch Herrn Andreas Zobel bei BASF SE Abt. ESL/RM, L 950  
Flottenmanagement, Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen, im Beisein von Herr  
Herrmann.  
30.04.2026  
Vertragsnummer 61693080  
Auftragsnummer 31179240  
Rahmenkostenstelle ZUB

Bewertet auf  
Betrifft

### Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt

mit MwSt.  
ohne MwSt.

-4.598,00 EUR  
-3.863,86 EUR

Minderwerte aus Rep.-kosten

mit MwSt.  
ohne MwSt.

-3.732,00 EUR  
-3.136,13 EUR

## Bemerkungen

**Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.**

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I  
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

|                      |                                  |                            |                                          |
|----------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| Erstzulassung        | 03.05.2023                       | Letzte Zulassung           | 03.05.2023                               |
| Fahrzeugart          | PKW                              | Hersteller                 | VOLVO                                    |
| Typ / Verkaufsbez.   | V90 T6 Recharge AWD<br>Essential | Aufbauart                  | Kombi                                    |
| Türen                | 5                                | Sitzplätze                 | 5                                        |
| Fahrzeug-Ident.-Nr.  | YV1PWH1V2P1194549                | HSN / TSN                  | 9101 / BSB                               |
| Schlüssel-Nr.        | 10512830                         | Km-Stand abgelesen         | 59001                                    |
| Nächste HU §29 StVZO | 05 / 2026                        | Energiequelle / Kraftstoff | Hybr.B/E ext.auf.                        |
| Zylinderanzahl       | 4 / Reihenmotor                  | Leistung (kW)              | 186                                      |
| Hubraum (ccm)        | 1969                             | Schadstoffklasse:          | EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M,<br>N1 I          |
| Antriebsart          | Allrad                           | Getriebe / Gänge           | Automatik / 8                            |
| Felgen               | Leichtmetall                     | Farbe (Hersteller)         | BLACK SOLID (STONE) /<br>Uni / 2-Schicht |
| Polster / Farbe      | Leder / Schwarz                  |                            |                                          |

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

| Achse     | Reifenbezeichnung   | Hersteller/Typ               | Art  | Profiltiefe |
|-----------|---------------------|------------------------------|------|-------------|
| 1 links   | 255 / 40 R 19 100 W | Michelin / Primacy 4 VOL FSL | S /O | 4 mm        |
| rechts    | 255 / 40 R 19 100 W | Michelin / Primacy 4 VOL FSL | S /O | 4 mm        |
| 2 links   | 255 / 40 R 19 100 W | Michelin / Primacy 4 VOL FSL | S /O | 3 mm        |
| rechts    | 255 / 40 R 19 100 W | Michelin / Primacy 4 VOL FSL | S /O | 3 mm        |
| Pannenset |                     |                              |      |             |

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

## zusätzlicher Reifensatz

| Reifenbezeichnung   | Hersteller/Typ             | Art  | Profiltiefe |
|---------------------|----------------------------|------|-------------|
| 245 / 45 R 18 100 V | Semperit / Speed-Grip 5 FR | W /O | 6 mm        |
| 245 / 45 R 18 100 V | Semperit / Speed-Grip 5 FR | W /O | 6 mm        |
| 245 / 45 R 18 100 V | Semperit / Speed-Grip 5 FR | W /O | 6 mm        |
| 245 / 45 R 18 100 V | Semperit / Speed-Grip 5 FR | W /O | 6 mm        |

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

## Serienausstattung

Serie: ABS - Anti-Blockier-System, Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS), Airbag Fahrer- und Beifahrerseite mit zweistufigem Auslösesystem, Airbag, Beifahrerairbag abschaltbar, Aktiv-Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer, Aluminiumladekantenschutz im Gepäckraum, Android Infotainmentsystem, Außenspiegel elektrisch einklappbar, Außenspiegel elektrisch einstellbar, Außenspiegel und Heckscheibe beheizbar (automatisch), Außenspiegelkappen in Wagenfarbe, Außentemperaturanzeige, Befestigungssystem für Tragetaschen im Gepäckraum, Berganfahrassistent Hill Start Assist (HSA), Beschlagsensor, Blinkleuchten (LED) in Außenspiegel integriert, Bordcomputer mit Fahrzeugkontrollfunktionen, Bremsenergieerückgewinnung, Bremsleuchte, dritte, Chromapplikationen am Fahrzeugheck, Chromapplikationen im vorderen Stoßfänger, Chromzierleiste im Türschwellerbereich mit Recharge Schriftzug, CleanZone Luftqualitätssystem, Dachkantenspoiler, Dachreling aus Aluminium (integriert), Digital Services inkl. Google Maps Navigationssystem, Digitale Instrumentierung 2. Gen., Driver Alert - Aufmerksamkeitswarner, Einlagen: Aluminiumeinlage Checkered Alu, Einparkhilfe hinten mit automatischem Bremseingriff (hinten), Einstiegsleisten aus Aluminium mit Recharge Schriftzug vorn und hinten, Electronic Stability Control (ESC) - Elektronische Stabilitätskontrolle, Elektronische Differentialsperre, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fensterumrandung in Chrom, Festbremsautomatik, Frontgrill im Wasserfall-Design in Chrom, Gepäckraum-Trennnetz, Gepäckraumklappenentriegelung per Funkfernbedienung oder vom Fahrerplatz aus, Getriebe: 8-Gang Geartronic, Gurthöheneinstellung vorn, Heckklappenautomatik (elektrisch), Heckscheibenwischer, ISOFIX-Aufnahmen für die äußeren Fondsitze, Innen- und Außenspiegel mit Abblendautomatik, Innenraumbeleuchtung, Intelligentes Fahrerinformationssystem, Jalousie in der Mittelkonsole in Hochglanzschwarz, Keyless Start, Kindersicherung für die hinteren Türen, elektrisch, Klimaautomatik, Kopfstützen (5), Kopfstützen hinten umklappbar, elektrisch, LED-Scheinwerfer "Thors Hammer", Lackierung: Uni, Ladebox unter dem Laderaumboden, Ladekabel Schuko/Typ 2 (Mode 2), 7 m Länge, 1-phasig, 10 A, Laderaumrollo (elektrisch), Lenkrad höhen- und längseinstellbar, Lenkrad: Multifunktionstasten am Lenkrad, Make-Up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer, beleuchtet, Notfall-Bremsleuchten, One Pedal Drive, Parkbremse, elektrisch, Parktickethalter, Pollenfilter, Polsterung: Textil/T-Tech Komfortsitze, Radio: Audiosystem High Performance Sound, Radiozubehör: Dachantenne (Finne), Radiozubehör: Subwoofer, Radiozubehör: Zwei USB-C Schnittstellen an der Rückseite der Tunnelkonsole, Regensensor inkl. automatischer Lichtfunktion, Run-off Road Protection, Räder: Leichtmetallfelgen 18" 5-Speichen-Design Diamantschnitt/Hochglanzschwarz, Räder: Reifendruckkontrollsystem (passiv), Räderzubehör: Reifendichtmittel, Safety Assistance, Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsbremssystem mit Scheibenbremsen rundum (innenbelüftet), Sicherheitslenksäule (adaptiv), Sitze: Fahrer- und Beifahrersitz höhen-einstellbar (elektrisch), Sitze: Lendenwirbelstütze (2-Wege, elektrisch einstellbar) für Fahrer- und Beifahrersitz, Sitze: Rücksitzlehnen im Verhältnis 40/60 oder komplett umlegbar, Start-/Stop-Technologie, Steckdose: 12-Volt-Anschluss im Gepäckraum, Tankeinfüllstutzen mit Fehlbetankungsschutz, Textilfußmatten (vorn und hinten), Trailer Stability Assist (TSA) - Vorbereitung für Anhänger-Stabilisierungskontrolle, Verbandskasten und Warndreieck, Verglasung: Akustikverglasung für die Seitenfenster, Verzurrösen im Gepäckraum (klappbar), WHIPS

Schleudertrauma-Schutzsystem, Warnton/-anzeige bei nicht angelegten Sicherheitsgurten (für alle Sitzplätze), Wegfahrsperr, Zentralverriegelung mit zwei Funkfernbedienungen und integriertem Notschlüssel

### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig  
letzte Wartung: am 16.06.2025 bei Kilometerstand 45.049

### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

| Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg                                          | Rep.Kost<br>netto | brutto       | Anrechn. | Minderwert in EUR<br>netto | brutto        |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------|----------------------------|---------------|
| 1. Stoßfängerverkleidung vorne<br>verschrammt, verformt, erneuern (Bild 7)   | 1.700,00          | 2.023        | 100      | -1.700,00                  | -2.023        |
| 2. Tür hinten rechts eingedellt, drücken<br>(Bild 8)                         | 84,03             | 100          | 100      | -84,03                     | -100          |
| 3. Seitenwand rechts zerkratzt, lackieren<br>mit Lackaufbau (Bild 8, 9)      | 378,99            | 451          | 65       | -246,22                    | -293          |
| 4. Stoßfänger hinten zerkratzt, lackieren<br>mit Lackaufbau (Bild 10)        | 516,81            | 615          | 65       | -336,13                    | -400          |
| 5. Seitenwand links zerkratzt, lackieren<br>mit Lackaufbau (Bild 11, 12, 13) | 378,99            | 451          | 65       | -246,22                    | -293          |
| 6. Felge Sommerradsatz vorne links<br>verschrammt, erneuern (Bild 14, 15)    | 805,04            | 958          | 65       | -523,53                    | -623          |
| <b>Gesamt</b>                                                                | <b>3.863,86</b>   | <b>4.598</b> |          | <b>-3.136,13</b>           | <b>-3.732</b> |

### Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige  
Andreas Zobel

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.





Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten





Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Zusätzlicher Radsatz (Profil erkennbar)





Bild 7 : Stoßfängerverkleidung vorne verschrammt, verformt



Bild 8 : Tür hinten rechts eingedellt  
Seitenwand rechts zerkratzt






Bild 9 :      Seitenwand rechts zerkratzt



Bild 10 :      Stoßfänger hinten zerkratzt





Bild 11 : Seitenwand links zerkratzt



Bild 12 : Seitenwand links zerkratzt






Bild 13 : Seitenwand links zerkratzt



Bild 14 : Felge Sommerradsatz vorne links verschrammt



Bild 15 : Felge Sommerradsatz vorne links verschrammt