Historial del Vehiculo -0262-MKK

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_DANO	CONCEPTO
0262-MKK	30/04/2025	11	MATERIALES	
0262-MKK	27/10/2025	94000	GARANTIA	
0262-MKK	26/03/2025	1	COLISIÓN CON CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
0262-MKK	26/03/2025	1	COLISIÓN CON CONTRARIO	
0262-MKK	26/03/2025	1	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: PUERTA TRAS. DCHA. TIPO 12 (PTE)
0262-MKK	26/03/2025	1	COLISIÓN CON CONTRARIO	8546T5 - MOLDURA PTA.T.D.INF. NEGRO
0262-MKK	26/03/2025	1	COLISIÓN CON CONTRARIO	- - PEQ. MATERIAL
0262-MKK	26/03/2025	1	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: Cte. M.O. Pintura
0262-MKK	26/03/2025	1	COLISIÓN CON CONTRARIO	1637296480 - MOLDURA ALETA T.D.INF. MEDIO NEGRO
0262-MKK	26/03/2025	1	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: PUERTA TRAS. DCHA. TIPO 12 (PTE)
0262-MKK	26/03/2025	1	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: ALETA TRASERA DCHA. LARGO P/T.ELEVADO
0262-MKK	26/03/2025	1	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: ALETA TRASERA DCHA. LARGO P/T.ELEVADO
0262-MKK	26/03/2025	1	MATERIALES	
0262-MKK	17/09/2025	90435	SERV. NEUMATICOS	ALINEACION VEHICULOS
0262-MKK	17/09/2025	90435	SERV. NEUMATICOS	DD / PIRELLI / 215 75 RR16 116 R / Furgoneta VERANO
0262-MKK	17/09/2025	90435	SERV. NEUMATICOS	TI / PIRELLI / 215 75 RR16 116 R / Furgoneta VERANO
0262-MKK	17/09/2025	90435	SERV. NEUMATICOS	DI / PIRELLI / 215 75 RR16 116 R / Furgoneta VERANO
0262-MKK	17/09/2025	90435	SERV. NEUMATICOS	TD / PIRELLI / 215 75 RR16 116 R / Furgoneta VERANO
0262-MKK	12/02/2024	19942	REV Long Life 01	Mano de obra
0262-MKK	12/02/2024	19942	REV Long Life 01	Aceite de motor 0w20
0262-MKK	12/02/2024	19942	REV Long Life 01	Aportacion Sigaus
0262-MKK	12/02/2024	19942	REV Long Life 01	arandela tapon carter
0262-MKK	12/02/2024	19942	REV Long Life 01	filtro de aceite
0262-MKK	08/10/2025	93701	REV Long Life 04	M.O. General
0262-MKK	08/10/2025	93701	REV Long Life 04	Lámpara intermitente dl iz
0262-MKK	08/10/2025	93701	REV Long Life 04	Filtro aceite
0262-MKK	08/10/2025	93701	REV Long Life 04	Aceite motor - 05W30 OEM
0262-MKK	08/10/2025	93701	REV Long Life 04	Filtro aire
0262-MKK	08/10/2025	93701	REV Long Life 04	Filtro combustible
0262-MKK	08/10/2025	93701	REV Long Life 04	Filtro antipolen
0262-MKK	08/10/2025	93701	REV Long Life 04	Tasas reciclado residuos
0262-MKK	08/10/2025	93701	REV Long Life 04	Serv inspección 100000 KM
0262-MKK	08/10/2025	93701	REV Long Life 04	Lámpara posición-freno tr dr
0262-MKK	08/10/2025	93701	REV Long Life 04	Líquido lavaparabrisas - CONCENTRADO - Nueva
0262-MKK	08/10/2025	93701	REV Long Life 04	Arandela / tapón cárter

0262-MKK	06/09/2024	47068	ANUAL 1	Arandela / tapón cárter
0262-MKK	06/09/2024	47068	ANUAL 1	Tasas reciclado residuos
0262-MKK	06/09/2024	47068	ANUAL 1	Filtro antipolen - CARBON - Nueva
0262-MKK	06/09/2024	47068	ANUAL 1	Líquido lavaparabrisas - -20ºC - Nueva
0262-MKK	06/09/2024	47068	ANUAL 1	Filtro aceite - Nueva
0262-MKK	06/09/2024	47068	ANUAL 1	Aceite motor - 00W30 OEM
0262-MKK	06/09/2024	47068	ANUAL 1	Filtro aire
0262-MKK	06/09/2024	47068	ANUAL 1	Filtro combustible
0262-MKK	06/09/2024	47068	ANUAL 1	Pastillas freno dl - EQUIVALENTE EN EUROREPAR - Economic
0262-MKK	06/09/2024	47068	ANUAL 1	MANO DE OBRA
0262-MKK	06/09/2024	47068	ANUAL 1	Serv inspección 50000 KM
0262-MKK	03/06/2024	20000	MATERIALES	
0262-MKK	01/04/2025	71632	REV Long Life 02	Coste reciclaje residuos
0262-MKK	01/04/2025	71632	REV Long Life 02	Aceite motor - 05W30 OEM
0262-MKK	01/04/2025	71632	REV Long Life 02	Filtro aceite - PURFLUX
0262-MKK	01/04/2025	71632	REV Long Life 02	Lámpara luz diurna dl iz
0262-MKK	01/04/2025	71632	REV Long Life 02	Prueba en carretera
0262-MKK	01/04/2025	71632	REV Long Life 02	Lámpara antiniebla tr iz
0262-MKK	01/04/2025	71632	REV Long Life 02	Anticongelante
0262-MKK	01/04/2025	71632	REV Long Life 02	Lámpara dr matrícula
0262-MKK	01/04/2025	71632	REV Long Life 02	M.O. General
0262-MKK	01/04/2025	71632	REV Long Life 02	Pastillas freno tr

Informe de tasación



OPEL MOVANO

FURGON BASE 3.5T HEAVYL4H2 BLUEHDI 103KW

VIN	**VXEYDBPFCPG018493**
Primera matriculación	**20/9/2023**
Kilometraje del vehículo	**125.120 km**

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	**22/10/2026 22:20:55**	Descripción de la dirección de inspección	**Hartmann MADRID-2**

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	**OPEL**	Primera matriculación	**20/9/2023**
Modelo	**MOVANO**	Tipo de carrocería	**Furgoneta**
VIN	**VXEYDBPFCPG018493**	Tipo de combustible	**Diesel**

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	**2**	Documento de matriculación	**No**
Ficha Ténica	**No**	Tipo de libro de mantenimiento	**Libro de mantenimiento presente**
Manual de instrucciones	**Sí**		

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	5,0 mm	Pirelli	215/75 R 16 116 R	Verano	Acero	No aplica
Delantera	Derecha	5,0 mm	Pirelli	215/75 R 16 116 R	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Izquierda	5,0 mm	Pirelli	215/75 R 16 116 R	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Derecha	5,0 mm	Pirelli	215/75 R 16 116 R	Verano	Acero	No aplica

DAÑO

Interior



1 | Indicador de advertencia

Tipo de daño	Encendido
Modo de reparación	Control



7 | Guarnic Tapa Tras

Tipo de daño	Agujero
Modo de reparación	Reemplazar





9 | Piso Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Reparar + Pintar

Exterior







2 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



3 | Caja Retrov Ext IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar





4 | Panel Tras Iz

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar





5 | Puerta maletero Tras

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar





6 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reemplazar



8 | Piloto Tras IZ Exterior

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar



10 | Montante medio Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar




11 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar




12 | Panel Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar

Fotos comerciales


















